


1과목 : 기계재료 및 요소

- 열처리의 방법 중 강을 경화시킬 목적으로 실시하는 열처리
는?
① 담금질 ② 뜨임
③ 불림 ④ 풀림
- 다음 중 알루미늄 합금이 아닌 것은?
① Y합금 ② 실루민
③ 톰백(tombac) ④ 로엑스(Lo-Ex)합금
- 탄소 공구강의 구비 조건으로 거리가 먼 것은?
① 내마모성이 클 것
② 저온에서의 경도가 클 것
③ 가공 및 열처리성이 양호할 것
④ 강인성 및 내충격성이 우수할 것
- 마우러 조직도에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 탄소와 규소량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것
② 탄소와 흑연량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것
③ 규소와 망간량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것
④ 규소와 Fe₃C량에 따른 주철의 조직 관계를 표시한 것
- 베어링으로 사용되는 구리계 합금으로 거리가 먼 것은?
① 켈밋(kelmet) ② 연청동(lead bronze)
③ 문쯔 메탈(muntz metal) ④ 알루미늄 청동(Al bronze)
- 고속도 공구강 강재의 표준형으로 널리 사용되고 있는
18-4-1형에서 텅스텐 함유량은?
① 1% ② 4%
③ 18% ④ 23%
- 공구용으로 사용되는 비금속 재료로 초내열성 재료, 내마모성
및 내열성이 높은 세라믹과 강한 금속의 분말을 배열 소결하
여 만든 것은?
① 다이아몬드 ② 고속도강
③ 서멧 ④ 석영
- 피치 4mm인 3줄 나사를 1회전 시켰을 때의 리드는 얼마인가?
① 6mm ② 12mm
③ 16mm ④ 18mm
- 표점거리 110mm, 지름 20mm의 인장시편에 최대하중 50kN
이 작용하여 늘어난 길이 $\Delta l=22\text{mm}$ 일 때, 연신율은?
① 10% ② 15%
③ 20% ④ 25%
- 벨트전동에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 벨트풀리에 벨트를 감는 방식은 크로스벨트 방식과 오픈
벨트 방식이 있다.
② 오픈벨트 방식에서는 양 벨트 풀리가 반대 방향으로 회
전한다.
③ 벨트가 원동차에 들어가는 축을 인(긴)장축이라 한다.
④ 벨트가 원동차로부터 풀려 나오는 축을 이완축이라 한
다.

- 축에 키(Key) 홈을 가공하지 않고 사용하는 것은?
① 문힘(sunk) 키 ② 안장(saddle) 키
③ 반달 키 ④ 스플라인
- 원주에 톱니형상의 이가 달려 있으며 폴(pawl)과 결합하여
한쪽 방향으로 간헐적인 회전운동을 주고 역회전을 방지하
기 위하여 사용되는 것은?
① 래칫 휠 ② 플라이 휠
③ 원심 브레이크 ④ 자동하중 브레이크
- 기어에서 이(tooth)의 간섭을 막는 방법으로 틀린 것은?
① 이의 높이를 높인다.
② 압력각을 증가시킨다.
③ 치형의 이끝면을 깎아낸다.
④ 피니언의 반경 방향의 이뿌리면을 파낸다.
- 볼트 너트의 풀림 방지 방법 중 틀린 것은?
① 로크너트에 의한 방법
② 스프링 와셔에 의한 방법
③ 플라스틱 플러그에 의한 방법
④ 아이 볼트에 의한 방법
- 전달마력 30kW, 회전수 200rpm인 전동축에서 토크 T는 약
몇 N·m인가?
① 107 ② 146
③ 1070 ④ 1430

2과목 : 기계제도(절삭부분)

- 스프링의 제도에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 스프링의 종류 및 모양만을 간략도로 나타내는 경우에는
스프링 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 도시한다.
② 코일 부분의 양끝을 제외한 동일 모양 부분의 일부를 생
략할 때는 생략한 부분의 선지름의 중심선을 굵은 2점
쇄선으로 도시한다.
③ 코일 스프링은 일반적으로 무하중인 상태로 그리고 검판
스프링은 일반적으로 스프링 판이 수평인 상태에서 그린
다.
④ 그림 안에 기입하기 힘든 사항은 요목표에 표시한다.
- 보기 도면은 제3각 정투상도로 그려진 정면도와 평면도가
다. 우측면도로 가장 적합한 것은?



- ③ 광유 ④ 유화유


38. 밀링머신의 부속장치가 아닌 것은?
 ① 분할대 ② 회전테이블
 ③ 슬로팅 장치 ④ 면판
39. 보통 선반에서 왕복대의 구성부품이 아닌 것은?
 ① 에이프런 ② 새들
 ③ 공구대 ④ 베드
40. 일반적으로 나사의 피치 측정에 사용되는 측정기기는?
 ① 오토 콜리메이터 ② 옵티컬 플랫
 ③ 공구 현미경 ④ 사인 바

4과목 : CNC공작법 및 안전관리

41. 선반 작업에서 칩이 연속적으로 흘러나오게 될 때, 칩을 짧게 끊어 주는 것은?
 ① 칩 컷터 ② 칩 셋팅
 ③ 칩 브레이커 ④ 칩 그라인딩
42. 200mm×200mm×40mm인 알루미늄 판을 $\phi 20$ mm인 밀링 커터를 사용하여 가공하고자 한다. 이때 절삭속도가 62.8m/min이면 밀링의 회전수는 약 몇 rpm인가?
 ① 1000 ② 1200
 ③ 1400 ④ 2000
43. 다음 중 선반에서 나사작업 시의 안전 및 유의사항으로 적절하지 않은 것은?
 ① 나사의 피치에 맞게 기어 변환 레버를 조정한다.
 ② 나사 절삭 중에 주축을 역회전시킬 때에는 바이트를 일감에서 일정거리를 떨어지게 한다.
 ③ 나사를 절삭할 때에는 절삭유를 충분히 공급해 준다.
 ④ 나사 절삭이 끝났을 때에는 반드시 하프너트를 고정시켜 놓아야 한다.
44. 다음 중 CNC 공작기계가 자동운전 도중 충돌 또는 오작동이 발생하였을 경우의 조치사항으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 화면상의 경부(alarm) 내용을 확인한 후 원인을 찾는다.
 ② 강제로 모터를 구동시켜 프로그램을 실행 시킨다.
 ③ 프로그램의 이상 유무를 하나씩 확인하며 원인을 찾는다.
 ④ 비상정지 버튼을 누른 후 원인을 찾는다.
45. 다음 중 주 또는 보조 프로그램의 종료를 표시하는 보조기능이 아닌 것은?
 ① M02 ② M05
 ③ M30 ④ M99
46. 다음 중 CNC 기계가공 중에 지켜야 할 안전 및 유의사항으로 틀린 것은?
 ① CNC선반 작업 중에는 문을 닫는다.
 ② 항상 비상정지 버튼의 위치를 확인한다.
 ③ 머시닝센터에서 공작물을 가능한 깊게 고정한다.
 ④ 머시닝센터에서 엔드밀은 되도록 길게 나오도록 고정한다

다.


47. NC기계의 테이블을 직선운동으로 만드는 나사로서 정밀도가 높고 백래시가 거의 없는 것은?
 ① 볼 스크루 ② 사다리꼴 스크루
 ③ 삼각 스크루 ④ 관용평행 스크루
48. 그림은 머시닝센터의 가공용 도면이다. 다음 중 절대명령에 의한 이동지령을 올바르게 나타낸 것은?



- ① F₁ : G90 G01 X40. Y60. F100;
- ② F₂ : G91 G01 X40. Y60. F100;
- ③ F₃ : G90 G01 X10. Y0 F100;
- ④ F₄ : G91 G01 X30. Y60. F100;


49. CNC선반에서 1000rpm으로 회전하는 스피들에서 2회전 드웰을 프로그래밍하려면 몇 초간 정지 지령을 사용하여야 하는가?
 ① 0.06초 ② 0.12초
 ③ 0.18초 ④ 0.24초

50. 다음 그림은 절대 좌표계를 사용하여 A(10,20)에서 B(25,5)으로 시계방향 270° 원호가공을 하려고 한다. 머시닝센터 가공 프로그램으로 올바르게 명령한 것은?



- ① G02 X25. Y5. R15.;
- ② G03 X25. Y5. R15.;
- ③ G02 X25. Y5. R-15.;
- ④ G03 X25. Y5. R-15.;


51. 다음 중 CNC선반에서 도면의 P₁에서 P₂로 직선 절삭하는 프로그램의 지령이 잘못된 것은?



- ① G01 X50. Z15. F0.2;
- ② G01 U50. Z15. F0.2;

- ③ G01 X50. W-40. F0.2; ④ G01 U30. Z15. F0.2;

52. 그림과 같이 프로그램의 원점이 주어져 있을 경우 A점의 좌표로 옳은 것은?



- ① X40. Z10. ② X10. Z50.
 ③ X50. Z-10. ④ X30. Z0.0

53. 다음 중 공구 날끝 반경 보정에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① G41은 공구 날끝 좌측 보정이다.
 ② G40은 공구 보정 취소이다.
 ③ 공구 날끝 반경 보정은 G02, G03 지령블록에서 하여야 한다.
 ④ 테이퍼 가공 및 원호 가공의 경우 공구 날끝 보정이 필요하다.

54. CAM시스템에서 CL(Cutting location) 데이터를 공작기계가 이해할 수 있는 NC코드로 변환하는 작업을 무엇이라 하는가?

- ① 포스트 프로세싱 ② 포스트 모델링
 ③ CAM 모델링 ④ 인 프로세싱

55. 다음 중 CNC선반 프로그램에서 복합형 고정 사이클인 G71에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① G71 사이클을 시작하는 최초의 블록에서는 Z를 지정할 수 있다.
 ② G71은 황삭 사이클이지만 정삭 여유를 지령하지 않으면 완성치수로 가공할 수 있다.
 ③ 고정사이클 지령 최후의 블록에는 자동 면취 지령을 할 수 없다.
 ④ 고정사이클 실행 도중에 보조 프로그램 지령은 할 수 없다.

56. 다음 중 머시닝센터 프로그램에서 공구길이 보정 취소 G코드에 해당하는 것은?

- ① G43 ② G44
 ③ G49 ④ G30

57. CNC선반에서 프로그램과 같이 가공을 할 때 주축의 최고회전수로 옳은 것은?

```
G50 X50, Z30, S1800 T0200;
G96 S314 M03;
```

- ① 314rpm ② 1000rpm
 ③ 1800rpm ④ 2000rpm

58. 다음 중 머시닝센터의 부속장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 칩처리장치 ② 자동공구교환장치

- ③ 자동일감교환장치 ④ 좌표계 자동설정장치

59. 다음 중 머시닝센터의 G코드 일람표에서 원점복귀 명령과 관련이 없는 코드는?

- ① G27 ② G28
 ③ G29 ④ G30

60. 머시닝센터에서 프로그램 원점을 기준으로 직교좌표계의 좌표값을 입력하는 절대지령의 준비기능은?

- ① G90 ② G91
 ③ G92 ④ G89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	①	③	③	③	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	④	④	②	②	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	④	②	④	④	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	②	③	③	③	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	②	②	④	①	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	①	①	③	③	④	③	①