

- ③ 불량 개소가 발견되었을 경우 다른 동종 설비에 대하여도 점검한다.
- ④ 사소한 불량 개소는 점검하지 않아도 된다.

20. 다음 중 정결함에 속하는 것은?

- ① 나선전위 ② 프렌켈결함
- ③ 적층결함 ④ 칼날전위

2과목 : 임의 구분

21. 다음 중 공업용 순철의 종류가 아닌 것은?

- ① 암코철 ② 전해철
- ③ 백선철 ④ 카보닐철

22. Fe-C 평형 상태도에서 각 변태점과 그 온도가 틀린 것은?

- ① A₀: 약 210℃ ② A₁: 약 723℃
- ③ A₂: 약 768℃ ④ A₃: 약 1,400℃

23. 압축시험에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 압축시험은 취성재료보다 연성재료에 적합하다.
- ② 압축시험에서는 내부저항을 시험할 수 없다.
- ③ 압축시험편으로는 취성이 있는 재료의 경우 길이와 직경의 비(L/D)는 1~1.5배 정도가 적합하다.
- ④ 인장강도와 파단면의 조직을 눈으로 확인할 수 있다.

24. 초점과 필름사이의 거리 60mm, 관전압 200KVP, 관전류 5mA 및 노출시간 3분의 조건으로 촬영하였다. 초점과 필름사이의 거리를 80mm로 바꾸었을 때 노출시간은?

- ① 2.33분 ② 3.33분
- ③ 4.33분 ④ 5.33분

25. 다음 재료 중 오스테나이트(Austenite)화 온도(또는 quenching 온도)가 가장 높은 재료는?

- ① SCM440 ② SKH51
- ③ STC3 ④ STD11

26. 인장시험에서 표점거리 50mm의 시험편을 시험한 후 표점거리가 60mm가 되었다면 이 때 연신율은?

- ① 16.7% ② 20%
- ③ 33.4% ④ 40%

27. 다음 중 면심입방격자의 원소들로 이루어진 것은?

- ① Ba, Pb, Cd ② Ag, Ca, Cu
- ③ Be, Mg, V ④ Cr, K, Ni

28. 제어하고자 하는 대상의 물리량과 목표로 하는 값을 끊임없이 비교하여 그 차를 될 수 있는 대로 작게 하여 목표치에 접근시키는 방법은?

- ① 시퀀스제어 ② 수치제어
- ③ 피드백제어 ④ 원방제어

29. 금속박판의 연성판재를 가압 성형하여 변형 능력을 시험하는 시험 방법은?

- ① 피로시험 ② 충격시험
- ③ 크리프시험 ④ 에릭션시험

30. 황동의 가공재를 상온에 방치하거나 저온 풀림 경화시킨 스프링재가 사용 도중 시간의 경과에 따라 경도 등 여러 가지 성질이 악화 되는데 그 원인은 가공에 의한 불균일 응력이 균일화하는데 기인되며 가공도가 낮을수록 심하게 나타나는 이 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 경년변화 ② 자연균열
- ③ 고온 탈아연 ④ 탈아연 부식

31. Gilding metal은 coining 하기 쉬워 화폐, 메달 등에 적용되는 실용 황동으로 사용된다. 그 성분비가 옳은 것은?

- ① 95%Cu+5%Zn ② 80%Cu+20%Zn
- ③ 70%Cu+30%Zn ④ 60%Cu+40%Zn

32. 방사선을 투과시킨 필름을 현상처리한 후, 필름의 유제(乳劑)막 중에 환원되지 않고 남아있는 할로겐화 은염(銀鹽)을 제거하고 현상된 은입자를 영구적인 상으로 만들기 위한 과정을 어떤 과정이라 하는가?

- ① 정지 ② 제거처리
- ③ 정착 ④ 세척처리

33. 해저 가스, 원유 채굴 및 관련 시설의 운전 시 해수에 의한 침식으로 공식 및 균열이 빈번하게 발생되므로 이를 고려하여야 한다. 다음 중 해수를 처리하기 위하여 사용되는 고성능복수기, 열교환기 및 각종 해수와 접하는 부분의 부품으로 흔하게 사용되는 니켈-동 합금은?

- ① 백동 ② 포금
- ③ Uranium Metal ④ Muntz Metal

34. 현상 처리되지 않은 필름이 저준위의 방사선에 조사되거나 습도나 온도가 높은 곳에 장시간 방치될 경우 나타나는 결과는?

- ① 안개상의 현상이 나타난다. ② 녹색 반점이 생긴다.
- ③ 흰 반점이 생긴다. ④ 정전기 표시가 나타난다.

35. 강재 내부에 불순물로 수소가스가 존재하면 응력을 발생시켜 압연이나 단조시에 미세한 균열의 원인이 되어 생기는 결함은?

- ① 연점 ② 백점
- ③ 담금질 균열 ④ 담금질 얼룩

36. 압력의 단위를 MLT계로 나타내면? (단, M: 질량, L: 길이, T: 시간)

- ① ML⁻² ② ML⁻¹T⁻²
- ③ ML⁻²T² ④ ML⁻²T⁻²

37. 다음 중 상온에서 열전도율이 가장 큰 금속은?

- ① 구리 ② 알루미늄
- ③ 은 ④ 철

38. 금속침투법(cementation) 중 강재표면에 알루미늄(aluminium)을 침투시키는 방법은?

- ① 칼로라이징(calorizing) ② 크로마이징(chromizing)
- ③ 실리코나이징(siliconizing) ④ 보로나이징(boronizing)

39. 피로시험의 S-N 곡선에서 S와 N의 의미는?

- ① 응력과 변형 ② 응력과 반복횟수
- ③ 반복횟수와 시험기간 ④ 반복횟수와 변형

40. 다음 중 초음파의 종류가 아닌 것은?

- ① 종파 ② 횡파
- ③ 판파 ④ 내면파

3과목 : 임의 구분

41. 유입 에너지를 직선왕복 운동으로 변환하는 기기는?

- ① 유압회로모터 ② 유압실린더
- ③ 유압밸브 ④ 베인펌프

42. 충격시험은 재료의 어떠한 성질을 알기 위한 시험인가?

- ① 인장강도 ② 굽힘강도
- ③ 인성과 취성 ④ 경도

43. 용융점이 높은 금속의 순서로 나열된 것은?

- ① Fe > W > Cu > Al > Zn ② W > Cu > Fe > Al > Zn
- ③ Fe > Cu > W > Zn > Al ④ W > Fe > Cu > Al > Zn

44. 초음파 탐상시험을 하려고 할 때 기름 등의 접촉 매질 사용하는 가장 큰 이유는?

- ① 초음파를 효과 좋게 시험체에 전달시키기 위하여
- ② 시험체와 탐촉자와의 마찰을 크게 하여 탐촉자의 전 원 활하게 하기 위하여
- ③ 탐촉자를 접촉시킬 때 시험체 표면에 흠을 주어 초전달 을 원활하게 하기 위하여
- ④ 시험체의 표면결함을 쉽게 확인하기 위하여

45. 접촉식 온도계로서 서로 다른 두 금속을 접합시키면 그에 기전력이 발생한다는 제에백(Seebeck) 효과를 이용한 온도 계는?

- ① 적외선 고온계 ② 저항 온도계
- ③ 광 고온계 ④ 열전대 온도계

46. 각종 기계부품 및 압력구조물에서 뜨임취성에 의한 시생이 보고되고 있다. 다음 중 강의 열처리 시에 뜨임을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?

- ① P, Sb, N 등을 가능한 한 감소시키고 고온뜨임 후에 급 냉한다.
- ② 오스테나이트 결정립은 미세화시키고 탄소강에서는 따라 0.2~0.5%의 Mo를 첨가한다.
- ③ 담금질할 시는 완전한 마텐자이트화를 시키고, 오스퍼링 처리하여 높은 인성을 얻도록 한다.
- ④ 무확산변태로 생긴 마텐자이트의 과포화된 탄소를 자이 트 및 탄화물로 분해하지 못하도록 300℃, 500℃ 전후 에서 뜨임처리를 한다.

47. 주철을 구분할 때 공정주철의 탄소함량은 약 몇 %C인가?

- ① 2.1 ② 4.3
- ③ 6.4 ④ 7.7


48. 담금질 처리시 연점(soft spot)이 생기는 것을 방지하는 대 책으로 틀린 것은?

- ① 노내 온도 분포를 고르게 한다.
- ② 가열 온도 및 가열시간을 적절하게 한다.
- ③ 냉각제를 충분히 교반한 후에 담금질한다.
- ④ 탈탄 부분을 제거하기 전에 담금질한다.

49. 다음 중 압입에 의한 경도 측정이 아닌 것은?

- ① 모스 경도(Mohs Hardness)
- ② 브라셀 경도(Brinell Hardness)
- ③ 로크웰 경도(Rockwell Hardness)
- ④ 비커즈 경도(Vickers Hardness)

50. 다음 그림에서 P 조성합금 중의 C 성분의 양은?



- ① P-F ② P-E
- ③ D-P ④ B-E

51. 강과 내의 화학조성 불균일로 발생한 편석을 제거하기 위하 여 실시하는 열처리의 명칭은?

- ① 응력제거 어닐링(stress relief annealing)
- ② 구장화 어닐링(spheroidizing annealing)
- ③ 확산 어닐링(diffusion annealing)
- ④ 재결정화 어닐링(recrystallization annealing)

52. 자성재료의 표면 및 표면부근의 결함을 검출하기 위해 자분 탐상시험(Magnetic Particle Test)을 하고자 한다. 다음 재료 중 자분탐상시험에 가장 적합한 재질은?

- ① 알루미늄 ② 오스테나이트계 스테인리스강
- ③ 탄소공구강 ④ 두랄루민

53. 구상흑연주철 제조시 황(S)은 흑연구상화를 현저하게 저해 하는 원소이고 구상화처리 후 용탕에 황(S)이 0.02% 이상 함유되면 완전한 구상화가 어렵게 된다. 용탕 내의 황(S)의 양을 낮추는 방법으로 잘못된 것은?

- ① 배합 재료로는 S, P의 함량이 낮은 것을 사용한다.
- ② 황의 함량을 낮추기 위하여 가성소오다를 첨가한다.
- ③ 용해로 중의 용해과정에서 탈황한다.
- ④ 용탕을 노외에서 탈황한다.

54. 18-8 스테인리스강의 입계부식 방지에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고온으로 가열하여 Cr 탄화물을 오스테나이트 중에 용체 화처리한 후 급냉한다.
- ② Cr 탄화물의 석출이 일어나지 않도록 탄소량을 줄인다.
- ③ 결정립에 가까운 부분에 있던 Cr 원자가 탄소원자와 경 합하도록 한다.
- ④ Cr 보다 탄화물 형성이 더 큰 Ti, Ta 등의 원소를 첨가 하여 안정화 시킨다.

55. 어떤 측정법으로 동일 시료를 무한 횟수로 측정하였을 때

데이터 분포의 평균치와 참값과의 차를 무엇이라 하는가?

- ① 신뢰성 ② 정확성
- ③ 정밀도 ④ 오차

56. 축의 완성지름, 철사의 인장강도, 아스피린 순도와 같은 데이터를 관리하는 가장 대표적인 관리도는?

- ① $(\bar{X}-R)$ 관리도 ② nP 관리도
- ③ c 관리도 ④ u 관리도

57. 공정분석 기호 중 □는 무엇을 의미하는가?

- ① 검사 ② 가공
- ③ 정체 ④ 저장

58. 생산계획량을 완성하는데 필요한 인원이나 기계의 부하를 결정하여 이를 현재인원 및 기계의 능력과 비교하여 조정하는 것은?

- ① 일정계획 ② 절차계획
- ③ 공수계획 ④ 진도관리

59. TPM 활동의 기본을 이루는 3정 5S 활동에서 3정에 해당되는 것은?

- ① 정시간 ② 정돈
- ③ 정리 ④ 정량

60. PERT에서 Network에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가장 긴 작업시간이 예상되는 공정을 주공정이라 한다.
- ② 명목상의 활동(Dummy)은 점선 화살표(→)로 표시한다.
- ③ 활동(Activity)은 하나의 생산작업요소로서 원(○)으로 표시된다.
- ④ Network는 일반적으로 활동과 단계의 상호관계로 구성된다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	②	①	④	③	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	②	③	③	③	③	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	④	②	②	②	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	①	②	②	③	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	①	④	④	②	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	④	②	①	①	③	④	③