

2004년09월05일년 방사선비파괴검사기사(구) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 방사선투과시험원리	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	③	①	③	②	②	①	①	③	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	①	③	③	①	②	④	②	②	③
【2과목 : 20문제】 방사선투과검사	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	④	②	②	①	④	①	③	④	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	②	②	③	①	②	①	④	①	②
【3과목 : 20문제】 방사선안전관리, 관련규격및컴퓨터활용	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	③	④	④	②	③	②	④	④	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	③	②	②	①	①	①	③	②	①	①
【4과목 : 20문제】 금속재료학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	②	③	③	①	①	②	③	④	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	④	③	③	②	②	①	②	②	④
【5과목 : 20문제】 용접일반	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	④	②	③	②	④	③	①	③	①	①
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	④	④	②	④	②	③	②	③	②	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정보정)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 방사선투과시험원리 (20문제)

1. 두께가 31.8mm(1.25인치)인 강용접부를 방사선투과시험으로 2.0% 식별도를 얻고자할 때 ASTM 투과도계 1.6mm의 구멍을 식별할 수 있었다면 이 때 투과도계의 두께는?

① 0.005인치(0.13mm)
 ② 0.010인치(0.25mm)
 ③ 0.020인치(0.51mm)
 ④ 0.030인치(0.76mm)

2. γ 선 투과시험에 사용되는 방사성 동위원소중 핵분열시 부산물로 생성이 되어 이중 캡슐(capsule)로 밀봉하여야하는 등 특히 취급에 안전을 요하는 원소는?

① Ytterbium-169
 ② Thulium-170
 ③ Cesium-137
 ④ Radium-226

3. 다음 중 방사선투과사진의 콘트라스트에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

① 기하학적 조건
 ② 시편의 두께차
 ③ 필름의 종류
 ④ 방사선의 에너지

4. 다음 중 방사선작업종사자의 인체가 방사선에 영향을 받는 요소가 아닌 것은?

① 개개인의 생물학적 효과비
 ② 조사된 방사선의 총량
 ③ 선원의 용량
 ④ 개개인의 연령차이

5. 다음 중 X선이나 γ 선의 특성이 아닌 것은?

① 전자파이다.
 ② 전자장에 의해 편향된다.
 ③ 전리작용이 있다.
 ④ 운동에너지를 가지고 있다.

6. 외부 방사선장해방어의 3대 원칙이 아닌 것은?

① 시간
 ② 노출
 ③ 거리
 ④ 차폐

7. X선 발생장치는 X선 발생기와 제어장치로 구분한다. 다음 중 X선 발생기의 점검부위가 아닌 것은?

① 퓨우즈 단락여부
 ② 가스압력 상태
 ③ 완충스프링 동작여부
 ④ 냉각용 팬 작동여부

8. 다음 중 방사선투과검사법 적용이 가장 부적합한 것은?

① 강관의 내부표면 결함
 ② 주조물의 내부결함
 ③ 용접부의 내부결함
 ④ 비철금속 주물의 내부결함

9. 다음 중 중성자투과가 가장 큰 물질은?

① 플라스틱
 ② 물
 ③ 납
 ④ 보론카바이드

10. 다음 중 와전류탐상검사로 검사가 곤란한 것은?

① 탄소강과 스테인리스강과의 재질 구별
 ② 도금의 두께측정
 ③ 배관 용접부 내부의 기공
 ④ 페인트의 두께측정

11. X선 발생장치에서 관전압이 80kV일 때 발생하는 X선의 최단파장은 얼마인가?

① 0.21Å
 ② 0.16Å
 ③ 0.12Å
 ④ 0.08Å

12. 방사선투과시험에서 필름입상성(graininess)의 설명으로 잘못된 것은?

① 입상성이 클수록 선명하다.

② 입상성이 클수록 필름감도가 높다.

③ 선질이 클수록 입상성이 커진다.

④ 방사선의 투과량이 증가할수록 입상성이 증가한다.

13. 방사선투과시험에서 요구하는 기하학적 불선명도에 대한 설명이다. 올바른 것은?

① 기하학적 불선명도는 항상 2%이내 이어야 한다.

② X선 장치의 초점 크기가 클수록 기하학적 불선명도는 작아진다.

③ 기하학적 불선명도는 선원-시험체 또는 시험체-필름간 거리를 조정함으로 작게 할 수 있다.

④ 초점크기가 일정하면 기하학적 불선명도는 항상 동일한 크기를 나타낸다.

14. 식별한계 콘트라스트를 바르게 설명한 것은?

① 식별한계콘트라스트는 방사선투과사진의 감도를 말한다.

② 식별한계콘트라스트는 피사체콘트라스트와 필름콘트라스트를 합한 것이다.

③ 식별한계콘트라스트가 투과사진콘트라스트 보다 크면 결함은 식별되지 않는다.

④ 식별한계콘트라스트는 감광속도가 빠른 필름일수록 커진다.

15. 다음 중 기하학적 불선명도가 지나치게 큰 경우는?

① 선원· 피사체간 또는 피사체· 필름간의 거리가 큼

② 후방산란이 과도함

③ 필름의 입도가 작음

④ 피사체가 놓인 방향이 수직임

16. 제품에 적합한 비파괴검사를 적용하기 위해 필수적으로 고려되어야 할 사항이 아닌 것은?

① 검사장치와 절차서가 검사 대상물과 검출하고자 하는 결함에 적합해야 한다.

② 수시로 내부 감사를 통하여 비파괴검사 과정을 침투, 방사선 등 여러 방법으로 변경 실시토록 해야만 한다.

③ 검사자는 충분히 훈련되고 경험이 풍부해야 한다.

④ 합격기준은 검사물이 부적격 부품으로 규정될 수 있는 특성을 정확히 정의해야 한다.

17. 반가층(HVL)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 동일한 방사성 동위원소라도 물질마다 반가층은 다르다.

② 방사선의 강도가 반으로 감소되는 물질의 두께를 말한다.

③ 반가층은 에너지가 증가하면 감소된다.

④ 방사성 동위원소는 모두 반가층이 일정하다.

18. 일차방사선이 시험체의 얇은 부분을 통하여 필름 홀더나 카세트에 부딪쳐 상의 경계부분 바로 안쪽에서 현저하게 나타나는 산란방사선의 영향을 무엇이라 하는가?

① 그늘(Shadow)

② 언더컷(Undercut)

③ 기하학적 불선명도

④ 콘트라스트(Contrast)

19. 방사선 투과사진을 관찰하는 실내가 밝을 경우, 투과광 L 이외에

$$\frac{L_{s1}}{L} = n'$$

산란광 L_{s1} 이 추가된다. 이 때 n' 이라면 겉보기 콘트라스트 ΔDa 를 바르게 나타낸 것은?

① $\Delta Da = 0.434 \frac{\Delta D}{1 + n'}$

② $\Delta Da = \frac{\Delta D}{1 + n'}$

③ $\Delta Da = \frac{\Delta D}{n'}$

④ $\Delta Da = 0.434 \frac{\Delta D}{n'}$

20. 방사선의 산란에는 몇 가지 형태가 있다. 다음 중 비간섭성 산란이 일어나는 것은?

① Thomson산란

② 원자산란

③ Compton산란

④ 탄성산란

【2과목】 방사선투과검사 (20문제)

21. 어떤 방사선투과시험으로 결함의 위치를 측정하는 것이 가능할 때 아래 조건으로 시험체 저면에서 결함까지의 깊이(H)를 바르게 나타낸 식은? (단, D는 필름면에서 결함까지의 거리, A는 선원의 이동거리, T는 선원-필름간 거리, K는 시편 하단면에서 필름면까지의 거리, B는 결함상의 이동거리이다.)

① $H = \frac{BT}{A+B}$

② $H=K-D$

③ $H = \frac{BT}{A+B} - K$

④ $H = \frac{BT}{A-B} + K$

22. 방사선투과검사를 할 때 사용되는 투과도계의 용도는?

① 결함의 크기 측정

② film의 contrast 결정

③ 사진농도 결정

④ 투과사진의 상질 판정

23. X선 장치의 하나인 X선관의 구조에 관한 다음 기술중 가장 잘못된 것은?

① 음극선 전자발생원인 필라멘트가 있어야 한다.

② 용점이 높고, 낮은 원자번호를 가진 표적금속을 사용하는 것이 좋다.

③ 표적 금속을 냉각시키는 냉각장치 계통이 필요하다.

④ 음극선 전자를 가속하기 위한 고전압원이 필요하다.

24. 200mm 두께의 어떤 시험체를 X선 투과검사에 결함 검출감도가 가장 높은 X선 발생장치는?

① 형광투시(fluoroscopy) 장치

② 단층촬영(tomography) 장치

③ 섬광촬영(flash radiography) 장치

④ 이동 방사선투과검사(in-motion radiography) 장치

25. 방사선 투과사진에서 미세한 윤곽의 상이 얼마나 잘 검출될 수 있는가를 나타내는 용어는?


① 감도(Sensitivity)

② 분해능(Resolution)

③ 필름 콘트라스트(Film Contrast)

④ 피사체 콘트라스트(Subject Contrast)

26. 400mA.sec의 노출조건으로 A type film의 농도가 1.0 이되었다. B type의 film으로 사진농도가 1.0 이 되려면 노출조건은 얼마로 하여야 되는가? (단, 아래 그림참조)



① 336 mA.sec

② 893 mA.sec

③ 1000 mA.sec

④ 1344 mA.sec

27. 미시방사선투과시험(microradiography)에 사용되는 X선장치의 일반적인 전압의 사용한계는?

① 50kV

② 100kV

③ 150kV

④ 200kV

28. 방사성 동위원소 Ir-192를 사용하는 경우 일반적으로 사용되는 증감지(Lead Screen) 전면 및 후면의 두께는?

① 전면 10/1000인치, 후면 15/1000인치

② 전면 5/1000인치, 후면 20/1000인치

③ 전면 5/1000인치, 후면 10/1000인치

④ 전면 3/1000인치, 후면 10/1000인치

29. X선 발생장치의 구조중 주요 구성부가 아닌 것은?

① X선관

② 고전압 발생기

③ 제어기

④ 선원 안내관

30. 주강품의 방사선투과시험시 주강품이 여러 두께를 가지므로 두께차에 대한 고려가 필수적이다. 192Ir를 사용하는 경우 두께(T)와 산란비(n)를 실험식으로 나타낸 것 중 올바른 것은?

① $n \approx 0.075 T$

② $n \approx 0.025 T$

③ $n \approx 0.1 T$

④ $n \approx 0.2 T$

31. 방사선투과검사에 의해 촬영된 필름을 현상할 때 현상시간을 증가시키면 필름 특성곡선은 어떻게 변하는가?

- ① 경사는 높아지고 왼쪽으로 이동한다.
- ② 경사는 높아지고 오른쪽으로 이동한다.
- ③ 경사는 변하지 않고 왼쪽으로 이동한다.
- ④ 아무 변화 없다.

32. 중공 자석을 이용하여 전자를 자기유도형으로 가속시켜 높은 에너지를 방출시킬 수 있는 가속장치를 무엇이라고 하는가?

- ① 선형 가속장치
- ② 베타트론
- ③ 공진 X-선 발생장치
- ④ 정전가속장치

33. γ 선 강도와 curie수는 일반적으로 비례한다고 알려져 있으나 선원 물질층이 두터우면 이러한 비례 관계에서 벗어난다고 한다. 그 이유는?

- ① 선원 내부에서는 γ 선 유기 핵반응이 일어나므로
- ② 자기흡수(self-absorption)가 일어나므로
- ③ γ 선에 의해 자체 가열되므로
- ④ snell의 법칙에 따르므로

34. 주강품에 발생하는 결함 중 주형내에서 용탕의 2개의 흐름이 합류하였으나 그 경계가 완전히 용입되지 못한, 즉 금속학적으로 접합되지 못한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 수축관
- ② 미스런
- ③ 콜드셋
- ④ 균열

35. 다음 중 강철주물 결함에 해당하지 않는 것은?

- ① 용락(Burn through)
- ② 기공 및 블로홀(Gas and Blow hole)
- ③ 내부 수축관(Internal shrinkage)
- ④ 모래 물림(Sand spots and Inclusion)

36. 방사선투과시험으로 결함의 깊이를 알고자할 때 사용되는 방법으로 알맞는 것은?

- ① Micro Radiography 법
- ② Parallax Radiography 법
- ③ Flash Radiography 법
- ④ Neutron Radiography 법

37. 비파괴검사시 주조품에서 발견될 수 없는 불연속을 고르면?

- ① 심(seams)
- ② 기공(gas pockets)
- ③ 수축(shrinkage)
- ④ 열터짐(hot tears)

38. 방사선원과 필름사이의 거리가 4m일 때 적정 노출시간이 60초였다면 거리를 5m로 할 때의 적정 노출시간은?

- ① 38초
- ② 48초
- ③ 75초
- ④ 94초

39. 철강 재료의 1차 가공 결함 중 표면 아래에 있는 결함이 아닌 것은?

- ① Seams
- ② Laminations
- ③ Stringers
- ④ Hydrogen flakes

40. 방사성 물질을 방사선투과검사할 때 가장 효과적인 검사법은?

- ① 파라렉스 검사(Parallax method)
- ② 중성자투과검사(Neutron radiography)
- ③ 전자 방사선투과검사(Electron radiography)
- ④ 고속도 방사선투과검사(Highspeed radiography)

【3과목】 방사선안전관리, 관련규격및컴퓨터활용 (20문제)

41. ASME Sec.V에서 모재두께가 일정한 용접부의 촬영시 투과도계 부착방법은?

- ① 유공형 투과도계는 용접부 중앙에 놓는다.
- ② **선형 투과도계는 용접부 중앙에 놓는다.**
- ③ 유공형 투과도계는 용접부 양 끝단에 2개 놓는다.
- ④ 선형 투과도계는 용접부 양 끝단에 2개 놓는다.

42. 어느 작업자가 60mrem/h의 방사선이 나오는 곳에서 2시간 30분간 작업하였다. 이 사람이 피폭된 방사선량[mrem]은?

- ① 60
- ② 120
- ③ **150**
- ④ 180

43. 다음 중 방사선에 대한 흡수선량의 단위가 아닌 것은?

- ① rad
- ② Gy(Gray)
- ③ Joule/kg
- ④ **Bq(Becquerel)**

44. KS B 0845에 따른 투과사진을 관찰하기 위한 관찰기의 종류로 맞지 않는 것은?

- ① D 10형
- ② D 20형
- ③ D 30형
- ④ **D 40형**

45. 방사성동위원소의 분배시설 경계에 인접하여 사람이 거주하는 병원의 병실 등에서 사람이 피폭될 우려가 있는 곳의 차폐체에 대한 허용선량은?

- ① 0.3mSv/년
- ② **1mSv/년**
- ③ 1.3mSv/년
- ④ 3mSv/년

46. 인터넷의 도메인 네임(Domain Name)분류 중 기관 표기로 "or"에 해당하는 미국의 도메인 네임 분류로 맞는 것은?

- ① com
- ② net
- ③ **org**
- ④ gov

47. Windows98의 디스플레이 등록정보에서 할 수 있는 기능들 중 틀린 것은?

- ① 배경화면을 내가 좋아하는 사진이나 배경으로 바꿀 수 있다.
- ② **HTML문서는 배경 화면으로 지정할 수 없다.**
- ③ 일정시간이 경과하여도 컴퓨터를 사용하지 않으면 화면 보호기를 사용하여 화면을 보호할 수 있도록 할 수 있다.
- ④ 화면 배색을 조정할 수 있다.

48. 방사선 구역에 수시로 출입하는 자의 손, 발에 대한 연간 등가선량한도는 얼마인가?

- ① 1.5mSv
- ② 3mSv
- ③ 15mSv
- ④ **50mSv**

49. 시스템의 날짜, 시간, HDD 타입 등의 정보를 기억하고 있는 것은 무엇인가?

- ① RAM
- ② ROM
- ③ BIOS
- ④ **CMOS**

50. 방사선투과검사에서 사용되는 방사성 동위원소의 비방사능에 대한 설명 중 올바른 것은?

- ① **비방사능이 크면 기하학적 불선명도가 작아진다.**
- ② 비방사능이 크면 기하학적 불선명도가 커진다.
- ③ 비방사능이 작으면 필름의 관용도가 작아진다.
- ④ 비방사능이 작으면 필름의 관용도가 커진다.

51. KS D 0227에 따라 주강품의 투과사진을 등급분류할 때 잘못처리한 것은?

- ① 기공은 결함점수를 구한다.
- ② 수지상 수축관은 결함면적을 구한다.
- ③ **선상의 수축관은 결함면적을 구한다.**
- ④ 수축관은 선상과 수지상의 수축관으로 구별한다.

52. 공간선량율이 0.4mSv/h인 곳에서 작업하는 작업자의 피폭선량을 3mSv까지로 제한하고자 한다. 이 작업자는 얼마나 오래 작업을 계속할 수 있겠는가?

- ① 5시간
- ② 7.5시간
- ③ 6.5시간
- ④ 8시간

53. KS B 0845에서 제2종 흠을 분류할 때 1류로 분류된 경우에도 1류로 분류할 수 없는 결함의 종류는?

- ① 슬래그개입
- ② 용입부족
- ③ 언더컷
- ④ 기공

54. 다음은 통신 프로토콜에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 통신 프로토콜은 반드시 표준을 따라야 한다.
- ② 컴퓨터 시스템 사이의 통신 규약이다.
- ③ 동일한 프로토콜을 사용하여야 통신이 가능하다.
- ④ TCP/IP도 프로토콜의 한 예이다.

55. Ir-192를 사용할 때 ASME E 94에서 권고하는 연박전면 증감지의 일반적인 두께는?

- ① 0.127mm(0.005인치)
- ② 0.254mm(0.01인치)
- ③ 0.013mm(0.0005인치)
- ④ 1.27mm(0.05인치)

56. KS D 0227에 의하면 시험부의 살두께가 10mm 이하인 경우 모래흔입이 존재할 때 관찰하여야 할 시험시야의 크기(지름)는?

- ① 20mm
- ② 30mm
- ③ 50mm
- ④ 100mm

57. 자료 전송방식의 하나로서 한 글자를 이루는 각 비트들이 하나의 전송선을 통하여 한 비트씩 순서적으로 전송되는 방식은?

- ① 아날로그 전송
- ② 디지털 전송
- ③ 직렬 전송
- ④ 병렬 전송

58. 압력용기를 ASME Sec.VIII에 따라 용접하고자 한다. 방사선투과검사에 의하여 용접사 자격인정 시험을 치루었을 때 방사선투과 사진은 다음 중 어느 규격에 따라 판독하여야 하는가?

- ① ASME Sec. V
- ② ASME Sec.IX
- ③ ASME Sec.VIII
- ④ 결함이 있으면 무조건 불합격이다.

59. 원자력법 시행령에서 규정하는 일반인에 대한 유효 선량한도는?

- ① 연간 1밀리시버트
- ② 연간 5밀리시버트
- ③ 연간 12밀리시버트
- ④ 연간 15밀리시버트

60. ASME Sec.V Art3에 의한 금속주조품의 방사선투과시험시강(철)을 Co-60으로 투과검사하고자할 때 사용될 수 있는 강도의 권고 최소 두께는?

- ① 1.5인치
- ② 2.0인치
- ③ 3인치
- ④ 5인치

【4과목】 금속재료학 (20문제)

61. 동합금중에서 가장 높은 강도와 경도를 얻을수 있는 석출 경화성 합금은?

- ① Cu - Be 합금
- ② Cu - Sn 합금
- ③ Cu - Zn 합금
- ④ Cu - Cr 합금

62. Cu의 결정 구조는 FCC이다. lattice parameter가 3.61 Å 일 때 Cu의 밀도는? (단, Cu의 원자량은 63.54 gr이고, Avogadro 수는 6.023×10^{23} molecule/mole이다)

- ① 약 9.95 g/cm³
- ② 약 8.95 g/cm³
- ③ 약 6.48 g/cm³
- ④ 약 4.48 g/cm³

63. 금속의 용해에 Si 등의 산성 산화물이 생기는 경우 사용해서는 안되는 내화물은?

- ① Al₂O₃
- ② SiO₂
- ③ CaO
- ④ Cr₂O₃

64. Ni 합금에서 염산에 대한 내식성의 향상을 위하여 첨가하는 원소로 가장 좋은 금속은?

- ① Al
- ② Pb
- ③ Mo
- ④ Si

65. 강을 침탄한 후 1, 2차 담금질을 하는 목적은?

- ① 1차는 중심부 미세화, 2차는 표면을 경화 시킨다.
- ② 1차는 중심부 조대화, 2차는 표면을 미세화 시킨다.
- ③ 1차는 중심부 미세화, 2차는 표면을 연화 시킨다.
- ④ 1차는 중심부 조대화, 2차는 응력을 제거시켜 준다.

66. 열전대 중 가장 높은 온도를 측정할 수 있는 것은?

- ① 백금-백금 로듐
- ② 철-콘스탄탄
- ③ 크로멜-알루멜
- ④ 구리-콘스탄탄

67. 구상흑연 주철의 첨가제, Zr, U, Ti의 환원용, 전기 방식용 양극으로 사용되는 비철 금속은?

- ① Zn
- ② Mg
- ③ Al
- ④ Sn

68. 공정형 상태를 나타내는 가장 대표적인 합금은?

- ① Cu - Ni
- ② Cu - Al
- ③ Al - Si
- ④ Ni - Fe

69. 쾌삭강(free cutting steel)은 어느 성분을 더 함유시킨 것인가?

- ① C
- ② Si
- ③ Mn
- ④ S

70. Cr-Mo강에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① Cr강에 소량의 Mo를 첨가하면 펄라이트강이 된다.
- ② Cr-Mo강에는 C가 대략 0.27-0.48[%] 정도이다.
- ③ Cr-Mo강의 기계적 성질은 Ni-Cr강과 비슷하여 용접도 용이하다.
- ④ Cr-Mo강은 Mo가 들어있어 뜨임취성이 크다.

71. 냉각속도가 600°C/sec 에 도달하면 Ar궤변태는 완전히 없어지고 Ar궤변태만이 일어나 완전 마텐자이트의 조직으로 되는 것은?

- ① 분열변태냉각속도
- ② 상온변태속도
- ③ 상부임계냉각속도
- ④ 하부변태속도

72. 스테인리스강의 주요 성분으로 맞는 것은?

- ① P-Mn
- ② S-Se
- ③ Si-Pb
- ④ Ni-Cr



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

73. 합금의 미세화 처리를 목적으로 용융금속에 금속 나트륨을 첨가한 것은?

- ① Cu - Zn 계
- ② Zn - Al - Cu 계
- ③ Al - Si 계
- ④ Cu - Ni 계

74. Al - Cu - Mg 합금에 있어서의 S' 중간상의 형상을 옳게 나타낸 것은?

- ① 만곡(bend)상이다.
- ② 구(sphere)상이다.
- ③ 라스(lath)상이다.
- ④ 실린더(cylinder)상이다.

75. 응고 온도 범위가 넓고 역편석(inverse segregation)이 나타나는 것은?

- ① 알루미늄 청동
- ② 주석 청동
- ③ 알루미늄 황동
- ④ 함규소 황동

76. 탄소강판이나 기계가공부에 존재하는 결함의 검출에 적합한 비파괴 시험은?

- ① 스프 측정법
- ② 자분 탐상법
- ③ 스프링 시험법
- ④ 크리프 시험법

77. 침상 주철(acicular cast iron)의 바탕의 주 조직은?

- ① 베이나이트
- ② 미세한 펄라이트
- ③ 마텐자이트
- ④ 오스테나이트

78. 항복점이 크고 내마모성이 양호한 레일과 차륜을 만들려고 할 때 어느 재료를 선택하는 것이 가장 좋겠는가?

- ① 0.1% 탄소강
- ② 0.7% 탄소강
- ③ 1.2% 탄소강
- ④ 2.0% 탄소강

79. 강에서 발생하는 백점(flake)의 주 원인은?

- ① 산소
- ② 수소
- ③ 질소
- ④ 황

80. 고체 침탄법에서 침탄제로써 가장 우수한 것은?

- ① 목탄 및 코크스
- ② NaCN과 KCN
- ③ NaCl₂ 및 CaCO₃의 혼합물
- ④ 목탄 60%와 BaCO₃의 혼합물

【5과목】 용접일반 (20문제)

81. 다음 용접의 종류 중 비가열식 압접인 것은?

- ① 폭발 용접
- ② 업셋 용접
- ③ 시임 용접
- ④ 마찰 용접

82. 주철의 아크 용접시 균열 방지방법이 아닌 것은?

- ① 예열과 후열을 한다.
- ② 열영향부를 백선화시킨다.
- ③ 용접 후 열간 피닝을 한다.
- ④ 순 니켈 용접봉을 사용한다.

83. 1차 입력전원이 24.2[KVA]인 피복 아크용접기를 1차 전원 전압 220[V]에 접속하고자 할 경우 퓨즈(fuse) 용량으로 가장 적합한 것은?

- ① 220[A]
- ② 200[A]
- ③ 110[A]
- ④ 100[A]

84. 비드밀 균열의 비파괴 검사방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 외관 검사
- ② 초음파 투과시험
- ③ 자분 탐상시험
- ④ 방사선 탐상시험

85. 일반적인 용접작업의 순서를 나열한 것으로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 용접부 청소 → 절단 및 가공 → 가접 → 검사 및 판정 → 본용접
- ② 절단 및 가공 → 용접부 청소 → 본용접 → 가접 → 검사 및 판정
- ③ 가접 → 용접부 청소 → 절단 및 가공 → 본용접 → 검사 및 판정
- ④ 절단 및 가공 → 용접부 청소 → 가접 → 본용접 → 검사 및 판정

86. 용적이 40리터인 산소 용기의 고압계가 90kgf/cm^2 으로 나타났다면 시간당 300리터의 산소를 소비하는 팀으로는 이론적으로 몇 시간 용접할 수 있는가? (단, 산소와 아세틸렌의 혼합비는 1:1 이다)

- ① 6시간
- ② 9시간
- ③ 12시간
- ④ 15시간

87. 다음 중 겹쳐놓은 두개의 용접재 한쪽에 둥근 구멍 대신에 좁고 긴 홈을 만들어 놓고 그 곳을 용접하는 이음의 형태는?

- ① 슬롯 용접(Slot weld)
- ② 비드 용접(Bead weld)
- ③ 플러그 용접(Plug weld)
- ④ 플레어 용접(Flare weld)

88. 연납땜과 경납땜은 땜납의 용점 온도 몇 °C를 기준으로 하는가?

- ① 250
- ② 350
- ③ 450
- ④ 550

89. 고속 회전운동을 하는 한쪽 재료에 다른 한쪽을 접촉시키고 축 방향으로 힘을 가하여 생성되는 열을 이용하여 용접하는 것은?

- ① 마찰 용접
- ② 저주파 용접
- ③ 폭발 용접
- ④ 고주파 용접

90. AW-300 무부하 전압 80V, 아크 전압 30V인 교류아크 용접기를 사용할 경우 용접기의 역률 및 효율은 몇 % 인가? (단, 용접기의 내부 손실은 5kW 이다.)

- ① 역률 58.3, 효율 64.3
- ② 역률 62.5, 효율 58.3
- ③ 역률 64.3, 효율 58.3
- ④ 역률 58.3, 효율 62.5

91. 용접전류 300A, 아크전압 35V, 아크길이 3mm, 용접속도 20cm/분의 용접 조건으로 피복 아크용접을 실시할 경우 아크가 단위길이 1cm당 발생하는 전기적 에너지는?

- ① 7560 joule/cm
- ② 9450 joule/cm
- ③ 15750 joule/cm
- ④ 31500 joule/cm

92. 피복 금속아크 용접시 모재측의 발열량의 크기를 순서대 표시한 것으로 옳은 것은?

- ① 직류 역극성 > 교류 > 직류 정극성
- ② 교류 > 직류 역극성 > 직류 정극성
- ③ 교류 > 직류 정극성 > 직류 역극성
- ④ 직류 정극성 > 교류 > 직류 역극성

93. 가동 철심형 아크 용접기의 특성 설명으로 틀린 것은?

- ① 광범위한 전류 조정이 어렵다.
- ② 미세한 전류 조정이 불가능하다.
- ③ 누설자속의 가감으로 전류를 조정한다.
- ④ 누설자속의 영향으로 아크가 불안정하게 되기 쉽다.

94. 불활성가스 텅스텐 아크용접(TIG용접)에서 아크쏠림(Arc Blow 또는 Magnetic Blow) 현상이 일어나는 원인이 아닌 것은?

- ① 자장 효과(magnetic effects)
- ② 용접 전류 조정이 너무 낮게 되었을 때
- ③ 텅스텐 전극봉이 탄소에 의해 오염 되었을 때
- ④ 풋 컨트롤(foot control)장치로 전류를 감소시킬 때

95. 피복아크 용접회로에서 전류가 용접전원에서 흐르기 시작하여 용접전원으로 되돌아오는 순서로 가장 적합한 것은?

- ① 전원 → 용접봉홀더 → 아크 → 용접봉 → 모재 → 전원
- ② 전원 → 용접봉홀더 → 용접봉 → 아크 → 모재 → 전원
- ③ 전원 → 아크 → 용접봉 → 모재 → 용접봉홀더 → 전원
- ④ 전원 → 용접봉 → 용접봉홀더 → 아크 → 모재 → 전원

96. 다음의 연강 용접이음 중 이음의 정적강도가 가장 작은 이음의 종류는?

- ① 양쪽 덮개판 전면 필릿용접
- ② 양쪽 덮개판 측면 필릿용접
- ③ 원형 플러그 용접
- ④ 맞대기 홈용접

97. 정격 2차전류가 200A, 정격 사용율이 30%인 용접기로 180A로 용접할 경우 허용 사용율은 약 몇 % 인가?

- ① 33
- ② 37
- ③ 53
- ④ 67

98. 용접부의 기공 발생에 대한 원인으로 가장 관계가 적은 것은?

- ① 용접부의 급속한 응고
- ② 용접봉과 이음부의 습기
- ③ 용접 이음 설계의 부적당
- ④ 모재 중 황(S)의 함량이 클 경우

99. 저수소계 피복아크 용접봉의 건조온도 및 건조시간으로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 150~200°C, 2시간
- ② 300~350°C, 1 ~ 2시간
- ③ 200~300°C, 3시간
- ④ 100~150°C, 3 ~ 4시간

100. 다음 중 예열불꽃이 강할 때 절단에 미치는 영향으로 옳바른 것은?

- ① 절단속도가 늦어진다.
- ② 드래그가 증가한다.
- ③ 역화를 일으키기 쉽다.
- ④ 절단면이 거칠어진다.