

2010년09월05일년 방사선비파괴검사기사(구) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 방사선투과시험원리	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	②	④	④	①	②	④	①	④	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	④	③	③	④	③	③	②	②	①
【2과목 : 20문제】 방사선투과검사	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	②	①	②	①	④	③	①	④	④	③
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	④	②	①	③	④	①	④	③	②
【3과목 : 20문제】 방사선안전관리, 관련규격및컴퓨터활용	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	①	①	③	③	④	②	①	②	③	②
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	①	②	②	③	②	②	①	④	④
【4과목 : 20문제】 금속재료학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	③	④	③	④	③	①	④	①	①	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	②	③	④	②	③	③	①	④	②
【5과목 : 20문제】 용접일반	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	④	①	④	①	④	②	④	②	①	③
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	②	③	④	①	①	④	④	②	①	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정보정)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.




전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 방사선투과시험원리 (20문제)

1. 그림은 X선과 물질과의 상호작용을 나타낸 것이다. 어떤 작용을 설명하기 위한 그림인가? (단, 그림에서 ϵ 은 입사 X선의 에너지이고, ϵ' 은 산란 X선의 에너지이다.)



- ① 광전효과
- ② 전자쌍생성
- ③ 톰슨산란

④ 콤프턴 효과

2. A시의 방사선안전관리자는 Ir-192를 50Ci에 구입하여 5Ci에 폐기하고자 한다. Ir-192의 폐기일은 구입 후 몇 일째로 계획하면 되겠는가?

- ① 225일
- ② 250일
- ③ 275일
- ④ 300일

3. 식별한계 콘트라스트에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 방사선투과사진의 감도를 말한다.
- ② 감광속도가 빠른 필름일수록 커진다.
- ③ 피사체콘트라스트와 필름콘트라스트를 합한 것이다.

④ 식별한계 콘트라스트가 투과사진 콘트라스트보다 크면 결함이 식별되지 않는다.

4. 열형광선량계(TLD)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 감도가 좋고 측정범위가 넓다.
- ② 소자를 반복하여 사용할 수 있다.
- ③ 방향의존성이 있으며 에너지 의존성이 크다.

④ 판독장치가 필요치 않으며 기록 보존이 쉽다.

5. 다음 중 중성자선원으로 사용하기에 가장 적절한 방사성동위원소는?

① Cf-252

- ② Cs-137
- ③ Gd-153
- ④ Yb-169

6. 동일한 정격전압과 전류로 고정되어 있는 2대의 X선 장비가 가동되고 있을 때 발생할 수 있는 현상으로 가장 적절한 것은?

① 방사선의 강도 및 선질은 완전히 동일하다.

② 방사선의 강도나 선질이 다르게 발생할 수 있다.

- ③ 방사선의 강도는 동일하지만 선질은 다르게 발생한다.
- ④ 방사선의 선질은 동일하지만 강도는 다르게 발생한다.

7. 비파괴검사법 중 검사 속도가 빠르고 자동화가 쉬우며, 전도체의 표면 결함 검출에 감도가 우수한 것은?

- ① 누설검사
- ② 초음파탐상시험
- ③ 방사선투과시험

④ 와전류탐상시험

8. 초음파탐상시험에 사용되는 초음파의 일종으로 고체 액체 및 기체 모두에 존재하며 진동방향이 진행방향과 평행한 초음파는?

① 종파

- ② 횡파
- ③ 판파
- ④ 표면파

9. 재료 내부의 동적거동을 비파괴적으로 평가하는 시험은?

- ① 방사선투과시험
- ② 자분탐상시험
- ③ 와전류탐상시험

④ 음향방출시험

10. 제품을 설계할 때 개념(conceptual)설계, 예비설계, 배설계(lay out), 상세설계의 단계로 이루어진다고 한다. 이 중 비파괴검사의 적용성을 고려해야 할 단계는?

- ① 개념설계
- ② 예비설계
- ③ 배치설계
- ④ 상세설계

11. 침투탐상시험에서 침투액의 점성(Viscosity)은 침투액의 어떠한 성능에 가장 큰 영향을 미치는가?

- ① 침투력
- ② 세척성
- ③ 형광성
- ④ 침투속도

12. 다음 중 비파괴시험적인 요소를 포함하고 있는 것은?

- ① 인장시험
- ② 굽힘시험
- ③ 충격시험
- ④ 경도시험

13. 미세한 표면 흠을 발견하기에 가장 우수한 침투탐상시험법은?

- ① 수세성 염색침투탐상시험법
- ② 후유화성 염색침투탐상시험법
- ③ 후유화성 형광침투탐상시험법
- ④ 용제제거성 형광침투탐상시험법

14. 철강재를 용접하여 일정시간 경과 후 표면 및 표면직하의 결함 검출에 경제적이고 손쉬운 비파괴검사법은?

- ① 음향방출시험
- ② 초음파탐상시험
- ③ 자분탐상시험
- ④ 방사선투과시험

15. 시험부의 양쪽 면에 접근 가능해야만 검사를 할 수 있는 비파괴검사법은?

- ① 자분탐상검사
- ② 침투탐상검사
- ③ 초음파탐상검사
- ④ 방사선투과검사

16. 중성자투과시험에 이용되는 중성자빔의 발생원과 거리가 먼 것은?

- ① 원자로
- ② 입자가속기
- ③ X선 발생기
- ④ 방사성 동위원소

17. 열처리 공정이 끝난 항공우주용 비자성 재료의 표면균열검출을 위하여 검사 속도가 빠르고 비용이 저렴하여 널리 활용되고 있는 비파괴검사법은?

- ① 자분탐상시험
- ② 초음파탐상시험
- ③ 침투탐상시험
- ④ 방사선투과시험

18. 단조품의 내부결함 검출에 가장 적합한 비파괴검사법은?

- ① 자분탐상시험법
- ② 초음파탐상시험법
- ③ 침투탐상시험법
- ④ 와전류탐상시험법

19. 방사선 투과사진상의 기하학적 불선명도에 영향을 주는 인자와 거리가 먼 것은?

- ① 선원의 크기
- ② 시험체의 밀도
- ③ 시험체와 필름간 거리
- ④ 선원과 시험체간 거리

20. 방사선투과시험에서 일반적으로 조사선량을 측정하기 위하여 사용되는 원리로서 기체에 방사선이 닿으면 전기적으로 중성이던 기체의 원자 또는 분자가 전자와 양이온으로 분리되는 작용을 무엇이라 하는가?

- ① 전리작용
- ② 형광작용
- ③ 사진작용
- ④ 조사작용

【2과목】 방사선투과검사 (20문제)

21. 다른 조건은 변하지 않고 X선관의 관전압을 상승시키면 파장과 투과력은 어떻게 변화하겠는가?

- ① 파장은 짧아지고 투과력은 저하된다.
- ② 파장은 짧아지고 투과력은 향상된다.
- ③ 파장은 길어지고 투과력은 저하된다.
- ④ 파장은 길어지고 투과력은 향상된다.

22. 현상액의 활성도는 필름의 특성 중 어느 것에 가장 크게 영향을 미치는가?

- ① 입상성
- ② 기하학적 조건
- ③ 고유 불선명도
- ④ 피사체 콘트라스트

23. 어떤 시험체를 초점-필름간 거리(SFD) 60cm, 관전압 200kVp, 관전류 5mA, 노출시간 30초에서 만족할만한 사진을 얻었다. 75일이 지난 후, 같은 상질을 얻기 위하여 다른 인자는 변하지 않고 거리(SFD)만을 120cm로 늘인 경우 노출시간은?

- ① 1분
- ② 2분
- ③ 4분
- ④ 8분

24. 방사선 투과사진의 등급분류를 행하기 전에 투과사진이 구비하여야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 결함의 유무
- ② 투과도계 식별도
- ③ 사진의 농도
- ④ 계조계의 농도차

25. X선관에서 소비되는 전력과 X선 출력과의 비로 표현될 수 있는 X선의 발생효율은 무엇에 비례하는가?

- ① 관전압
- ② 표적재료의 질량
- ③ 관전류
- ④ 표적재료의 원자번호

26. 동위원소의 단위질량당 방사능의 세기를 비방사능(specific activity)이라고 하는데, Ir-192의 비방사능은 약 얼마인가?

- ① 1200Ci/g
- ② 6300Ci/g
- ③ 10000Ci/g
- ④ 20000Ci/g

27. 1 MeV의 γ 선을 콘크리트로 차폐하여 1/2, 1/10, 1/100로 줄이기 위해서는 콘크리트의 두께를 각각 약 얼마로 하여야 하는가? (단, 1MeV γ 선에 대한 질량흡수계수는 $0.0635\text{cm}^2/\text{g}$, 콘크리트의 밀도는 $2.4\text{g}/\text{cm}^3$ 이다.)

- ① 5cm, 15cm, 30cm
- ② 10cm, 15cm, 20cm
- ③ 10cm, 20cm, 30cm
- ④ 15cm, 20cm, 25cm

28. 낮은 관전압의 X선관 창(X-ray tube windows) 출구의 재질로 베릴륨(Be)을 사용하는 주된 이유는?

- ① 밀도가 크기 때문에
- ② 용융점이 높기 때문에
- ③ 전도율이 낮기 때문에
- ④ 원자번호가 낮기 때문에

29. 필름의 감광도와 콘트라스트에 크게 영향을 주며, 현상 및 정착이 알맞은 시간 내에 이루어질 수 있도록 해주는 역할을 하는 것은?

- ① 정지액(stopper)
- ② 현상제(developer)
- ③ 셀룰로오즈(cellulose)
- ④ 감광유제(silver bromide)

30. X선관에서 초점(Focal spot)의 크기가 가능한 한 작아야 하는 이유는?

- ① 투과력을 증대시키기 위해
- ② 콘트라스트를 줄이기 위해
- ③ 영상의 섬세도를 증대시키기 위해
- ④ 필름의 흑화도를 증대시키기 위해

31. 방사선 투과 사진상을 기록하는 매체로서 필름 대신 사용하는 이미징 플레이트(Imaging Platr. IP)가 있다. IP의 특성을 필름과 비교하여 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 필름에 비해 감도가 높다.
- ② 필름에 비해 허용도(latitude)가 넓다.
- ③ 필름에 비해 노출시간의 단축이 가능하다.
- ④ 필름에 비해 약간 더 어두운 암실이 필요하다.

32. 정착제의 성분 중 현상되지 않은 AgBr의 제거 목적으로 사용되는 것은?

- ① 아세트산(Acetic Acid)
- ② 아황산나트륨(Sodium Sulfate)
- ③ 염화알루미늄(Aluminium Chloride)
- ④ 티오황산암모늄(Ammonium Thiosulfate)

33. 방사선 투과사진의 판독에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 투과사진의 투과도계 식별도는 농도와 관계가 있다.
- ② 투과사진을 관찰할 경우 직사광선이 드는 장소가 좋다.
- ③ 투과사진의 농도가 높은 경우 필름판독기는 밝은 것이 좋다.
- ④ 투과사진의 농도가 높을 경우 장소용 약 300룩스의 실내보다 암실이 좋다.

34. 재질과 두께를 고려해 판독 가능한 농도의 방사선 사진을 얻기 위해 사용되는 도표는?

- ① 노출도표
- ② 마우러선도
- ③ H&D 곡선
- ④ 필름 특성곡선

35. 계조계에 근접한 모재부분의 농도를 A, 계조계의 중앙부분의 농도를 B라 할 때 계조계의 값은?

- ① $\frac{A}{A-B}$
- ② $\frac{B}{B-A}$
- ③ $\frac{A-B}{A}$
- ④ $\frac{B-A}{B}$

36. 방사선 투과검사시 투과사진에서 볼 수 있는 인공결함(Artifact) 중 노출 후에 필름이 구겨졌을 때 현상처리한 필름에 나타나는 결함의 형상은?

- ① 뿌연 안개 모양
- ② 불규칙한 줄무늬
- ③ 검은 반점과 날카로운 검은 선
- ④ 주위보다 짙은 농도의 초승달 형태

37. 방사선 투과검사의 현상처리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정착액의 온도는 일반적으로 18~24°C 정도를 유지하는 것이 바람직하다.
- ② 정지액은 일반적으로 5~10°C의 차가운 온도를 유지하고 현상액과 중화하여 사용하여야 한다.
- ③ 암실의 온도는 일반적으로 30°C 이상을 유지하여야 하며, 상대습도는 25% 이하로 건조해야 좋다.
- ④ 정착한 후 흐르는 물에 예비수세시 아황산소다의 2% 용액에 침지하면 수세시간을 충분히 연장할 수 있다.

38. 다음 방사선 측정기기 중 방사선에 의한 가스의 전리를 측정하는 방식이 아닌 것은?

- ① 전리함(Ionization Chamber)
- ② GM 계수관(Geiger Muller Counter)
- ③ 비례계수관(Proportional Counter)
- ④ 반도체검출기(Semiconductor Detector)

39. 220kV, X선으로 20mm 동판을 촬영하려면 몇 mm 철판을 촬영할 때와 노출시간이 같아야 하는가? (단, 구리의 X선 등가계수는 1.4이다.)

- ① 16mm
- ② 24mm
- ③ 28mm
- ④ 32mm

40. 다음 중 방사선 투과검사시 산란선의 영향을 줄이기 위해 사용하는 보조재가 아닌 것은?

- ① 마스크(Mask)
- ② 콜리메이터(Collimator)
- ③ 연박스크린(Lead foil screen)
- ④ 격자 다이어프램(Grid diaphragm)

【3과목】 방사선안전관리, 관련규격및컴퓨터활용 (20문제)

41. 9mSv/h씩 조사되는 방사선장에서 작업하여야 하는 작업자가 3mSv/h 까지만 피폭이 허용된다면 이 작업장에서 작업자는 최대 얼마나 작업할 수 있는가?

① 20분

② 30분

③ 40분

④ 60분

42. 다음 중 원자력법 시행규칙에 의해 반드시 방사선량을 측정하여야 하는 장소에 해당되지 않는 것은?

① 배수구

② 사용시설

③ 저장시설

④ 방사선관리구역

43. α 선을 방출하는 방사성물질에 대하여 원자력법에서 허용하는 최대 표면오염도는 얼마인가?

① 0.04 kBq/m²

② 0.4 kBq/m²

③ 4 kBq/m²

④ 40 kBq/m²

44. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선 투과검사(ASME Sec. Art.2)에 따라 구형 기기의 중앙에 선원을 놓고 한 번의 노출 촬영하는 경우 하나 또는 그 이상의 필름홀더를 사용하기전 원주를 촬영하고자 한다. 이 때 필요한 최소 투과도계수는 몇 개인가?

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

45. 주강품의 방사선 투과시험(KS D 0227)에서 주강품이 수지상 수축과 선형 수축이 혼재하고 있을 때, 결함 폭 치수는 얼마로 하는가?

① 폭의 3배

② 길이의 3배

③ 폭의 1/3

④ 길이의 1/3

46. 강 용접 이음부의 방사선 투과시험 방법(KS D 0845)에 의해 투과사진의 결함을 분류할 때 다음 중 결함의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 갈라짐

② 언더컷

③ 용입 불량

④ 둥근 블로홀

47. 원자력법에서 일반인에 대한 연간 유효선량한도를 얼마로 정하고 있는가?

① 1mSv

② 5mSv

③ 12mSv

④ 100mSv

48. 강 용접 이음부의 방사선 투과시험 방법(KS D 0845)에 따라 모재두께 24mm인 검사체의 제2종의 결함분류가 2류인 경우 최대 허용될 수 있는 가늘고 긴 슬래그 혼입의 결함길이는?

① 6mm

② 8mm

③ 12mm

④ 16mm

49. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선 투과검사(ASME Sec. Art.2)에 따라 28mm(1.1인치) 두께의 시험체를 촬영시 필름 측에 부착할 유공형 투과도계의 식별번호는?

① 10

② 20

③ 25

④ 30

50. 부피가 10cm³이며, 질량이 50g인 어떤 물질에 100erg의 방사선이 흡수되었다면 이 물질의 흡수선량은 몇 red인가?

① 0.01red

② 0.02red

③ 10red

④ 20red

51. 강 용접 이음부의 방사선 투과시험 방법(KS D 0845)에 의해 4mm 강판의 맞대기 용접부에서 A급 상질을 요구하는 경우 계조계의 값은?

- ① 0.062 이상
- ② 0.081 이상
- ③ 0.10 이상
- ④ 0.15 이상

52. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선 투과검사(ASME Sec. Art.2)에서 320kV이하의 X선 발생장치의 초점 크기를 측정하는 방법은?

- ① 핀홀법
- ② 단벽촬영법
- ③ 섹션법
- ④ 이중벽촬영법

53. 야외작업현장에서 방사선 투과검사를 하기 전 주변지역에 방사선 구역을 설정하는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 알람미터를 사용하여 알람이 적게 울리는 지역에 로프를 설치한다.
- ② 감마선 측정용 서베이미터를 사용하여 규정선량 이하인 지역에 로프를 설치한다.
- ③ 포켓도시미터를 사용하여 시간당 집적선량이 0.75mR/h 이하인 구역에 로프를 설치한다.
- ④ 선원의 세기는 거리의 역제곱에 비례한다는 법칙을 이용, 계산에 의해 거리를 산출하여 로프를 설치한다.

54. 강 용접 이음부의 방사선 투과시험 방법(KS D 0845)에서 규정하고 있는 강 용접부 시험에 사용할 수 있는 계조계의 재료는?

- ① 연신신주
- ② 압연강재
- ③ 압연동재
- ④ 연신알루미늄

55. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선 투과검사(ASME Sec. Art.2)에 따라 X선으로 촬영을 하여 필름 1장으로 관찰할 경우 요구되는 방사선 투과사진의 농도 범위로 옳은 것은?

- ① 최소 1.3 이상 최대 3.5 이하
- ② 최소 1.5 이상 최대 3.5 이하
- ③ 최소 1.8 이상 최대 4.0 이하
- ④ 최소 2.0 이상 최대 4.0 이하

56. 윈도우 운영체제에서 디스크 조각 모음을 할 경우 최상의 결과를 얻기 위해 우선적으로 해야 할 조치는?

- ① 윈도우를 종료하고 새로 부팅한다.
- ② 필요 없는 파일들을 미리 삭제하고 휴지통도 비운다.
- ③ CD-ROM 드라이브에서 CD-ROM을 꺼낸다.
- ④ 하드 디스크의 임시 폴더에 데이터 파일의 백업본을 만들어 놓는다.

57. 정보검색을 할 때의 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 검색엔진을 사용할 경우 각각의 검색 엔진에서 사용할 수 있는 기능들에 대한 도움도 받을 알아 두면 편리하다.
- ② 한 검색엔진을 이용하여 정보검색을 할 때 원하는 검색결과가 나오지 않았다고 하면, 다른 검색엔진을 사용해도 원하는 결과를 얻기 어려우므로 다른 방법을 모색한다.
- ③ 키워드 선택이 중요하다. 키워드가 짧으면 원하는 결과를 찾을 수 없는 경우가 많으므로 키워드는 구체적으로 만드는 것이 좋은 방법이다.
- ④ 검색엔진마다 검색 연산자가 약간씩 다르므로 이를 정확히 숙지한 후 키워드와 검색 연산자를 조합하여 작성한 검색식을 정보 검색에 이용한다.

58. 컴퓨터 통신서비스 중 세계 어느 지역에서나 음성 전화, 무선호출, 전자 우편 등의 서비스를 제공할 수 있는 차세대 이동 통신용 위성 서비스는?

- ① IMT-200
- ② WAP
- ③ Blue tooth
- ④ IrDA

59. 사용자가 방문했던 내용을 담고 있는 캐시 서버로서 방화벽의 기능까지 지원하는 것은?

- ① 웹 서버
- ② TCP/IP
- ③ 클라이언트 서버
- ④ 프록시 서버

60. 컴퓨터 네트워크를 구성하기 위한 연결 장비가 아닌 것은?

- ① 게이트웨이
- ② 라우터
- ③ 허브
- ④ 브라우저

【4과목】 금속재료학 (20문제)

61. 다음의 열처리 방법 중 최종 미세조직이 베이나이트인 것은?

- ① Martempering
- ② Austempering
- ③ Ausforming
- ④ Sperodiing

62. 재료가 영구히 파괴되지 않는 응력 중에서 최대의 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 크리프 한도
- ② 항복 응력
- ③ 에릭센값
- ④ 피로 한도

63. 주철의 종류와 제조 방법을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① CV 주철은 Fe-Si, Fe-Mn으로 접종처리 하여 제조한다.
- ② 칠드주철은 주형에 냉금을 삽입하여 주물표면을 급랭시켜 제조한다.
- ③ 구상흑연주철은 전기로에서 용해하여 주형 주입 후 Fe, Si, K를 첨가하여 제조한다.
- ④ 미하나이트주철은 Ca-Si, Fe-Si 등으로 접종하여 제조한다.

64. 분말을 캡슐에 넣어 진공 밀폐한 것을 고압용기에 넣어 고온고압의 불활성가스에서 열간 전방향으로 압력을 가하여 압축과 소결을 동시에 하는 성형법은?

- ① 소결단조법
- ② 사출성형법
- ③ 분무성형법
- ④ 열간정수압성형법

65. 다음 중 탄소강에서 펄라이트(pearlite)는 무엇의 혼합조직인가?

- ① 오스테나이트+시멘타이트
- ② 페라이트+오스테나이트
- ③ 페라이트+시멘타이트
- ④ 레데뷰라이트+오스테나이트

66. 비정질합금의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 열에 강하여 내열부품으로 사용된다.
- ② 균질한 재료이고 결정이방성이 없다.
- ③ 전기저항이 크고, 그 온도 의존성은 작다.
- ④ 강도와 연성이 크나 가공경화는 일으키지 않는다.

67. 고강도 알루미늄 합금인 두랄루민에 강도를 더욱 증가시킨 초초두랄루민(extra super duralumin, ESD)은 두랄루민에 어떤 원소를 추가하여 제작 되는가?

- ① C
- ② W
- ③ Si
- ④ Zn

68. 온도변화에 따라 열팽창계수, 탄성계수 등의 변화가 적고 고급 정밀기계 부품, 전자기재료 등에 사용되는 Ni-Fe 합금이 아닌 것은?

- ① 모넬메탈(Monel metal)
- ② 엘린바(Elinbar)
- ③ 슈퍼인바(Superinvar)
- ④ 플라티나이트(Platinite)

69. 강의 담금질(quenching)에 대한 설명 중에서 틀린 것은?

- ① 위험구역은 빨리 냉각한다.
- ② 이공석강의 가열 온도는 A3+50°C이다.
- ③ 임계구역을 통과한 강의 조직은 마텐자이트이다.
- ④ 공구강의 담금질시 가열온도는 오스테나이트화 온도(TA)이다.

70. 마텐자이트형 변태의 일반적인 특징이 아닌 것은?

- ① 전단변형 변태
- ② 무확산 변태
- ③ 정적 재결정 변태
- ④ 협동적 원자운동에 의한 변태

71. 탄소강에서 첨가원소 영향을 짚지은 것 중 틀린 것은?

- ① P : 입자의 조대화를 촉진한다.
- ② Mn : 고온에서 주조성을 저하시킨다.
- ③ Si : 페라이트 중에 고용되어 경도를 향상시킨다.
- ④ Cu : 고탄소강에서 부식에 대한 저항성을 증가시킨다.

72. 다음 중 흑연 도가니에서 용해할 수 없는 금속은?

- ① Al
- ② Fe
- ③ Cu
- ④ Zn

73. 고망간강(high manganese steel)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기지는 오스테나이트(austenite)조직을 갖는다.
- ② 열처리 수인법(water toughning)을 이용한다.
- ③ 열전도성이 좋고 팽창계수가 작아 열변형을 일으키지 않는다.
- ④ 항복점은 낮으나 인장강도는 높게 되어 파괴에 대해 높은 인성을 나타낸다.

74. BCC 결정 구조에서 격자 정수를 a라 할 때 근접원자간 거리는?

- ① $\sqrt{2}a$
- ② 2a
- ③ $(1/\sqrt{2})a$
- ④ $(\sqrt{3}/2)a$

75. 마그네슘 합금의 기호 중 ASTM에서 나타내는 주요배합 금속기호에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① A는 Al 금속의 기호이다.
- ② K는 Ag 금속의 기호이다.
- ③ Z는 Zn 금속의 기호이다.
- ④ E는 희토류 금속의 기호이다.

76. 조밀육방격자(HCP) 금속에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① HCP 금속에는 Cd, Mg 등이 있다.
- ② HCP 결정구조의 이상적인 측비(c/a)는 1.633이다.
- ③ 순수 Ti은 상온에서 심한 균열을 발생시키므로 두께를 20% 이하로만 냉간 가공할 수 있다.
- ④ HCP Ti의 연성이 비교적 높은 것은 Ti 결정격자에 작용될 수 있는 슬립계가 많고 쌍정이 가능하기 때문이다.

77. 화폐용으로 사용되는 스테링 실버(sterling silver) 귀금속 합금의 조성으로 옳은 것은?

- ① Ag-10% Au합금
- ② Ag-7.5% Au합금
- ③ Ag-7.5% Cu합금
- ④ Ag-10% Cu합금

78. 불스아이(bull's eye)조직을 갖는 주철은?

- ① 구상흑연주철
- ② 백심가단주철
- ③ 흑심가단주철
- ④ 합금주철

79. 형상기억합금에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 실용합금으로는 Ni-Ti계가 있다.
- ② 형상기억효과는 일방향성(one way)의 현상이다.
- ③ 형상기억합금은 제트 전투기의 파이프 이음새(pope fitting)에 이용 된다.
- ④ 형상기억합금이 초탄성합금과의 차이점은 변형 후에 열을 가하면 원형으로 되돌아가지 않는 것이다.

80. 망간동에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 망간동 전기저항이 높아 저항재료로 쓰인다.
- ② 300°C 이상에서도 고온강도가 유지되고, Cu에 Mn이 고용한도 이상으로 첨가하면 연성이 우수해진다.
- ③ 망간동은 고강도 황동에서 탈산제로 사용된 Mn이 소량 잔류한 것이다.
- ④ Cu-Mn에 Ni를 첨가한 Manganin은 상온에서 온도계수가 매우 작다.

【5과목】 용접일반 (20문제)

81. 산소가스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 성질은 무색, 무취, 무미의 기체이다.
- ② 공기보다 약간 무겁다.
- ③ 아세틸렌가스와 화합하여 아세틸렌 연소를 도와주는 역할을 한다.
- ④ 산소 자체는 잘 타지 않으므로 가연성 가스이다.

82. 수중절단에 가장 많이 사용하는 가스는?

① 수소

② 아르곤

③ 헬륨

④ 탄산가스

83. 피복 아크 용접에서 언더컷의 발생 원인에 해당되지 않는 것은?

① 아크 길이가 너무 길 때

② 용접속도가 적당하지 않을 때

③ 부적당한 용접봉을 사용할 때

④ 슬래그의 유동성이 좋고 냉각하기 쉬울 때

84. 가스용접에서 불변압식(A형) 팁번호 1번 사용시 용접 가능한 판 두께로 가장 적합한 것은?

① 1mm

② 4mm

③ 10mm

④ 15mm

85. 연강용 피복 아크 용접봉의 기호가 E4303인 것은?

① 저수소계 용접봉

② 일루미나이트계 용접봉

③ 철분저수소계 용접봉

④ 라임티타니아계 용접봉

86. 용접부의 잔류응력을 감소시키기 위한 대책으로 잘못된 것은?

① 용접부 용착금속량을 감소시킨다.

② 개선 각과 루트 간격을 되도록 크게 한다.

③ 수축량이 큰 곳부터 먼저 용접한다.

④ 용접 후 서냉 한다.

87. 용접 길이를 짧게 나누어 간격을 두면서 용접하는 방법으로 피 용접물 전체에 변형이 적게 발생하도록 하는 용착법은?

① 대칭법

② 후퇴법

③ 전진법

④ 비석법

88. 교류 아크 용접기의 부속장치 중 핫 스타트 장치의 특성 설명으로 틀린 것은?

① 비드 모양을 개선한다.

② 아크 발생을 어렵게 한다.

③ 가공(blow hole)을 방지한다.

④ 아크발생 초기의 용입을 양호하게 한다.

89. 납땜 재료 중 연납땜 재료로 사용할 수 있는 것은?

① 카드뮴-아연납

② 황동납

③ 은납

④ 알루미늄납

90. 일면 충돌용접이라고도 하며 극히 짧은 지름의 용접물 접합에 사용되고 전원은 축전된 직류를 사용하는 용접법은?

① 만능 심 용접

② 업셋 용접

③ 퍼커션 용접

④ 플래시 버트 용접

91. 저수소계 용접봉에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 피복제로 석회석(CaCO_3 , 형석(CaF_2))을 주성분으로 사용한 용접봉이다.

② 비드가 안정하고 파형도 고우며, 기공의 발생이 적어 아크 길이를 길게 하여 용접하는 것이 좋다.

③ 강력한 탈산작용 때문에 산소량이 적으며, 용착 금속의 인성(toughness) 및 기계적 성질이 좋다.

④ 피복제는 습기를 흡습하기 쉽기 때문에 사용하기 전에 300~350°C 정도로 1~2시간 동안 건조시켜 사용한다.

92. TIG 용접에 사용되는 비소모성 전극의 조건으로 틀린 것은?

① 고 용융점의 금속

② 전자 방출이 잘되는 금속

③ 전기 저항률이 많은 금속

④ 열 전도성이 좋은 금속

93. 미그(MIG)용접의 장점 설명으로 틀린 것은?

- ① 수동 피복 아크 용접에 비해 용착효율이 높다.
- ② 각종 금속 용접에 다양하게 적용할 수 있어 용융범위가 넓다.
- ③ 티그(TIG) 용접에 비해 용융속도가 빠르다.
- ④ 보호가스의 가격이 저렴하여 연강 용접에 적당하다.

94. 용접기의 1차 압력이 20kVA 이고 전원 전압이 200V일 때, 용접기 1차측 안전스위치 퓨즈 용량으로 가장 적합한 것은?

- ① 100A
- ② 10A
- ③ 5A
- ④ 0.1SA

95. 가스 압접(pressure gas welding)의 특징이 아닌 것은?

- ① 이음부에 탈탄층이 생기기 쉽다.
- ② 용접시간이 빠르다.
- ③ 용접봉이나 용제가 필요 없다.
- ④ 장치가 간단하여 설비비, 보수비가 저렴하다.

96. 150kgf/cm²의 압력으로 대기압 하에서 6,000ℓ가 충전된 산소를 압력이 100kgf/cm² 될 때까지 사용하였다면 산소사용량은?

- ① 1200ℓ
- ② 1500ℓ
- ③ 1800ℓ
- ④ 2000ℓ

97. 피복 아크 용접법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 교류 혹은 직류전원을 모두 사용할 수 있다.
- ② 전자세 용접이 가능하다.
- ③ 옥외 용접이 가능하다.
- ④ 보호가스가 필요하다.

98. 아크솔림(arc blow)방지 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 직류 역극성으로 극성을 선택한다.
- ② 접지점을 될 수 있는 대로 용접부로부터 멀리한다.
- ③ 아크 길이를 길게하여 용접한다.
- ④ 직류 정극성으로 극성을 선택한다.

99. 모재 및 용접부의 연성뿐만 아니라 기공, 슬래그 섞임선상조직 등 결함의 유무를 조사하기 위한 시험은?

- ① 굽힘시험
- ② 인장시험
- ③ 충격시험
- ④ 경도시험

100. AW 300의 아크 용접기로 220A의 용접전류를 사용하여 10시간 용접했다. 이 경우 허용 사용율은 약 몇 %인가? (단, 용접기의 정격 사용율은 45%이다.)

- ① 83.7
- ② 52.6
- ③ 61.4
- ④ 45.8