


1과목 : 기계제작법

1. 그림과 같은 고정구에 의하여 테이퍼 1/30의 검사를 할 때 A로부터 B까지의 다이얼 게이지를 이동시키면 다이얼 게이지의 지시 눈금의 차는 얼마인가?



- ① 3.0mm                      ② 3.5mm
- ③ 5.0mm                      ④ 2.5mm

2. 빌트 업에지(Built-up edge)의 발생방지 대책으로 가장 옳은 것은?

- ① 절삭깊이, 이송 속도를 크게 한다.
- ② **②** 바이트 윗면 경사각을 크게 하고 절삭속도를 높인다.
- ③ 절삭 속도를 느리게 하고 절삭 깊이 및 이송 속도를 크게 하고 윤활성이 좋은 윤활유를 사용한다.
- ④ 바이트의 윗면 경사각을 작게 한다.

3. 단면이 불규칙하고 대칭이 아닌 가공물을 척에 고정 하여 센터대기에 적합하며, 4개의 조오(jaw)가 있는 척은?

- ① 마그네틱 척                      ② 콜릿 척
- ③ 단동 척                              ④ 연동 척

4. 내접치차(internal gear)는 다음의 어느 공작기계로 가공하는가?

- ① 호빙머신                              ② Maag의 기어 셰이퍼
- ③ 그라인딩 머신                      ④ **④** 펠로즈 기어 셰이퍼

5. 방전가공시 전극(가공공구) 재질로 사용되지 않는 것은?

- ① 황동                                      ② 텅스텐
- ③ 구리                                        ④ **④** 알루미늄

6. 용접시에 쓰이는 정극성, 역극성에 대한 다음 사항중 틀린 것은?

- ① 직류용접 전원에만 한정해서 쓰는 말이다.
- ② 아크용접에서 쓰이는 말이다.
- ③ 박판용접시에는 역극성으로 하는 것이 바람직하다.
- ④ **④** 저항용접시에는 정극성으로 하는 것이 바람직하다.

7. 목형에서 코어(core)를 주형이 지지할 수 있게 하기 위하여 코어의 소요치수보다 길게 만들고 주형에는 지지좌를 만드는데 이것을 무엇이라 하는가?

- ① 코어 상자                              ② 코어 라운딩
- ③ **③** 코어 프린트                      ④ 코어 서포트

8. 주조에서 주물의 중심부까지의 응고시간 t는 주물의 체적(V)과 표면적(S)과는 어떤 관계가 있는가?

- ①  $t \propto V/S$                               ②  $t \propto (V/S)^2$
- ③ **③**  $t \propto \sqrt{V/S}$                       ④  $t \propto (V/S)^3$

9. 단면감소율, 다이의 각도, 윤활법, 역장력 등을 그 인자로 하는 소성가공법은?

- ① 압축가공                              ② 스피닝
- ③ **③** 인발가공                              ④ 압출가공

10. 밀링 커터 중에서 외주의 정면에 절삭날이 있으며 밀링커터 축에 수직인 평면을 가공할 때 쓰는 커터는?

- ① 메탈 소                                      ② 정면 밀링 커터
- ③ 총형 밀링 커터                      ④ 플라이 커터

11. 탭 드릴의 지름을 나사산 높이의 75%로 할 때, 다음 어느 식으로 계산되는가? (단, A : 나사의 바깥지름, h : 나사산의 높이, P : 나사의 피치이다.)

- ①  $A - \frac{8}{5}h$                               ② **②**  $A - \frac{3}{2}h$
- ③  $A - P$                                       ④  $A - 2P$

12. 공작물의 중앙에 구멍이 있어서 센터로 직접 지지할 수 없고, 또한 척(chuck)에 물려 가공할 수 없을 경우 다음 중 선택이 가능한 방법은?

- ① 돌리개                                      ② **②** 맨드릴
- ③ 방진구                                      ④ 면판

13. 단조용 강재로서 유황의 함유량이 많을 때, 다음의 무엇과 가장 관계가 깊은가?

- ① 인성의 증가                              ② **②** 적열취성
- ③ 가소성 증가                              ④ 냉간취성

14. 단조해머가 자유낙하 할 때, 단조해머의 하중 W = 10kgf, 해머의 속도 10m/s, 단조높이의 변화량 h = 3mm, 해머의 효율 n = 0.9, 중력가속도 g = 9.8 m/s<sup>2</sup> 일 때, 운동에너지(E)는 약 몇 kgf인가?

- ① 36    ② 41
- ③ **③** 46    ④ 51

15. 플라즈마 젓 가공의 특징과 응용을 설명하는 다음 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 플라즈마 젓 절단가공은 스테인레스강, 알루미늄, 콘크리트, 내화벽돌 등을 고속으로 절단할 수 있다.
- ② 플라즈마 젓 절단은 수중에서도 할 수 있다.
- ③ **③** 플라즈마 젓은 절삭가공도 가능하며 절삭성이 좋은 재료에만 응용된다.
- ④ 플라즈마 젓 절단을 고온 절단을 명행하면 효과적이다.

16. 코킹(Caulking)이란 어떤 작업인가?

- ① 강판의 가장자리를 굽히는 작업이다.
- ② **②** 용기의 기밀을 완전히 하기 위하여, 리벳이음을 만든 접판 외극에 실시하는 정 다지기 작업이다.
- ③ 강판을 롤러 가공을 할 때 끝을 굽히는 작업이다.
- ④ 제관이 끝난 후 기밀시험을 하기 위한 수압시험을 뜻한다.

17. 쏫 피닝(shot peening)이란 어떤 작업인가?

- ① 가공물의 표면에 쏫을 투사하여 피로강도를 증가시키기 위한 일종의 냉간 가공법이다.
- ② **②** 두께가 큰 재료에 효과가 크며, 부적당한 쏫 피닝은 연

성을 증가시킨다.

- ③ 슷의 재질은 냉간 주철, 주강, 강철 등이 쓰이며 대부분 환형으로 되어 있다.
- ④ 슷 피닝 작업에는 피닝 작업과 청정작업이 있다.

18. 연삭비(grinding ratio)를 옳게 나타낸 것은?

- ① 칩의 체적 / 슷들의 감멸된 체적
- ② 슷들의 감멸된 체적 / 칩의 체적
- ③ (스�들의 감멸 중량 / 칩의 중량) X 100%
- ④ (칩의 중량 / 슷들의 감멸 중량) X 100%

19. 다음 중 정밀측정실의 표준 측정 온도는?

- ① 20℃
- ② 25℃
- ③ 15℃
- ④ 30℃

20. 금속표면에 확산에 의한 알루미늄을 침투시키는 것을 칼로라이징(calorizing)이라 한다. 이것은 어떤 성질을 향상시키기 위한 것인가?


- ① 내충격성
- ② 전연성
- ③ 내균열성
- ④ 내식성

2과목 : 재료역학

21. 굽힘모멘트에 의한 수직응력의 분포를 옳게 표현한 것은?

- ① 단면의 중립축에서 수직응력이 최대이다.
- ② 단면의 중립축에서 항상 0이다.
- ③ 중립축으로부터 곡선적으로 변화한다.
- ④ 상, 하 단면에서도 항상 0이다.

22. 그림과 같은 외팔보의 최대 처짐은?



- ①  $\frac{Pl^3}{2EI}$
- ②  $\frac{Pl^3}{3EI}$
- ③  $\frac{Pl^3}{6EI}$
- ④  $\frac{Pl^3}{8EI}$

23. 지름 20mm, 길이 200mm인 연강봉이 인장하중에 의하여 길이는 0.0016mm 늘어나고 지름이 0.00005mm 만큼 줄었다면 이 재료의 포아송 비(poisson's ratio)  $\mu$ 는?

- ① 1/5.2
- ② 1/4.2
- ③ 1/3.2
- ④ 1/2.2

24. 1.8kN의 인장하중을 받는 연강 원형봉이 인장응력 360Mpa를 생기게 하려면 안전하게 사용할 수 있는 원형봉의 지름은? (단, 안전율 S = 4로 한다.)

- ① 10.1mm
- ② 5.05mm
- ③ 15.15mm
- ④ 20.5mm

25. 길이 L, 단면적 A, 무게 W인 막대의 상단을 고정하여 매달았다. 내부에 저장되는 단위 부피당 변형에너지는 나타내는 식은? (단,  $\gamma$ 는 재료의 비중량, E는 탄성계수,  $\sigma$ 는 응력)


- ①  $\frac{\gamma^2 L^2}{2E}$
- ②  $\frac{\gamma^2 L^2}{6E}$
- ③  $\frac{\sigma^2}{2E}$
- ④  $\frac{\sigma^2}{6E}$

26. 바깥지름이 300mm인 평 벨트 휘일에 벨트의 유효장력 2000N이 작용되고 있다면 축에 전달되는 비틀림 모멘트는 몇 N·m인가?

- ① 600
- ② 500
- ③ 400
- ④ 300


27. 그림과 같은 봉에 하중 P가 작용하면 환봉에 저장되는 변형 에너지(strain energy)는? (단, 응력은 각 단면에 균일하게

분포하는 것으로 가정하며, 단면적  $A = \frac{\pi d^2}{4}$  이다.)



- ①  $U = \frac{3P^2 l}{32AE}$
- ②  $U = \frac{5P^2 l}{32AE}$
- ③  $U = \frac{7P^2 l}{32AE}$
- ④  $U = \frac{9P^2 l}{32AE}$

28. 그림과 같은 일단고정 타단지지보에 등분포하중이 전길이에 걸쳐 작용하고 있는 경우의 굽힘모멘트 선도로 형태가 제일 유사한 것은?




- ①
- ②
- ③
- ④

29. 짧은 강재 파이프에 P = 1000kN의 축방향 압축력이 작용할 때 파이프에 항복이 발생되지 않게 하려면 최소 바깥지름(d)은 몇 mm인가? (단, 항복응력에 대한 안전계수는 2이며, 파이프의 두께는 바깥지름의 1/8배 이고, 강의 항복응력은 250Mpa 이다.)


- ① 143                      ② 153
- ③ 163                      ④ 173

30. 그림과 같이 반원부재가 하중 P가 작용할 때 C 점을 통하는 단면에서의 내부 모멘트는?



- ①  $\frac{PR}{8}$                       ②  $\frac{PR}{4}$
- ③  $\frac{PR}{2}$                       ④ PR

31. 그림과 같은 보에서 발생하는 최대굽힘 모멘트는?



- ① 2 kN·m                      ② 5 kN·m
- ③ 7 kN·m                      ④ 10 kN·m

32. 직경이 d이고 길이가 L인 강봉에 인장하중 P가 작용하고 있다. 강봉의 탄성계수가 E라 하면 강봉의 전체 탄성에너지 U는 얼마인가?


- ①  $\frac{P^2L}{2\pi Ed^2}$                       ②  $\frac{P^2L}{\pi Ed^2}$
- ③  $\frac{2P^2L}{\pi Ed^2}$                       ④  $\frac{4P^2L}{\pi Ed^2}$

33. 그림의 경우 보 중앙의 처짐이 옳은 것은?



- ①  $\frac{Mol^2}{16EI}$                       ②  $\frac{Mol^2}{68EI}$
- ③  $\frac{Mol^2}{120EI}$                       ④  $\frac{5Mol^2}{384EI}$

34. 그림과 같은 스트레인 (strain rosette)에서  $\epsilon_a=100 \times 10^{-6}$ ,  $\epsilon_b=200 \times 10^{-6}$ ,  $\epsilon_c=900 \times 10^{-6}$  이때 주변형률의 크기는?




- ①  $\epsilon_1=-10^{-3}$ ,  $\epsilon_2=0$                       ②  $\epsilon_1=0$ ,  $\epsilon_2=-10 \times 10^{-3}$
- ③  $\epsilon_1=-10 \times 10^{-3}$ ,  $\epsilon_2=0$                       ④  $\epsilon_1=10^{-3}$ ,  $\epsilon_2=0$

35. 두께 8mm인 가죽 벨트가 1200rpm으로 회전하는 d=400mm의 풀리에 감겨져 있을 때 원심력에 의해 벨트 속에 발생하는 인장응력은 몇 kPa인가? (단, 가죽의 비중량  $\gamma = 9810 \text{ N/m}^2$  이다.)


- ① 632                      ② 7700
- ③ 879                      ④ 5778

36. 그림과 같은 길이 3m의 원형 단면의 연강봉 기둥에 P = 100kN의 축압축 하중을 작용하려고 한다. 안전율은 5로 하고 오일러(Euler)의 공식을 사용하면 이 기둥의 지름은 몇 cm가 옳은가?



- ① 5.77                      ② 4.71
- ③ 3.86                      ④ 2.64

37. 그림에 표시한 단순 지지보에서의 최대 처짐량은?



- ①  $\frac{wl^3}{48EI}$                       ②  $\frac{wl^4}{24EI}$
- ③  $\frac{5wl^3}{253EI}$                       ④  $\frac{5wl^4}{384EI}$

38. 반경 r, 압력 P, 두께 t인 실린더형 압력용기에서 발생하는 절대 최대 전단응력 (3차원 응력상태에서의 최대 전단응력)을 크기는?

- ①  $\frac{Pr}{2t}$                       ②  $\frac{Pr}{t}$
- ③  $\frac{Pr}{4t}$                       ④  $\frac{2Pr}{t}$



은가?

- ① 40 ~70℃                      ② 80 ~ 100℃
- ③ 100 ~200℃                    ④ 200℃이상

56. 아세틸렌의 완전 연소의 화학식은?

- ①  $C_2H_2 + 2\frac{1}{2}O_2$                       ②  $C_3H_8 + 5O_2$
- ③  $C_2H_2 + 2O_2$                             ④  $CH_4 + 2O_2$

57. 알루미늄 합금의 열처리 법에 해당되지 않는 것은?

- ① 마켄칭                            ② 용체화 처리
- ③ 인공 시효처리                    ④ 풀림

58. 상온에서 강자성체이며 연성은 크로 인장강도는 작으며 파면이 백색을 띠고 있는 강의 표준조직은?

- ① 페라이트                          ② 플라이트
- ③ 시멘타이트                        ④ 오스테나이트

59. 언더 비드 균열은 비드에 직각으로 생기는 균열이다. 다음 중 어떤 강종에서 가장 많이 발생하는가?

- ① 저합금 고장력강                  ② 저합금 저장력강
- ③ 고합금 고장력강                  ④ 고합금 저장력강

60. 저합금 고장력강의 서브머지드(잠호) 용접시 발생하는 고온 균열을 방지하기 위한 방법 중 옳지 않은 것은?

- ① 전류의 세기를 낮춤
- ② S함량이 낮은 재료를 사용
- ③ 비드의 폭과 용입 깊이 비율을 개선함
- ④ 예열을 반드시 실시함

4과목 : 용접구조설계

61. 다음 경도계 중 반발높이로 경도값을 표시하는 경도계는?

- ① 브리넬 경도계                    ② 로크웰 경도계
- ③ 비커스 경도계                    ④ 쇼어 경도계

62. 용접변형을 경감하기 위한 용접법 중 비석법을 바르게 설명한 것은?

- ① 두꺼운 판을 용접할 때 층을 쌓아 올리면서 용접하는 방법
- ② 용접부에 물을 적신 석면, 천 등을 올려놓고 용접하는 방법
- ③ 용접선이 길 경우에 용접비드를 건너 뛰어서 놓은 방법
- ④ 모재의 보다 찬 부분을 선택하여 비드를 놓는 방법

63. 가접(tack weld)의 일반적 주의사항이 아닌 것은?

- ① 공작상 문제가 되는 곳은 피하는 것이 좋다.
- ② 본 용접보다도 약간 가는 용접봉을 사용한다.
- ③ 루트 간격이 소정의 치수가 되도록 유의하여야 한다.
- ④ 강도상 중요한 이음일수록 가접을 하는 것이 좋다.

64. 각의 용접에서 열영향부가 급랭 경화하여 강도는 상승하나 연성은 저하하는 경향이 있으며 이 열영향부의 3가지 영역에 해당되지 않는 것은?

- ① 인화역                            ② 입상역

- ③ 세입역                            ④ 조입역

65. 9% 니켈량을 급냉시킬 때 잔류응력이 최대가 되는 최고 가열온도는 몇 ℃인가?

- ① 400                                ② 700
- ③ 900                                ④ 1000

66. 용접작업의 기본 기호에서 다음 중 3개는 그 표시가 같은데 1개는 다른 기호에 해당하는 것은?

- ① 점용접                            ② 심용접
- ③ 플러그 용접                    ④ 프로젝션 용접

67. 용접시험 중 용접성(weldability) 시험에 해당되지 않는 것은?

- ① 노치취성 시험                    ② 용접연성 시험
- ③ 용접균열 시험                    ④ 천공 시험

68. 그림과 같은 맞대기 용접부의 목두께는?



- ①  $t_2$                                 ②  $t_1$
- ③  $t_2 - t_1$                         ④  $t_2 - 2t_1$


69. 용접 균열 시험법 중에서 고온 균열 시험법은 다음중 어느 것인가?

- ① 피이스코 균열 시험법
- ② 크랜취일드 균열 시험법
- ③ CTS 균열 시험법
- ④ 슬릿형 균열 시험법

70. 용접이음 강도 계산에서 안전율을 n, 허용응력을  $\sigma_w$ 라면 용착금속의 인장강도  $\sigma$ 는 어떻게 표시되는가?

- ①  $\sigma = \frac{n}{\sigma_w}$                     ②  $\sigma = n\sigma_w$
- ③  $\sigma = 2n\sigma_w$                 ④  $\sigma = \frac{\sigma_w}{n}$

71. 다음 그림과 같이 강판의 두께 25mm, 인장하중이 8,600kgf를 작용시키고자 하는 겹치기 용접이음을 하고자 한다. 용접부·허용응력을 7kgf/mm<sup>2</sup>라 할 때 필요한 강판의 용접길이는?



- ① 20.1mm                            ② 30.4mm
- ③ 34.7mm                            ④ 42.9mm

72. 용접 열영향부 폭에 대한 기술이다. 옳은 것은?

- ① 열영향부 폭은 최고온도 분포를 바꿈으로써 조절할 수 없다.
- ② 열영향부 폭은 용접입열의 에너지 밀도가 클수록 넓어진다.
- ③ 열영향부 폭은 용접입열의 에너지 밀도가 클수록 좁아진다.
- ④ 모든 열영향부는 온도 변화의 영향을 받지 않는다.

73. 용접봉의 소요량에서 용접봉의 가격을 올바르게 나타낸 식은?

- ① 용착율 × 용접봉 단가
- ② 사용율 × 용접봉 단가
- ③ 용접봉 사용량 × 용접봉 단가
- ④ 용접봉 사용율 × 용착율 × 용접봉 단가

74. 잔류응력에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

- ① 이음형상
- ② 용접입열
- ③ 용접순서
- ④ 용가재

75. 금속의 용접에서 열확산도가 다음 중 가장 큰 것은?

- ① W
- ② Cu
- ③ Fe
- ④ Mo

76. 용접의 흠 접합시 용접봉의 소요중량을 W, 용착량의 중량을 S, 총 용접봉 소모량을 L이라면, 약산식에 의해 W를 구할 때 옳은 것은?(단, W와 S의 단위는 1b이다.)


①  $W = \frac{1+L}{S}$       ②  $W = \frac{1-L}{S}$

③  $W = \frac{S}{1+L}$       ④  $W = \frac{S}{1-L}$

77. 용접구조물의 설계에서 용접결함을 없애기 위해 고려할 사항 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 잔류응력을 적게 한다.
- ② 현장 용접이 많아지도록 작업한다.
- ③ 피로 파괴에 대한 대책을 세운다.
- ④ 용접성이 양호한 재료를 선택한다.

78. 용접부에 발생하는 인장응력은 몇 kgf/mm<sup>2</sup>인가? (단, h=10mm, l=150mm이다.)



- ① 1.7
- ② 3.1
- ③ 5.2
- ④ 7.8

79. 용접지그의 선택기준 중 틀린 것은?

- ① 용접재를 튼튼히 잡아주고, 변형을 막아줄 수 있는 힘을 가져야 한다.
- ② 용접자세가 쉽도록 되어야 하며, 쉽게 움직일 수 없어야 한다.
- ③ 용접 물체의 부착 및 제거가 간편해야 한다.
- ④ 청소가 편리해야 한다.

80. 모재가 가스절단이나, 용접에 의해 가열 될 때 굴곡면에 레미네이션이 발생할 수 있다. 다음 중 레미네이션 발생과 가장 관계가 깊은 강재종의 성분은?

- ① 탄소(C)
- ② 규소(Si)
- ③ 망간(Mn)
- ④ 황(S)

5과목 : 용접일반 및 안전관리

81. 용접작업 중 X선 발생시 그 방호가 요구되는 것은?

- ① 일렉트로 슬래그 용접
- ② 전자빔 용접
- ③ 초음파 용접
- ④ 플라즈마 아크 용접

82. 연각용 피복아크 용접봉의 내균열성을 비교한 것중 가장 큰 것부터 나열된 것은?

- ① 저소수계 - 일미나이트계 - 티탄계
- ② 티탄계 - 저소수계 - 고산화철계
- ③ 일미나이트계 - 저소수계 - 티탄계
- ④ 저소수계 - 티탄계 - 일미나이트계

83. 피복금속 아크용접보다 강한 전류를 사용하여 연강, 특수강 및 일부 비철금속 등의 두꺼운 판도 단층으로 용접할 수 있는 것은? (단, 아크는 물론 발생하는 가스도 볼 수 없음)

- ① TIG용접
- ② MIG용접
- ③ 탄산가스아크용접
- ④ 서브머지드아크용접

84. 정격 전류가 300A인 용접기를 실제전류 220A로 사용하는 경우의 허용 사용률은 얼마인가? (단, 정격 사용률은 40%이다.)

- ① 67.1%
- ② 74.4%
- ③ 85.5%
- ④ 92.7%

85. 서브머지드 아크용접 장치 중 헤드 부분에 속하지 않는 것은?

- ① 전압 제어장치
- ② 가이드 레일
- ③ 콘택트 조오
- ④ 심선 공급장치

86. 전기 아크 빛에 의하여 눈에 가벼운 염증이 있는 경우의 응급조치로 가장 적당한 것은?

- ① 비눗물로 찜질한다.
- ② 찬물로 찜질한다.
- ③ 그리스를 눈 주위에 바른다.
- ④ 상사에게 보고한다.

87. 탄소강 맞대기 이음의 1층에서 수축에 미치는 변태 팽창량이 가장 큰 것은?

- ① 연강
- ② 고장력강(HT 60)
- ③ 9% Ni - 강
- ④ 고장력강(HT 80)

88. 피복아크용접봉 E4301을 일본에서는 E 대신에 무엇을 사용하나?

- ① A4301                      ② C4301
- ③ D4301                      ④ J4301

89. 교류용접기의 특징이 아닌 것은?

- ① 전류의 방향이 바뀌므로 아크가 불안정하다.
- ② 취급하기 쉽고 고장이 적다.
- ③ 소음이 적다.
- ④ 무부하 전압이 직류보다 낮다.

90. 브레이징(Brazing) 용접은 저온 용가재를 사용하여 모재를 녹이지 않고 용가재만 녹여 용접을 이행하는 방식인데 섭씨 몇도 이상에서 용접을 이행하는 방법인가?

- ① 350℃                      ② 400℃
- ③ 450℃                      ④ 420℃

91. AW -400 용접기의 표시에서 400 이란 무슨 뜻인가?

- ① 1차 최대전류                      ② 정격 2차 전류
- ③ 최고 2차 무부하 전압                      ④ 정격 사용용

92. 일정한 광물을 혼합하여 300~500℃ 정도로 가열하여 제조한 잠호용접용 플럭스의 종류는?

- ① 용융형 플럭스                      ② 소성형 플럭스
- ③ 고온소결형 플럭스                      ④ 저온소결형 플럭스

93. 용접작업 중 감전의 위험을 방지하기 위한 기기는?

- ① 핫 스타트 아크장치                      ② 자동장치
- ③ 원격제어장치                      ④ 전격방지기

94. 피복아크용접에서 내마모용 덧붙임 용접봉으로 밀깎기(하성) 용접을 하는 가장 큰 이유는?

- ① 본래의 성능을 발휘시키기 위하여
- ② 용접부의 최고경도를 강화시키기 위하여
- ③ 용접부의 천이구역을 좁게 하기 위하여
- ④ 모재와 용착금속을 격리시키기 위하여

95. 일반적인 아크용접봉의 피복제의 적용 중 틀린 사항은?

- ① 알칼리성의 분위기를 만들어 대기 중의 산소의 침입을 방지한다.
- ② 용접금속에 적당한 합금원소의 첨가역할을 한다.
- ③ 용융점이 낮은 점성이 가벼운 슬락을 만든다.
- ④ 용접금속의 탈산 정련작용을 한다.

96. 저수소계 용접봉은 건조온도를 어느 정도 건조해서 사용해야 결함이 없는가?

- ① 70 ~ 100℃                      ② 300 ~ 350℃
- ③ 70℃ 미만                      ④ 100℃

97. 케이블 커넥터와 용접기의 단자에 사용되는 재료는?

- ① 아연                      ② 강철
- ③ 구리                      ④ 납

98. 피복아크 용접시 아크 슐림 방지책이 아닌 것은?

- ① 정극성을 역극성으로 한다.
- ② 아크 길이를 짧게 유지한다.
- ③ 접지점 2개를 연결한다.

④ 용접봉 끝을 아크 슐림 반대 방향으로 기울인다.

99. 접합부를 가열하여 그 재료의 재결정온도 이상이 되면, 축방향에서 압축압력을 가해 접합하는 방법은?

- ① 가스 압접                      ② 단접
- ③ 마찰 용접                      ④ 테르밋 용접

100. 산업용 로봇에서 일반적인 분류에 의한 로봇이 아닌 것은?

- ① 원격 조정 로봇                      ② 관절형 로봇
- ③ 시퀀스 로봇                      ④ 플레이 백 로봇

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	④	④	④	③	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	②	③	③	②	②	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	②	②	④	③	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	④	①	①	④	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	①	④	①	④	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	④	①	①	①	①	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	①	②	③	④	②	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	③	④	②	④	②	①	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	②	②	②	③	③	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	④	④	①	②	③	①	①	②