

1과목 : 자동차공학

1. 발전기가 충전되지 않을 때 점등되는 것은?

- ① 유압경고등 ② 충전경고등
- ③ 연료경고등 ④ 브레이크 오일경고등

2. 바퀴 정렬장치에서 캠버에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 캠버는 앞뒤 네 바퀴에 모두 존재하며 호칭도 동일하다.
- ② 캠버는 타이어의 마모에 관계있는 각도이다.
- ③ 바퀴가 수직일 때의 캠버를 10°라고 한다.
- ④ 크기는 수직선에 대한 바퀴중심선의 각도로서 표시한다.

3. 중소형 승용차에서 주로 사용하며 프레임과 차체를 확실하게 구별하지 않고 일체구조로 된 차체의 명칭을 나타내는 용어가 아닌 것은?

- ① 언더보디
- ② 모노코크형 보디
- ③ 프레임리스형 보디
- ④ 유닛 컨스트럭션형 보디

4. 다음 중에서 승수기호와 그 뜻의 결합이 틀린 것은?

- ① T(테라) : 10¹² ② G(기가) : 10⁹
- ③ M(메가) : 10⁶ ④ h(헥토) : 10³

5. 국제단위계(SI단위)에서 가속도의 단위로 맞는 것은?

- ① m/s ② N
- ③ m/s² ④ kgf/cm²

6. 내연기관의 냉각장치에서 냉각수가 순환하는 경로를 나타낸 것으로 맞는 것은?

- ① 방열기 - 출구호스 - 물펌프 - 워터재킷 - 수온조절기 - 방열기
- ② 방열기 - 물펌프 - 출구호스 - 워터재킷 - 수온조절기 - 방열기
- ③ 방열기 - 출구호스 - 물펌프 - 수온조절기 - 워터재킷 - 방열기
- ④ 방열기 - 수온조절기 - 물펌프 - 워터재킷 - 출구호스 - 방열기

7. 고속 주행 중 타이어의 접지부가 후방에서 방생되는 물결모양으로 떠는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 스탠딩 웨이브 현상 ② 하이드로 플래닝 현상
- ③ 페이드 현상 ④ 뱀추리 효과

8. 공기가 압축될 경우 실린더 내에서 일어나는 현상으로 맞는 것은?

- ① 체적이 증가한다. ② 온도가 상승한다.
- ③ 압력이 낮아진다. ④ 아무런 변화가 없다.

9. 캠 오버형 트럭의 특징이 아닌 것은?

- ① 엔진의 전체 또는 대부분이 운전실 하부에 들어가 있다.
- ② 자동차의 높이가 높고 시야가 좋다
- ③ 엔진룸의 면적이 보닛형에 비해 넓다.
- ④ 자동차 길이가 동일할 때 적재량을 크게 할 수 있다.

10. 자동차 차체에서 후드부의 구조명칭으로 틀린 것은?

- ① 클립 ② 인슐레이터
- ③ 후드힌지 ④ 도어패널

11. Fe에 12% 이상의 Cr을 합금시키면 강한 보호 피막이 생성되어 부동태화 되는데, 이 특징을 이용하여 녹이 발생되지 않게 한 강은?

- ① 스테인리스강 ② 고속도강
- ③ 합금공구강 ④ 탄소공구강

12. 다음 보기는 원도를 그리는 방법을 나열한 것이다. 그 순서가 맞는 것은?

- 1. 도형을 그린다.
- 2. 도면의 크기, 도면의 배치 및 척도를 결정한다.
- 3. 기호 및 기타 설명 사항을 기입한다.
- 4. 치수선을 기입한다.

- ① 1-2-3-4 ② 2-1-3-4
- ③ 1-2-4-3 ④ 2-1-4-3

13. 일반적인 금속의 특징 중 맞지 않는 것은?

- ① 최저 용융 온도의 금속은 Hg(-38.4℃), 최고 용융 온도는 W(3410℃)이다.
- ② 최소의 비중은 Li(0.53), 최대 비중은 Ir(22.5)이다.
- ③ 일반적으로 용융 온도가 높으면 금속의 비중이 크다.
- ④ 내열성과 경량성을 동시에 만족하는 재료를 얻기 쉽다.

14. 비금속 공구재료 중 맞지 않는 것은?

- ① 서멧(Cermet)은 세라믹스+메탈이다.
- ② 연삭숫돌의 무기질 결합재로 비트리파이드 (Vitrified)결합재와 실리케이트(Silicate) 결합재가 있다.
- ③ 금속 결합재로는 다이아몬드 숫돌이 대표적이다.
- ④ 인조연삭, 연마재로는 다이아몬드, 에머리(Emerly)등이 있으며 버핑할 때 연마재로 쓴다.

15. 알루미늄의 물리적 성질 중 설명이 잘못된 것은?

- ① 비중이 약 2.7로서 가볍다.
- ② 용융점이 낮아 용해가 용이하다
- ③ 전연성이 우수하다.
- ④ 격자 상수는 체심입방격자이다.

16. 용접 및 가스 절단시 산화물이나 기타 유해물을 분리제거하기 위해 사용하는 것은?

- ① 자동역류 방지장치 ② 호스 체크밸브
- ③ 붐 트롤리 ④ 플럭스

17. 자동차 보디(body) 수리용 저항 점용접기의 종류가 아닌 것은?

- ① 뱀지(pincer)형 용접건
- ② 투인 스폿건(twin spot gun)
- ③ 플로드(prod)형 용접건
- ④ 호크(Hoke)형 용접건

18. 다음 보기의 용접법 중에서 열원의 온도와 열의 집중도가 가장 낮고 변형이 가장 큰 용접법은?

- ① 플라즈마 젯트 용접

- ① 전면부 ② 중앙부
- ③ 크러쉬존 ④ 후면부

37. 자동차보수도장에서 가장 보편적인 도장 방법은?

- ① 에어 스프레이 도장
- ② 에어레스 스프레이 도장
- ③ 정전 스프레이 도장
- ④ 가열 에어 스프레이 도장

38. 모노코크 바디에는 전, 후 충돌 등의 충격을 받았을 경우에 사이드 멤버 자체가 변형하여 객실에 영향을 덜 미치도록 부분적으로 굴곡을 주는데 이것을 무엇이라고 하는가?

- ① 쿠션 ② 킥업
- ③ 댐퍼 ④ 스토퍼

39. 가스용접기의 역화 원인이 아닌 것은?

- ① 팁의 끝이 과열되지 않았을 때
- ② 작업물이 팁의 끝이 닿았을 때
- ③ 가스 압력이 적당하지 않을 때
- ④ 팁의 조임이 완전하지 않았을 때

40. 자동차에서 도어의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 후드 ② 힌지
- ③ 책 ④ 로크

3과목 : 안전관리

41. 프레임 변형 교정기로 프레임 변형, 수정의 실 작업 중 3요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 고정 ② 판넬 수정
- ③ 인장 ④ 계측

42. 차체 치수도 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 언더바디는 측면도와 평면도로 구성
- ② 표시의 각 치수는 길이, 높이, 폭, 대각의 4종류
- ③ 계측개소는 우측이 대문자, 좌측이 소문자의 로마자로 계측 기준점 설정
- ④ 평면도에서 좌우의 멤버 관계는 높이의 정열 치수이다.

43. 줄 작업의 종류가 아닌 것은?

- ① 직진법 ② 우진법
- ③ 병진법(횡진법) ④ 사진법

44. 센터링 게이지를 사용하여 계측할 때 기준이 되는 항목이라 할 수 없는 것은?

- ① 센터라인 ② 데이텀라인
- ③ 레벨 ④ 아웃터라인

45. 효과적인 견인 작업에 있어 수정 작업의 순서와 견인 방향의 원칙과 거리가 먼 것은?

- ① 앞에서부터 견인 할 때에는 똑바르게 앞에서부터 견인 작업을 한다.
- ② 옆에서 견인할 때에는 바디에 대응하여 직각방향으로 견인 작업을 한다.
- ③ 경사지게 견인하면 힘이 분산되어 충분한 효과가 없다.

④ 힘이 가해진 장소에서 제일 단거리에서부터 복원한다.

46. 차체부품을 제작할 때 판재를 작은 굽힘 반지름으로 굽힘선이 2개 이상 만나는 곳에서는 특히 주의를 해야한다. 이때 무엇이 일어나기 쉬운가?

- ① 치수변형 ② 균열
- ③ 두께감소 ④ 재질변화

47. 프레임의 하체부 서스펜션과 프레임의 깊숙한 두 곳 사이의 측정, 보디의 대각선 측정 또는 프레임 사이드 레일 길이 및 높이를 측정하는데 사용하는 측정기는?

- ① 프레임 센터링 게이지 ② 트랩 트래킹 게이지
- ③ 하이트 게이지 ④ 서피스 게이지

48. 벤치식 수정기와 바닥식 수정기의 설명 중 잘못된 것은?

- ① 바닥식 수정기는 바닥 공간 활용도가 높고 설치 시 바닥의 수평을 맞추어야 한다.
- ② 벤치식은 기중에 따라서 리프트 사용이 가능하다.
- ③ 벤치식은 벤치의 플랫폼이 계측의 기본이 된다.
- ④ 벤치식은 바닥의 레일이나 앵커에 의해 각종 도구를 이용하여 바디를 고정한다.

49. 판금 퍼티는 다음 중 어느 것이 주성분인가?

- ① 불포화 아크릴 수지와 안료
- ② 불포화 폴리에스테르 수지와 안료
- ③ 불포화 에폭시 수지와 안료
- ④ 불포화 알키드 수지와 안료

50. 계량 조색을 하기 위한 조색기기와 관계가 없는 것은?

- ① 전자저울 ② 애지데이터커버
- ③ 믹싱머신 ④ 버프

51. 연삭기를 사용하여 작업할 시 맞지 않는 것은?

- ① 슷돌 보호덮개는 튼튼한 것을 사용한다.
- ② 정상적인 플렌지를 사용한다.
- ③ 단단한 지석(砥石)을 사용한다.
- ④ 공작물을 연삭숫돌의 측면에서 연삭한다.

52. 기계가공 작업 중 갑자기 정전이 되었을 때의 조치사항으로 틀린 것은?

- ① 전기가 들어오는 것을 알기 위해 스위치를 넣어둔다.
- ② 퓨즈를 점검한다.
- ③ 공작문과 공구를 떼어 놓는다.
- ④ 즉시 스위치를 끈다.

53. 작업현장에서 재해의 원인으로 가장 높은 것은?

- ① 작업환경 ② 장비의 결함
- ③ 작업순서 ④ 불안정한 행동

54. 렌치 사용시 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 렌치를 너트가 손상이 안 되도록 가급적 얇게 물린다.
- ② 해머 대응으로 사용해서는 안된다.
- ③ 렌치를 몸 안쪽으로 잡아당겨 움직이게 한다.
- ④ 렌치에 파이프 등의 연장대를 끼우고 사용해서는 안 된다.

55. 다음 중 안전표지 색채의 연결이 맞는 것은?
 ① 주황색 - 화재의 방지에 관계되는 물건에 표시
 ② 흑색 - 방사능 표시
 ③ 노란색 - 충돌, 추락 주의 표시
 ④ 청색 - 위험, 구급 장소 표시
56. 차체수리 작업장에서 작업을 하다 다른 작업자가 감전되었을 때 최초 조치 사항으로 맞는 것은?
 ① 신속하게 감전자를 떼어 놓는다.
 ② 병원에 가서 담당 의사를 부른다.
 ③ 감독자를 급히 부르고 응급치료 한다.
 ④ 전원을 끊고 감전자를 안전하게 응급 조치 한다.
57. 다음 중 인화성 물질로만 짝지어진 것은?
 ① 이산화탄소 가스, 황산
 ② 인, 유황, 아세틸렌, 산소
 ③ 가솔린, 알코올, 신나
 ④ 과산화물, 가솔린, 신나
58. 차체수리 작업을 할 때 안전보호구 착용 중 잘못 설명한 것은?
 ① 드릴 작업할 때 손을 보호하기 위하여 장갑을 끼고 작업한다.
 ② 그라인더 작업할 때 반드시 보안경을 착용한다.
 ③ 해머 작업할 때 귀마개를 착용한다.
 ④ 퍼티를 연마할 때 방진 마스크를 착용한다.
59. 차체수정 작업 시 센터링 게이지의 조작과 정비시 주의사항이다. 틀린 것은?
 ① 센터링 게이지는 센터 유니트(센터핀)를 중심으로 하여 서로 좌·우 축으로 움직이는 두 개의 수직바에 의해서 작동된다.
 ② 센터 유니트의 조준 핀은 항상 게이지의 정확한 중심에 위치해 있어야 한다.
 ③ 게이지의 관리는 항상 청결을 유지하고 주기적으로 점검해 주어야 한다.
 ④ 게이지의 중심에 자리가 잡히지 않을 때는 먼지의 축적이나 내부 베어링의 손상 가능성에 대해서 점검한다.
60. 아크 용접 작업중의 안전 사항으로 틀린 것은?
 ① 슬래그 제거는 빨리 하여야 하므로 집게나 용접홀더로 제거한다.
 ② 보호구를 착용하여 스파터에 의한 화상을 방지한다.
 ③ 슬래그는 작업자 반대쪽으로 향하여 제거하여 준다.
 ④ 안전 홀더를 사용하고 안전 보호구를 착용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	④	③	①	①	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	④	④	④	④	④	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	④	④	④	③	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	②	④	③	③	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	④	④	②	②	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	③	④	③	①	①	①