

2008년02월03일년 전산응용기계제도기능사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 10문제】 기계재료 및 요소	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	①	①	③	③	③	③	①	②	②
【2과목 : 15문제】 기계가공법 및 안전관리	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	④	①	③	②	②	③	③	①	②
	21	22	23	24	25					
	③	③	④	①	②					
【3과목 : 35문제】 기계제도	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	③	③	①	②	①	②	①	③	④	③
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	④	②	④	①	③	②	①	①	④	④
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
	①	①	①	②	②	③	④	④	①	①
	56	57	58	59	60					
	③	①	②	④	③					

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 기계재료 및 요소 (10문제)

- 다음 중 Cr 또는 Ni를 다량 첨가하여 내식성을 현저히 향상시킨 강으로서 조직상 페라이트계, 마텐자이트계, 오스테나이트계 등으로 분류되는 합금강은?
 - ① 규소강
 - ② 스테인리스강
 - ③ 패삭강
 - ④ 자석강
- 구리(Cu)에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?
 - ① 비중이 1.7 이다.
 - ② 용융점이 1083°C 정도이다.
 - ③ 비자성으로 내식성이 철강보다 우수하다.
 - ④ 전기 및 열의 양도체이다.
- 브레이크 슈를 바깥쪽으로 확장하여 밀어 붙이는데 캠이나 유압장치를 사용하는 브레이크는?
 - ① 드럼 브레이크
 - ② 원판 브레이크
 - ③ 원추 브레이크
 - ④ 밴드 브레이크
- 내열강의 구비 조건으로 틀린 것은?
 - ① 기계적 성질이 우수할 것
 - ② 화학적으로 안정할 것
 - ③ 열팽창계수가 클 것
 - ④ 조직이 안정할 것
- 기계재료에 반복 하중이 작용하여도 영구히 파괴되지 않는 최대 응력을 무엇이라 하는가?
 - ① 탄성한계
 - ② 크리프한계
 - ③ 피로 한도
 - ④ 인장 강도
- 미터 나사에 관한 설명으로 잘못된 것은?
 - ① 기호는 M으로 표기한다.
 - ② 나사산의 각은 60° 이다.
 - ③ 호칭 지름을 인치(inch)로 나타낸다.
 - ④ 부품의 결합 및 위치의 조정 등에 사용된다.

- 백심가단 주철에서 사용되는 탈탄제는?
 - ① 알루미늄, 탄소가루
 - ② 알루미늄, 철광석
 - ③ 철광석, 밀 스케일의 산화철
 - ④ 유리탄소, 알루미늄

- 인장 코일 스프링에 3kgf의 하중을 걸었을 때 변위가 30mm이었다면, 이 스프링의 상수는 얼마인가?
 - ① 0.1kg f/mm
 - ② 0.2kg f/mm
 - ③ 5 kg f/mm
 - ④ 10kg f/mm

- 축에 키 홈을 가공하지 않고 사용하는 키(key)는?
 - ① 성크 키
 - ② 새들 키
 - ③ 반달 키
 - ④ 스플라인

- 뜨임은 보통 어떤 강재에 하는가?
 - ① 가공 경화된 강
 - ② 담금질하여 경화된 강
 - ③ 용접 응력이 생긴 강
 - ④ 풀림하여 연화된 강

【2과목】 기계가공법 및 안전관리 (15문제)

- 고강도 알루미늄 합금인 초두랄루민의 주성분은?(문제 오류로 논란이 많은 문제인듯 합니다. 해설에 자세한 설명이 있습니다. 정답은 1번, 2번 모두 해당한다고 보여지며 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 확인하세요.

- ① Al-Cu-Mg-Zn
- ② Al-Cu-Mg-Mn
- ③ Al-Cu-Si-Mn
- ④ Al-Cu-Si-Zn

- 평 벨트의 이용 방법 중 이음 효율이 가장 좋은 것은?
 - ① 이음쇠 이음
 - ② 가죽끈 이음
 - ③ 철사 이음
 - ④ 접착제 이음

13. 베어링의 호칭 번호 6304에서 6은 무엇인가?

- ① 형식기호
- ② 치수기호
- ③ 지름기호
- ④ 등급기준

14. 모듈 3, 잇수 30과 60을 갖는 한 쌍의 표준 평기어 중심 거리는 얼마인가?

- ① 114mm
- ② 126mm
- ③ 135mm
- ④ 148mm

15. 비중이 약 2.7 이며 가볍고 내식성과 가공성이 좋으며 전기 및 열전도도가 높은 재료는?

- ① 금 (Au)
- ② 알루미늄 (Al)
- ③ 철 (Fe)
- ④ 은 (Ag)

16. 선반작업의 안전에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 모발이나 옷자락이 회전하는 기계나 공작물에 말려들지 않도록 한다.
- ② 작업을 신속히 하기 위해 선반의 베드나 공구대 위에 측정기나 공구를 올려놓는다.
- ③ 가공된 치수는 기계를 정지시킨 후 측정한다.
- ④ 칩의 비산에 대비하여 보안경을 착용한다.



전자문제집 CBT(App Store) :[\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) :[\[다운로드\]](#)

17. 초음파 가공의 장점이 아닌 것은?

- ① 구멍을 가공하기 쉽다.
- ② 복잡한 형상도 쉽게 가공할 수 있다.
- ③ 부도체는 가공할 수 없다.
- ④ 가공재료의 제한이 매우 적다.


18. 다음의 가공 방법 중 절삭 가공은?

- ① 인발
- ② 압연
- ③ 보링
- ④ 단조

19. 광물섬유를 화학적으로 처리하여 원액과 80%정도의 물과 혼합하여 사용하며, 표면 활성제와 부식방지제를 첨가하여 사용하는 절삭유는?

- ① 수용성 절삭유
- ② 석유
- ③ 유화유
- ④ 광유

20. 그림과 같이 일감은 제자리에서 회전하고 슷돌에 회전과 정후 이송을 주어 원통의 외경을 연삭하는 방식은?



- ① 연삭 슷돌대 방식
- ② 플랜지 컷 방식
- ③ 센터리스 방식
- ④ 테이블 왕복식

21. 사인바로 각도를 측정할 때 필요 없는 것은?

- ① 블록 게이지
- ② 다이얼 게이지
- ③ 각도 게이지
- ④ 정반

22. 가장 높은 정밀도를 필요로 할 때 선택해야 하는 블록 게이지 종류는?

- ① 공작용
- ② 검사용
- ③ 참조용
- ④ 표준용

23. 슬로터의 크기를 나타내는 것 중 잘못된 것은?

- ① 램의 최대 행정거리
- ② 회전테이블의 지름
- ③ 테이블의 이동거리
- ④ 회전테이블의 최대중량

24. 심압대를 이용하여 큰 쪽 지름이 $\phi 10$ 이고 작은 쪽 지름이 $\phi 6$ 인 테이퍼를 가공하려 할 때 편위량(mm)은? (단, 가공물 전체가 테이퍼임)

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

25. 커터의 날 수가 10개, 1날당 이송량 0.14mm, 커터의 회전수 715 rpm으로 연강을 밀링에서 가공할 때 테이블의 이송 속도는 약 몇mm/min인가?


- ① 715
- ② 1000
- ③ 5100
- ④ 7150

【3과목】 기계제도 (35문제)

26. 치수 공차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 최대 허용 한계 치수와 최소 허용 한계 치수의 차를 공차라 한다.
- ② 구멍일 경우 끼워 맞춤 공차의 적용범위는 IT6 ~ IT10이다.
- ③ IT 기본 공차의 등급 수치가 작을수록 공차의 범위 값은 크다.
- ④ 구멍일 경우에는 영문 대문자로 축일 경우에는 영문 소문자로 표기한다.


27. 표면 거칠기 값 (6.3) 만을 직접 면에 지시하는 경우 표시방향이



잘못된 것은?

- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④

28. 다음 그림에서 A부분을 침탄 열처리를 하려고 할 때 표시하는



선으로 옳은 것은?

- ① 굵은 1점 쇄선
- ② 가는 파선
- ③ 가는 실선
- ④ 가는 2점 쇄선


29. 물체의 무게 중심선을 정면도 상에 표시할 때 사용하는 선의 종류는?

- ① 가는 1점 쇄선
- ② 가는 2점 쇄선
- ③ 가는 실선
- ④ 굵은 실선

30. 부품의 표면에 광명단 또는 스탬프 잉크를 칠한 다음 용지에 찍어 실제 형상으로 모양을 뜨는 방법은?

- ① 프린트법
- ② 모양뜨기법
- ③ 프리핸드법
- ④ 청사진법

31.



다음 그림과 같은 투상도의 명칭은?

- ① 부분 투상도
- ② 보조 투상도
- ③ 국부 투상도
- ④ 회전 투상도

32. 도면 관리에서 다른 도면과 구별하고 도면 내용을 직접 보지 않고도 제품의 종류 및 형식 등의 도면 내용을 알 수 있도록 하기 위해 기입해야하는 것은?

- ① 도면 번호
- ② 도면 척도
- ③ 도면 양식
- ④ 부품 번호

33. 다음 중 2종류 이상의 선이 같은 장소에서 겹칠 때 가장 우선되는 선은?

- ① 무게 중심선
- ② 치수선
- ③ 외형선
- ④ 치수 보조선


34. 기하공차의 구분에서 자세공차에 해당하지 않는 것은?

- ① 평행도 공차
- ② 직각도 공차
- ③ 경사도 공차
- ④ 진직도 공차

35. 다음 중 도면에 반드시 마련해야 하는 사항은?

- ① 비교 눈금
- ② 도면의 구역
- ③ 표제란
- ④ 재단 마크


36. 다음은 제 3각법으로 정면도와 우측면도를 나타낸 것이다. ㉠



에 들어갈 평면도로 맞는 것은?

- ①
- ②
- ③
- ④

37. 표면 거칠기의 면 지시 기호에 대한 것 중 e의 지시 사항은?



- ① 가공 방법
- ② 표면 파상도
- ③ 다듬질 여유
- ④ 줄무늬 방향의 기호

38. 다음은 치수 보조기호에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① C : 45도 모따기 기호
- ② SR : 구의 반지름 기호
- ③ () : 직접적으로 필요하지 않으나 참고로 나타낼 때 사용하는 참고 치수기호
- ④ t : 리벳이음 등에서 피치를 나타낼 때 사용하는 피치 기호

39. 회전도시 단면도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 핸들, 림, 리브 등의 절단면은 45° 회전하여 표시한다.
- ② 절단한 곳의 전후를 끊어서 그 사이에 그릴 수 있다.
- ③ 절단선의 연장선 위에 그린다.
- ④ 도형 내의 절단한 곳에 겹쳐서 가는 실선으로 그린다.

40.


$$60^{+0.030}_0$$

$$60^{+0.050}_{+0.032}$$


구멍 치수가 , 축 치수가 일 때 최대 침새는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 0.020
- ② 0.032
- ③ 0.050
- ④ 0.002

41. 다음 등각도를 3각법으로 투상할 때 평면도로 맞는 것은?



42. [그림]을 보고, 치수 공차에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① A부품의 끼워맞춤 부위 치수 공차는 0.03 이다.
- ② A부품의 끼워맞춤 부위 최대 허용 한계 치수는 13.99이다.
- ③ B부품의 끼워맞춤 부위 최소 허용 한계 치수는 14.02이다.
- ④ A와 B 부품의 끼워맞춤 부위 기준 치수는 14이다.

43. 다음의 기하공차 기호를 바르게 해석한 것은?

//	0.1
	0.05/100

- ① 평행도가 전체 길이에 대해 0.1mm, 지정길이 100mm에 대해 0.05mm의 허용치를 갖는다.
- ② 평행도가 전체 길이에 대해 0.05mm, 지정길이 100mm에 대해 0.1mm의 허용치를 갖는다.
- ③ 대칭도가 전체 길이에 대해 0.1mm, 지정길이 100mm에 대해 0.05mm의 허용치를 갖는다.
- ④ 대칭도가 전체 길이에 대해 0.05mm, 지정길이 100mm에 대해 0.1mm의 허용치를 갖는다.


44. 물체를 입체적으로 나타내는 특수 투상도가 아닌 것은?

- ① 투시 투상도
- ② 등각 투상도
- ③ 사투상도
- ④ 정투상도

45. 다음 중 치수 기입 요소가 아닌 것은?


- ① 치수선
- ② 치수 보조선
- ③ 화살표
- ④ 치수 경계선

46. 보기와 같은 배관설비도면에서 글로브 밸브를 나타내는 기호




- ① ①
- ② ②
- ③ ③
- ④ ④

47. 다음 용접이음 중 맞대기 이음은 어느 것인가?



48. 다음 그림은 어떤 키(key)를 나타낸 것인가?



- ① 문힘키
- ② 안장키
- ③ 접선키
- ④ 원뿔키

49. 기계제도에서 축을 도시할 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 중심선을 수평방향으로 놓고 축을 길게 놓인 상태로 그린다.
- ② 축의 가공방향은 관계없이 직경이 큰 쪽이 오른쪽에 있도록 그린다.
- ③ 축은 길이 방향으로 절단하여 온 단면도로 표현하지 않는다.
- ④ 단면모양이 같은 긴축은 중간 부분을 파단하여 짧게 표현하고, 전체 길이를 기입한다.

50. 다음의 나사를 설명한 것으로 잘못된 것은?

원 2줄 M50 × 2 - 6H

- ① 왼쪽 2줄 미터가는 나사
- ② 수나사로 2줄 나사
- ③ 호칭지름 50mm
- ④ 나사의 등급은 6H

51. 다음 나사를 제도하는 방법을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 암나사의 끝을 표시하는 선은 굵은 실선으로 그린다.
- ② 수나사의 바깥지름을 나타내는 선은 가는 실선으로 그린다.
- ③ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 굵은 실선으로 그린다.
- ④ 암나사 탭구멍의 드릴 자리는 118°의 굵은 실선으로 그린다.

52. 표준 스퍼기어에서 모듈이 2이고, 잇수가 50일 때 이끝원 지름은 얼마인가?

- ① 96mm
- ② 100mm
- ③ 102mm
- ④ 104mm

53. 호칭번호가 6026P6인 단열 깊은 홈 볼 베어링의 안지름 치수는 몇mm인가?

- ① 6
- ② 26
- ③ 30
- ④ 130

54. 다음 중 스프링 제도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 코일 스프링은 원칙적으로 하중이 걸린 상태에서 그린다.
- ② 겹판스프링은 원칙적으로 스프링 판이 수평한 상태에서 그린다.
- ③ 그림에 단서가 없는 코일 스프링은 오른쪽으로 감긴 것을 표시한다.
- ④ 코일 스프링이 왼쪽으로 감긴 경우는 “감긴방향 왼쪽” 이라고 표시한다.

55. 스프로킷휠의 제도시 바깥지름은 어떤 선으로 도시하는가?

- ① 굵은 실선
- ② 가는 실선
- ③ 굵은 파선
- ④ 가는 1점 쇄선

56. 기어의 제도시 축 방향에서 본 측면도의 이뿌리원을 나타낼 때 사용하는 선은?

- ① 굵은 실선
- ② 가는 1점 쇄선
- ③ 가는 실선
- ④ 은선

57. CAD시스템에서 데이터 입력 장치가 아닌 것은?

- ① 플로터
- ② 마우스
- ③ 조이스틱
- ④ 태블릿

58. 좌표원점 (0,0)을 기준으로 하여 X, Y축 방향의 거리로 표시되는 좌표는?

- ① 사용자 좌표
- ② 절대 좌표
- ③ 상대 좌표
- ④ 원통 좌표

59. 다음 컴퓨터의 처리 속도 단위 중 가장 빠른 시간 단위는?

① ms

② μ s

③ ns

④ ps

60. 3차원 물체를 외부형상 뿐만 아니라 내부 구조의 정보까지도 만들어 주는 모형으로 체적, 무게중심, 관성 모멘트 등의 물리적 성질을 가장 잘 제공하는 모델링은?

① 와이어 프레임 모델링

② 서피스 모델링

③ 솔리드 모델링

④ 애니메이션 모델링