



19. 순철의 동소변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비중의 변화가 일어난다.
- ② 자기적 특성의 변화가 일어난다.
- ③ 결정구조의 변화가 일어난다.
- ④ 성질변화는 일정한 온도에서 급격히 비연속적으로 일어난다.

20. 포정반응이 공정반응보다 응고속도가 대단히 느린 가장 큰 이유는?

- ① 과냉속도가 낮기 때문이다.
- ② 용해온도가 같기 때문이다.
- ③ 석출을 필요로 하기 때문이다.
- ④ 고체 내 확산을 필요로 하기 때문이다.

2과목 : 금속재료학

21. Cr, W, Mo, V 등의 합금원소에 의하여 변하는 특수강의 상태도 중 틀린 것은?

- ① A₃점이 상승한다.
- ② A₄점이 강해진다.
- ③ Austenite 구역을 좁힌다.
- ④ Austenite 구역을 확대시킨다.

22. 금속에서 일어나는 회복현상을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 전위 재배열 및 소멸과 관계가 있다.
- ② 회복에 의해 전기저항은 서서히 감소된다.
- ③ 결정 내부의 변형에너지가 감소되는 현상이다.
- ④ 결정 내부의 항복강도가 증가하는 현상이다.

23. 강인성과 내마모성이 우수한 것으로 해드필드강(hadfield steel) 이라고 하는 것은?

- ① 황 쾌삭강
- ② 고 망간강
- ③ 시멘타이트강
- ④ 페라이트 내열강

24. 오스테나이트계 스테인리스강에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고용화 열처리를 한다.
- ② 18(Cr)-8(Ni) 스테인리스강이다.
- ③ 실온에서 강자성이고 내식성이 나쁘다.
- ④ 결정은 FCC이며, 오스테나이트 조직이다.

25. Ni-Cr계 합금으로 유기물 및 염류용액의 부식에 견디며 열전대, 보호관 및 진공관의 필라멘트에 사용되는 것은?

- ① 양백
- ② 켈멧
- ③ 라우탈
- ④ 인코넬

26. 분말의 겉보기 밀도가 높은 순서대로 나열한 것은?

- ① 구상 > 불규칙상 > 판상
- ② 불규칙상 > 구상 > 판상
- ③ 판상 > 불규칙상 > 구상
- ④ 불규칙상 > 판상 > 구상

27. 실루민(Silumin)이란 어느 계통의 합금인가?

- ① Al-Si계 합금
- ② Fe-Si계 합금
- ③ Cu-Si계 합금
- ④ Ti-Si계 합금

28. 강에 함유된 황을 제거하여 황(S)의 해를 제거하는 것으로 가장 적절한 원소는?

- ① C
- ② P
- ③ Mn
- ④ Si

29. 탄소강과 합금강을 300°C 부근에서 뜨임하면 최저 충격에너지가 나타난다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 청열취성
- ② 적열취성
- ③ 시효경화
- ④ 가공취성

30. 마그네슘에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 고온에서 발화되기 쉽다.
- ② 감쇠능(減衰能)이 주철보다 작다.
- ③ 비중이 약 1.74, 용융점이 약 650°C 이다.
- ④ 비강도가 커서 항공우주용 재료로써 매우 유리하다.

31. 시효(aging)현상과 관련이 없는 것은?

- ① 석출
- ② 비열
- ③ 과포화
- ④ 고용한도

32. 황동에서 발생하는 자연균열 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 아연이 용해되어 발생한다.
- ② 외부의 인장하중에 의해서도 발생한다.
- ③ α+β 황동에서는 C를 첨가하면 억제할 수 있다.
- ④ 암모니아 분위기 또는 그 유도체가 있는 경우에는 전혀 발생하지 않는다.

33. Fe-C 평형상태도에서 가장 높은 온도에서 일어나는 불변반응은?

- ① 공정반응
- ② 공석반응
- ③ 포석반응
- ④ 포정반응

34. 정적인 하중으로 파괴를 일으키는 응력보다 훨씬 낮은 응력으로도 반복하여 하중을 가하면 결국 재료가 파괴되는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 피로현상
- ② 에릭센현상
- ③ 항복응력현상
- ④ 크리프한도현상

35. 담금질한 상태의 강은 경도가 매우 높으나 취약해서 실용할 수 없어 변태점 이하의 적당한 온도로 재가열하여 사용해 인성과 같은 기계적 성질을 향상시키는 열처리법은?

- ① 어닐링(annealing)
- ② 담금질(quenching)
- ③ 뜨임(tempering)
- ④ 노멀라이징(normalizing)

36. 78.5% Ni-Fe 합금으로 우수한 고투자율성을 나타내는 합금은?

- ① 인바(Invar)
- ② 엘린바(Elinvar)
- ③ 퍼멀로이(Permalloy)
- ④ 니칼로이(Nicalloy)

37. 합금주철에서 합금 원소의 영향을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① Al은 흑연화를 저해하는 원소이다.
- ② Ni은 흑연화를 저해하는 원소이다.
- ③ Mo은 탄화물 생성을 저해하며 흑연화를 촉진한다.
- ④ Cr은 Fe₃C를 안정화시키는 강력한 원소이며 Fe와 각종

J 인가?

- ① -357543J ② -365857J
- ③ 357543J ④ 365857J

54. 내화재가 가져야 하는 여러 가지 특성 중 전로용 내화물이 급격한 온도 변화에 견디기 위해서는 어떠한 특성이 요구되는가?

- ① 내식성 ② 내충격성
- ③ 내마멸성 ④ 내스폴링성

55. 다음 중 열량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기체연료의 연소열은 1m³을 완전 연소시켰을 때 발생하는 열량을 말한다.
- ② 고체연료, 액체연료의 연소열은 1kgf를 불완전 연소시켰을 때 발생하는 열량을 말한다.
- ③ 물이 수증기 상태로 되어 있는 발열량을 총발열량 또는 고위발열량이라 한다.
- ④ 수증기가 응축해서 물로 되었을 때의 발열량을 진발열량 또는 저위발열량이라 한다.

56. 이상용액에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 이상용액의 각 성분의 혼합열은 0 이다.
- ② 이성분계 이상용액의 생성엔트로피는 용액의 온도에 따라 변한다.
- ③ 라울(Raoult)의 법칙이 모든 농도와 온도에서 적용되는 용액이다.
- ④ 이상용액의 부피는 혼합하기 전의 순수한 성분들이 갖는 부피의 합과 같다.

57. 다음 중 열전도율의 단위로 옳은 것은?

- ① kcal/h ② kcal/h·°C
- ③ kcal/m³·h·°C ④ kcal/m·h·°C

58. 에너지의 모든 형태가 가지는 인자(因子) 중에서 내용이 틀린 것은?

- ① 열에너지의 두 인자는 온도와 압력이다.
- ② 에너지의 양(量)은 2개의 인자의 적(積)으로 얻어진다.
- ③ 전기에너지는 전위차와 전하량을 곱한 것으로 나타낸다.
- ④ 에너지량은 시강인자(intensity factor)와 시량인자(capacity factor)의 곱으로 표현가능하다.

59. 엔트로피(entropy)의 값으로 알 수 없는 사항은?

- ① 불규칙 정도(degree of randomness)
- ② 화학적 반응이 일어난 경로(path)
- ③ 비가역정도(irreversibility)
- ④ 화학적 반응의 자발적 방향(direction Of process)

60. 보조함수, 맥스웰(Maxwell)관계식, 변화공식 등의 가장 큰 장점으로 옳은 것은?

- ① 열역학적 상태식을 실험적으로 응용할 수 있다.
- ② 열역학적 상태변화를 속도론적으로 고찰한 것이다.
- ③ 열역학적 평형상태는 이들 없이는 나타낼 수 없다.
- ④ 열역학적 상태함수는 물론 상태변화 경로의 함수까지를 포괄적으로 나타낼 수 있다.

4과목 : 금속가공학

61. 분산강화 및 석출강화에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 금속기지 속에 미세하게 분산된 불용성 제2상으로 인하여 생기는 강화를 분산강화라 한다.
- ② 석출강화에서는 석출물이 모상과 비정합 계면을 만들 때 가장 효과가 크다.
- ③ 석출입자에 의한 강화에서 석출물의 강도와 그 분포가 강도에 가장 큰 영향을 미친다.
- ④ Orowan 기구는 과시효된 석출 경화형 합금의 강화기구를 가장 잘 설명하고 있다.

62. 금속의 변형기구에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적으로면심입방체의슬립계의수는48개이다.
- ② 슬립에 의한 변형에서 슬립면은 치밀하게 원자가 배열된 결정면이 주로 된다.
- ③ 고온에서 변형 할 경우 저온에서 나타나지 않는 슬립면이 나타날 수 있다.
- ④ 쌍정에 의한 변형은 변형 후 경면관계를 이루는 조건 때문에 큰 소성 변형이 불가능하다.

63. 나사나 기어 모양의 다이로 소재를 눌러 소재 표면에 다이 모양을 그대로 각인시키는 가공법은?

- ① 압연가공법 ② 압출가공법
- ③ 인발가공법 ④ 전조가공법

64. 어떤 재료의 전단탄성계수(G)를 프와송의 비(ν) 및 영율(E)로 나타내면?

- ① G = 3E(1-ν) ② G = 3E(1+ν)

$$③ \quad G = \frac{\nu}{E(1-2\nu)} \quad ④ \quad G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

65. 단조 가공법에서 재료의 중심부까지 변형을 일으키는 단조 방법은?

- ① 자유 단조 ② 프레스 단조
- ③ 해머 단조 ④ 낙하 단조

66. 항복인장강도가 86.6kgf/mm²인 철강재료가 다음과 같은 응력상태에 있을 때 변형에너지 이론에 의한 주응력 σ₁의 값은 약 얼마(kgf/mm²)인가? (단, σ₂=σ₁/2, σ₃=0 이다.)

- ① 43.3 ② 50
- ③ 86.6 ④ 100

67. Hall-Petch 식으로 설명되는 재료의 강화기구는?

- ① 분산강화 ② 고용강화
- ③ 결정립계에 의한 강화 ④ 점결함에 의한 강화

68. 두 개의 나선전위가 수직으로 교차할 때 각 전위에는 어떤 단이 발생하는가?

- ① 한쪽은 키크가 형성되고, 다른 한쪽은 나선전위의 조그가 발생한다.
- ② 한쪽은 키크가 형성되고, 다른 한쪽은 칼날전위의 조그가 발생한다.
- ③ 양쪽 모두에 칼날전위의 조그가 발생한다.
- ④ 양쪽 모두에 나선전위의 조그가 발생한다.

84. 전해콘덴서용 피막을 제조할 때 사용하는 양극산화법은?

- ① 수산화법 ② 황산화법
- ③ 붕산화법 ④ 크롬산화법

85. 잔류 오스테나이트 생성에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 냉각에서 유냉한 것이 수냉한 것보다 잔류 오스테나이트가 많이 생성된다.
- ② 탄소량이 적은 것이 많은 것보다 잔류 오스테나이트가 많이 생성된다.
- ③ 담금질 온도가 낮은 것이 높은 것보다 잔류 오스테나이트가 많이 생성된다.
- ④ Ms~Mf 구간에서 급냉한 것이 서냉한 것보다 잔류 오스테나이트가 많이 생성된다.

86. 진공의 단위가 아닌 것은?

- ① Hz ② Pa
- ③ torr ④ mmHg

87. 각종 코팅법에서 열에너지와 화학반응으로 금속 및 합금 코팅이 가능하고 입자가 원자 또는 이온 상태로 코팅이 이루어지는 코팅 방법이 아닌 것은?

- ① 진공증착 ② 이온 플레이팅
- ③ 화학증착(CVD) ④ 금속전기도금

88. 투과전자현미경의 렌즈 수차 중에서 전자계 렌즈의 비대칭성 때문에 렌즈를 통과한 전자가 한 점에 모아지지 않아 생기는 수차를 무엇이라 하는가?

- ① 색수차 ② 회절수차
- ③ 구면수차 ④ 비점수차

89. Photoetching에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 적외선을 이용한다. ② ion beam을 이용한다.
- ③ metal mask를 이용한다. ④ electron beam을 이용한다.

90. 진공 가열 중 강 표면에 일어나는 기대 가능 효과가 아닌 것은?

- ① 가스 및 원소를 표면에 침입시킨다.
- ② 헨리의 법칙에 의해 표면에 가스 작용을 한다.
- ③ 표면에 부착된 절삭유나 방청유 등의 탈지작용을 한다.
- ④ 산화를 방지하여 열처리 전과 같은 깨끗한 표면상태를 유지한다.

91. 강재의 담금질 시 발생하는 균열 및 변형에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 담금질 냉각시에 나타난다.
- ② 마텐자이트 변태와 함께 일어난다.
- ③ 예리한 모서리나 구멍(hole)부위에서 일어난다.
- ④ 냉각제의 냉각능이 작을수록 변형 발생 가능성이 크다.

92. 아노다이징 과정에서 Sealing 처리와 관계 없는 것은?

- ① 수증기 ② 고진공
- ③ 봉공처리 ④ 알루미늄착색

93. 다음 CVD 피막의 물리적인 성질에 있어서 가장 경도가 높은 피막은?

- ① TiC ② TiN

- ③ TiCN ④ Al₂O₃

94. 진공 중에 금속을 가열하면 금속이 증발한다. 이렇게 증발하는 금속 분자를 증기 온도보다 낮은 온도의 기판에 부착시키면 표면에서 증기가 응축하여 박막을 형성하는 코팅법을 무엇이라 하는가?

- ① 도장법 ② 음극전해법
- ③ 진공증착법 ④ 화학침투법

95. 시안화구리 도금액 중 고농도액의 조성에 해당되지 않는 것은?

- ① 수산화칼륨 ② 시안화구리
- ③ 산화카드뮴 ④ 시안화나트륨

96. 금속표면처리에서 전처리 작업은 품질을 결정하는 중요한 공정이다. 전처리의 불완전에서 발생하는 도금결함을 나타낸 것이 아닌 것은?

- ① 도금제품의 부식과 취성이 발생된다.
- ② 도금두께의 편차가 크게 발생된다.
- ③ 도금 층이 거칠게 나타나고, 피트가 발생한다.
- ④ 도금 층에 얼룩, 구름감 등의 광택 불균형이 생긴다.

97. PVD법의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 새로운 미세구조와 비결정질 코팅(coating)층을 만들 수 없다.
- ② 고순도의 코팅(coating)층을 얻을 수 있다.
- ③ 높은 도금률의 피복제를 만들 수 있다.
- ④ 증착층의 표면이 미려하다.

98. 화학적 기상도금(CVD)법의 특징으로 틀린 것은?

- ① 처리온도가 1000°C 정도로 높다.
- ② 파이프의 내면 미립자에는 피복이 불가능하다.
- ③ 두꺼운 피복도 가능하며, 여러 성분의 피복도 가능하다.
- ④ 형성된 피막의 모재와 확산 또는 반응을 일으켜 밀착성이 매우 좋다.

99. 다음 중 전자빔이 시편에 조사될 때 상호작용으로 시편이 방출시키는 신호들 중 1차 전자가 에너지의 변화없이 방향을 바꾸어 방출되는 것으로 주사전자현미경에서 시편의 조성에 따른 명암차를 나타내는 역할을 수행하는 것은?

- ① 후방산란전자 ② 2차전자
- ③ Auger전자 ④ 특성X선

100. 재료의 결함에서 미시편석에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 미시 편석에 관계되는 원소들로는 Cr, Ni, Mo 등이 있다.
- ② 아공석 구조용강의 열간 압연시 발생하는 페라이트-펄라이트 밴드조직의 원인은 Si의 편석이다.
- ③ Cr-Ni-Mo 강의 주상정 및 등축정에서는 Cr의 편석이 나타난다.
- ④ 강괴의 균열, 취성파단, 열간가공시의 적열취성은 강괴의 미시편석과 관계가 있다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	④	④	④	③	①	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	③	③	③	①	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	②	③	④	①	①	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	①	③	③	④	①	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	③	③	②	④	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	④	①	②	④	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	④	②	④	③	③	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	④	②	①	②	①	①	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	③	③	①	①	④	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	①	③	③	②	①	②	①	②