





- ③ 네이벌 황동                      ④ 애드미럴티 황동

19. 탄소강의 5대 원소가 아닌 것은?  
 ① P                                      ② S  
 ③ Cu                                      ④ Mn
20. 다음 중 탄소량이 가장 많은 강은?  
 ① SM15C                                ② SM25C  
 ③ SM45C                                ④ STC105

**2과목 : 금속조직**

21. 결정구조에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 면심입방정의 최근접원자는 12개가 있다.  
 ② 조밀육방정의 원자충전율은 약 74% 이다.  
 ③ 면심입방정에서 원자밀도가 가장 조밀한 편은(111) 원자면이다.  
 ④ 면심입방정의 단위정에는 2개의 원자가 속해 있다.
22. 정삼각형의 각 정점으로부터 대변에 평행으로 10 또는 100 등분하고, 삼각형 내의 어느 점의 농도를 알려면 그 정점으로부터 대변에 내린 수선의 길이를 읽어 표시하는 3원 합금의 농도 표시방법은?  
 ① Cottrell법                            ② Gibbs의 삼각법  
 ③ Lever reallion법                    ④ Roozeboom의 삼각법
23. 산소와 친화력이 큰 순서로 배열된 것은?  
 ① Al > Mn > Fe > Ni                ② Mn > Ni > Fe > Al  
 ③ Fe > Mn > Al > Ni                ④ Ni > Fe > Mn > Al
24. 고체를 구성하는 원자 결합 방법이 아닌 것은?  
 ① 이온결합                              ② 금속결합  
 ③ 공유결합                              ④ 수분결합
25. 결정립 크기와 항복강도 간의 관계를 표현하는 것은?  
 ① Hume-Rothery 법칙  
 ② Hall-Petch 관계식  
 ③ Peach-Koehler 관계식  
 ④ Zener-Hollomon 관계식
26. 격자가 완전히 규칙적인 것을 나타내는 장범위 규칙도 (R)의 표시로 옳은 것은?  
 ① R = 0                                  ② R = 1  
 ③ R = 2                                  ④ R = 3
27. 다음 중 전율고용체 형태의 합금 상태도가 아닌 것은?



28. 조밀육방정계 금속에서 볼 수 있는 특징적인 변형으로 슬립면에 수직으로 압축하였을 때 나타나는 것은?  
 ① 쌍정대                                ② 링크대  
 ③ 전위대                                ④ 버거스대
29. 자기변태가 존재하지 않는 것은?  
 ① Ni                                        ② Co  
 ③ Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>                                ④ Fe<sub>3</sub>C
30. 냉간가공 등으로 변형된 결정구조가 가열하면 내부변형이 없는 새로운 결정립으로 치환 되어지는 현상은?  
 ① 시효                                    ② 회복  
 ③ 재결정                                ④ 용체화처리
31. 금속의 소성변형을 가능하게 하는 전위는 어떤 결함인가?  
 ① 선결함                                ② 점결함  
 ③ 면결함                                ④ 체적결함
32. 50%Ag-Au가 규칙격차를 만들 때 단범위 규칙도(σ)는? (단, Au는 FCC이며 이 중 6.5개가 Ag이고, 5.5개가 Au이다.)  
 ① -0.08                                ② -0.5  
 ③ 0.8                                      ④ 0.5
33. 결정 내 원자들은 열진동을 계속하면서 고체내에 원자 확산이 진행되고 있다. 다음 금속의 열진동에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 원자의 열진동에서 진동수는 온도에 따라 거의 변하지 않으나 진폭은 변한다.  
 ② 일반적으로 온도가 상승하면 공격자점이 존재할 비율은 적어진다.  
 ③ 공격자점이 많아지면 결정 내의 원자 열진동 진폭은 커진다.  
 ④ 공격자점 주위에 열진동하고 있는 원자가 새로운 공격자점으로 계속 위치를 변화하며 확산이 진행된다.
34. 용융 금속이 응고 성장할 때 불순물이 가장 많이 모이는 곳은?  
 ① 결정입내                              ② 결정입계  
 ③ 결정입내의 중심부                ④ 결정격자 내의 중심부
35. 용융금속 표면에 종자결정을 접촉시켜 이를 서서히 회전시키면서 끌어 올릴 때 이 종자 결정에 연결되어 연속적으로 성장시키는 단결정 성장방법은?  
 ① 재결정법                              ② 용융대법  
 ③ Gzochralski법                      ④ Tammann-Bridgeman법
36. 다음 중 고용체 강화에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 황동에서는 고용체 강화에 의해 강도 및 연성이 증가한다.



53. 고주파 유도 가열시 침투깊이가 가장 큰 것은 몇 KHZ 인가?  
 ① 0.5                      ② 1.0  
 ③ 2.0                      ④ 4.0
54. 고주파경화열처리의 특징으로 틀린 것은?  
 ① 담금질 시간이 단축된다.  
 ② 간접 가열하므로 열효율이 낮다.  
 ③ 재료비, 가공비 등 담금질 경비가 절약된다.  
 ④ 생산공정에 열처리 공정의 편입이 가능하다.
55. A<sub>1</sub> 변태점 이하에서 가열하는 열처리는?  
 ① 템퍼링                  ② 담금질  
 ③ 어닐링                  ④ 노멀라이징
56. 염욕이 갖추어야 할 조건에 해당되지 않는 것은?  
 ① 염욕의 순도가 높고 유해 불순물이 포함하지 않는 것이 좋다.  
 ② 가급적 흡수성이 크고, 염욕의 분해를 촉진해야 한다.  
 ③ 열처리 후 제품 표면에 정착된 염의 세정이 쉬워야 한다.  
 ④ 열처리 온도에서 염욕의 점성이 작고, 증발휘산량이 적어야 한다.
57. 다음 중 담금질 균열과 변형의 가장 주된 원인은?  
 ① 응력 감소              ② 경도 증가  
 ③ 균일한 체적 변화      ④ 온도 차이로 인한 열응력
58. 화염경화처리의 특징으로 틀린 것은?  
 ① 담금질 변형이 적다.  
 ② 국부적인 담금질이 어렵다.  
 ③ 가열온도의 조절이 어렵다.  
 ④ 기계가공을 생략 할 수 있다.
59. 담금질 균열의 방지 대책이 아닌 것은?  
 ① 제품 전체가 고루 냉각되도록 한다.  
 ② 날카로운 모서리를 가급적 만들지 않는다.  
 ③ 냉각 시 제품의 온도 구배를 균일하게 한다.  
 ④ 살두께 차이, 급변하는 부분을 많게 한다.
60. 다음 중 연속적 작업이 곤란한 열처리로는?  
 ① 푸셔로                  ② 피트로  
 ③ 콘베이어로              ④ 로상 진동형로

**4과목 : 재료시험**

61. 다음 재료시험 중 정적시험 방법이 아닌 것은?  
 ① 인장시험                  ② 압축시험  
 ③ 비틀림시험              ④ 충격시험
62. 와전류 탐상시험의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 자장이 발생하는 동일 주파수에서 진동한다.  
 ② 전도체 내에서만 존재하며, 교번 전자기장에 의해서 발생한다.

- ③ 코일에 가장 근접한 검사체의 표면에서 최대와전류가 발생한다.  
 ④ 와전류가 물체에 침투되는 깊이는 시험주파수, 전도성, 투자율과 비례한다.
63. 다음 중 결정입도 측정법이 아닌 것은?  
 ① ASTM 결정립 측정법              ② 제프리즈(Jefferies)법  
 ③ 헤인(Heyn)법                      ④ 폴링(Polling)법
64. 일반 광학현미경의 조직검사로 조사할 수 없는 것은?  
 ① 결정입자의 크기  
 ② 비금속개재물의 종류  
 ③ 재료의 성분, 성분의 함량  
 ④ 재료의 압연, 단조, 열처리의 상태
65. X선 회절시험에 사용되는 Bragg 법칙으로 옳은 것은? (단, n은 X선의 차수, λ는 X선의 파장, d는 원자간 거리, θ는 결정에 투과되는 X선의 입사각 또는 반사각이다.)  
 ①  $n = 2d\lambda \sin\theta$                       ②  $n = 3d\lambda \sin\theta$   
 ③  $n\lambda = 2d \sin\theta$                       ④  $n\lambda = 3d \sin\theta$
66. 조미니 시험에서 경화능의 표시가 보고서에 J45-6/18로 적혀 있을 때 HRC 경도값을 표시하는 것은?  
 ① J                                      ② 6  
 ③ 15                                      ④ 45
67. 굽힘 시험은 굽힘 저항시험과 굴곡시험으로 분류되는데 다음 중 굴곡시험과 관계있는 것은?  
 ① 탄성계수                      ② 탄성에너지  
 ③ 재료의 저항력                  ④ 전성 및 연성
68. 자분탐상 검사에서 탈자(demagnetization)처리가 필요없는 경우에 해당되는 것은?  
 ① 시험체의 잔류자속이 이후 기계가공을 곤란하게 하는 경우  
 ② 시험체가 큐리점(curie point)이상으로 열처리 되었을 경우  
 ③ 시험체의 잔류자속이 계측기의 작동이나 정밀도에 영향을 주는 경우  
 ④ 시험체가 마찰부분에 사용될 때 자분집적으로 마모에 영향을 주는 경우
69. 국가와 재료시험규격의 연결이 틀린 것은?  
 ① 미국 - ASTM                      ② 영국 - SAE  
 ③ 독일 - DIN                          ④ 일본 - JIS
70. 인장시험편의 표정거리가 50mm인 시험편을 시험결과 52mm로 늘어났다면 연신율은?  
 ① 2%                                      ② 4%  
 ③ 20%                                      ④ 40%
71. 마모시험에 미치는 영향을 설명한 것 중 틀린 것은?  
 ① 온도 및 상대금속에 따라 결과 값이 다르다.  
 ② 표면의 거칠기 상태에 따라 결과 값이 다르다.  
 ③ 윤활제를 사용한 것과 사용 안한 것의 결과값은 다르다.  
 ④ 마찰로 인하여 생기는 미세한 가루는 결과값에 전혀 영향을 미치지 않는다.

72. 설퍼프린트(Sulphur print)법에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 철강재료의 결정 조직 상태를 알아보는 검사법이다.  
 ② 철강재료의 입간부식이나 방향성을 알아보는 검사법이다.  
 ③ 철강재료 중의 황화망간(MnS)의 분포상태를 알아보는 검사법이다.  
 ④ 철강재료 중 황 및 편석의 분포상태를 알아보는 검사법이다.
73. 비커즈 경도계에서 대면각이 몇 도인 다이아몬드 사각추 누르개를 사용하는가?  
 ① 120°                      ② 136°  
 ③ 140°                      ④ 156°
74. 실험실에 사용하는 약품 중 인화성물질이 아닌 것은?  
 ① 질산                      ② 벤젠  
 ③ 에틸알콜                ④ 디에틸에테르
75. 브리닝 경도를 측정시 시험하중의 유지 시간으로 옳은 것은?  
 ① 2~8sec                    ② 10~15sec  
 ③ 16~20sec                ④ 21~25sec
76. 시험편을 가압하거나 감압하여 일정한 시간이 경과한 후 발포용액으로 누설을 검지하는 누설시험법은?  
 ① 기포 누설시험법        ② 헬륨 누설시험법  
 ③ 할로겐 누설시험법      ④ 암모니아 누설시험법
77. 다음에서 재료의 단면변화율을 측정하는 것은?  
 ① 쇼어                      ② 브리넬  
 ③ 로크웰                  ④ 압축강도
78. 피로시험에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 단일 하중의 응력보다 훨씬 작은 응력에서 큰 변형 없이 파괴가 발생한다.  
 ② S-N 곡선에서 일반적으로 응력이 작아질수록 사이클 수(N)는 감소한다.  
 ③ 고주기 피로는 10<sup>2</sup> 반복주기 이상에서 파괴가 발생한다.  
 ④ 쇼트피이닝에 의해 표면에 압축응력을 생성시키면 피로 수명이 증가된다.
79. 시료의 연마제로 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 산화망간(MnO)        ② 산화크롬(Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)  
 ③ 알루미나(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)      ④ 산화마그네슘(MgO)
80. 철강 재료를 신속, 간편하게 선별하는 불꽃시험법에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 검사는 같은 방법 및 조건으로 실시하여야 한다.  
 ② 그라인더 불꽃 시험은 뿌리, 중앙, 끝으로 나누어 관찰한다.  
 ③ 불꽃검사서 탄소의 양(%)이 증가하면 불꽃의 수가 감소하고 그 형태도 단순해진다.  
 ④ 그라인더 불꽃시험은 불꽃의 형태 및 양에 의해 재료의 탄소량(%)을 판정한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	③	①	③	④	②	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	②	④	④	②	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	④	②	②	③	②	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	②	③	③	③	③	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	②	②	③	④	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	②	①	②	④	②	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	④	③	③	④	④	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	①	②	①	④	②	①	③