

1과목 : 색채

1. 다음 중 따뜻한 느낌의 색은?

- ① 파랑 ② 보라
- ③ 연두 ④ **골색**

2. 다음 보기표는 표준20색상환의 일부분이다. 뒷에 해당되는 색은?



- ① 자주 ② **남색**
- ③ 녹색 ④ 청록

3. 다음 색(색료)혼합에서 무채색에 가까운 색이 되지 않는 것은?

- ① 빨강+노랑+파랑 ② 파랑 + 주황
- ③ **노랑 + 파랑** ④ 녹색 + 자주

4. 다음 그림에서 나타나는 가장 큰 대비현상은?



- ① 명도대비 ② 색상대비
- ③ **보색대비** ④ 채도대비

5. 색 표시 기호가 잘못 연결된 것은?

- ① 빨강 - R ② 노랑 - Y
- ③ **녹색 - G** ④ 보라 - B

6. 분광반사율이 각각 다른 두가지의 색이 어떤 광원 아래에서는 같은 색으로 보이는 현상이 일어난다. 다음 어느 것과 관계가 깊은가?

- ① 미레드(mired)
- ② 연색성(演色性)
- ③ **메타메리즘(metamerism)**
- ④ 루터조건(Luther condition)

7. 빨강과 노랑색이 서로의 영향으로 빨강은 연지 기미가 많은 빨강으로, 노랑색은 연두 기미가 많은 노랑으로 변해 보이는 현상은?

- ① 계시대비 ② **색상대비**
- ③ 보색대비 ④ 채도대비

8. 다음 중에서 포장한 상품을 크게 보이게 하려면 무슨색의 종이로 포장하는 것이 알맞겠는가?

- ① **주황색** ② 파랑색
- ③ 자주색 ④ 보라색

9. 다음 중 강함, 딱딱함, 생생함, 동적인 느낌 등을 받게되는 배색은?

- ① 동일색상의 배색 ② 유사색상의 배색
- ③ **반대색상의 배색** ④ 유사톤의 배색

10. 일반적으로 무난한 조화를 이루는 배색은?

- ① 보색끼리의 배색
- ② 고채도와 저채도의 배색
- ③ **유사색끼리의 배색**
- ④ 한색과 난색의 배색

11. 빨강 빛과 청자 빛의 혼색은?

- ① 백광(white) ② **마젠타(magenta)**
- ③ 노랑(yellow) ④ 시안(cyan)

12. 5YR 6/12는 무슨 색인가?

- ① 노랑 ② **주황**
- ③ 빨강 ④ 자주

13. 염화고무 도료의 결점은?

- ① 내수성 ② 내산성
- ③ 내알칼리성 ④ **내열성**

14. 다음 건조제 중 주로 표면건조를 촉진시키는 건조제는?

- ① **코발트(Co) 건조제** ② 아연(Zn) 건조제
- ③ 납(Pb) 건조제 ④ 망간(Mn) 건조제

15. 석유계 용제 중 탈지(유지류용해) 능력을 갖고 있는 것은?

- ① **벤젠, 휘발유, 석유에테르**
- ② 메틸렌클로라이드
- ③ 사염화탄소
- ④ 삼염화에틸렌, 과염화에틸렌

16. 금속의 화성피막 처리방법이 아닌 것은?

- ① **오버플로우(over-flow)법**
- ② 브러싱(brushing)법
- ③ 롤러 코팅(roller-coating)법
- ④ 침지법

17. 식물성 탄화수소계 용제는?

- ① 메탄올 ② 아세톤
- ③ 에테르 ④ **테레핀유**

18. 래커 에나멜의 장점을 기술한 것 중 잘못된 것은?

- ① 속건성이다. ② 연마가 쉽다.
- ③ **도막이 점착성이다.** ④ 내후성이 강하다.

19. 유기용제 배출량을 감소시킬 목적으로 개발된 도료는?

- ① **하이솔리드 도료** ② 전착 도료
- ③ NAD 도료 ④ 우레탄 도료

20. 일반 래커와 비교하여 하이솔리드 래커를 설명한 것 중 잘못된 것은?

- ① 고형분이 많다.
- ② **도장회수가 많아진다.**
- ③ 자연건조는 조금 늦어진다.

④ 내후성이 좋다.

2과목 : 금속도장재료

21. 아연과 그 합금의 산세에 대한 설명으로 적당한 것은?

- ① 2-3%의 염산 용액으로 처리한다.
- ② 10%의 황산 용액으로 처리한다.
- ③ 10-20%의 염산 용액으로 처리한다.
- ④ 35-50%의 초산 용액으로 처리한다.

22. 퍼티 연마에 적합한 연마지는?

- ① #60~80
- ② #240~320
- ③ #400~500
- ④ #600~1000

23. 오일 프라이머의 특성으로 옳은 것은?

- ① 건조성이 약간 뒤떨어지고 반면 부착성, 내후성은 좋다.
- ② 건조성이 우수하고 반면에 부착성, 내후성이 나쁘다.
- ③ 속건성이다.
- ④ 건조성, 부착성, 내후성이 모두 우수하다.

24. 도료에 사용하는 용제 및 신너의 역할은?

- ① 도막을 형성하는 주요 성분으로써 안료를 균일하게 분산시켜 그 상태를 유지하게 한다.
- ② 도료 저장 중에 분산된 안료가 응집되거나 색이 변화되지 않도록 한다.
- ③ 휘발성 물질로 수지를 녹이거나 도료를 적절히 사용할 수 있도록 액상으로 만들어 유동성을 부여해준다.
- ④ 도료에 유연성, 내구력, 내한성을 주는 목적으로 사용한다.

25. 전착 도료의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 균일한 도막 두께가 얻어진다.
- ② 도료의 손실이 극히 적다.
- ③ 비교적 안정성이 높다.
- ④ 소량생산에 적당하다.

26. 중도(Surfacor)도료에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 하도 도막을 보호하고 상도 도장시 용제의 침투를 막아 도장 결함을 예방한다.
- ② 중도를 도장하여 광택을 증진 시킨다.
- ③ 중도의 건조 도막 두께는 보통 40 ~ 50 μm이 적당하다.
- ④ 중도는 상도의 외관 및 부착력에 영향을 준다.

27. 합성수지 프라이머에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 여러 가지 종류의 합성수지를 전색제로 하여 방청안료를 넣은 것이다.
- ② 아미노 알키드 프라이머와 에폭시 프라이머는 가열시켜 사용하지 않는다.
- ③ 자연건조형은 우레탄 프라이머, 비닐 프라이머, 염화 고무 프라이머 등이 있다.
- ④ 프탈산 프라이머는 조성에 따라 가열 및 자연 건조형이 있다.

28. 도장 면에 부착되어진 왁스분말, 실리콘, 유지류, 기름때 등의 오염물질은 도장의 큰 장애이다. 이를 제거할 목적으로 사용하는 것은?

- ① 박리제
- ② 탈지제
- ③ 첨가제
- ④ 중화제

29. 다음 중 비철금속이 아닌 것은?

- ① 구리
- ② 니켈
- ③ 주석
- ④ 연철

30. 표면 처리에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 제품의 가공과정 중 유지류를 제거하는 작업을 탈청이라 한다.
- ② 금속면에 생성 부착하고 있는 산화물이나 수산화물 층을 제거하는 작업을 탈지라 한다.
- ③ 탈지후 내수성과 밀착성을 향상시키기 위한 작업을 상도 처리라 한다.
- ④ 화성피막처리된 피막은 치밀하고 견고하며 내수성이 좋고 공기중에서도 안정성이 좋다.

31. 다음 중 화염세정에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 고속의 화염을 통과시켜 금속표면의 불순물을 제거한다.
- ② 와이어 브러시나 스크레이퍼를 이용한 수공구 세정이 마무리 작업으로 첨가된다.
- ③ 고속 화염으로 모든 도료들이 다른 세정작업 없이도 깨끗한 표면을 얻을 수 있다.
- ④ 화재 위험성으로 사용에 많은 제약을 받고 있다.


32. 중막형일 경우 인산염 피막의 두께는?

- ① 100-80 g/m²
- ② 50-30 g/m²
- ③ 20-10 g/m²
- ④ 8-4 g/m²

33. 상도 페인트 1회 도포량의 두께로 가장 적합한 것은?

- ① 5~8 μm
- ② 10~15 μm
- ③ 45~60 μm
- ④ 30~35 μm

34. 그림과 같은 열풍건조로는 어떤 방식인가?



- ① 직접순환식
- ② 간접순환식
- ③ 직접비순환식
- ④ 간접비순환식

35. 건조기구를 가열 건조로 할 경우 건조의 기본 조건에 해당되지 않는 것은?

- ① 효율이 좋고 온도 상승이 느릴 것
- ② 조절이 가능할 것
- ③ 설비비, 유지비가 적을 것
- ④ 온도 분포가 균일할 것

- 36. 스프레이 도장에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 - ① 너무 멀리 떨어져 분무하면 표면이 거칠게 된다.
 - ② 너무 가까워서 분무하면 균일한 도막의 두께를 가질수가 없다.
 - ③ 도폭이 중복되면 균일한 도막을 얻을 수 없으므로 절대로 중복되어서는 안된다.
 - ④ 압력이 높으면 도료의 손실이 많다.
- 37. 도료의 시험과 방법들의 관계가 잘못 짝지어진 것은?
 - ① 부착성 검사 - 바둑 무늬 시험
 - ② 도막 측정 - 엘코 미터
 - ③ 내충격성 - 방오성능 시험
 - ④ 해수침체 검사 - 내염수성 시험
- 38. 메탈릭 얼룩불량에 대한 대책으로 잘못된 사항은?
 - ① 미립자 기능이 뛰어난 스프레이건을 사용한다.
 - ② 1회에 두껍게 칠하지 않는다.
 - ③ 에어압력과 도료유량을 가감한다.
 - ④ 두번 칠하는 경우는 세팅시간을 짧게 한다.
- 39. 운반차의 사용시 적절치 못한 사항은?
 - ① 과다히 무겁게 적재치 말 것
 - ② 너무 급히 이송하지 말 것
 - ③ 구르기 쉬운 물건은 고정 시킬 것
 - ④ 가벼운 물건을 아래에 실을 것
- 40. 열풍로 작동시와 종료시에 점검 중의 사항으로 맞지 않는 것은?
 - ① 오일 점검
 - ② 프로판가스 게이지 상태와 호스에서 가스유출 상태
 - ③ 열풍로 작동시 취급은 누구나 할 수 있다.
 - ④ 인화물질 접근은 열풍로 작동시 절대 엄금해야 한다.

3과목 : 금속도장

- 41. 전기기기 스위치 사용에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 - ① 퓨즈는 용량에 알맞는 것을 반드시 사용한다.
 - ② 스위치 부근에 여러가지 재료를 놓지 않는다.
 - ③ 메인 스위치를 넣을 때는 관계 작업자에게 연락하고 신호한다.
 - ④ 메인 스위치의 위치는 접근하기 어렵고 위험하므로 잘 보이지 않는 곳에 설치한다.
- 42. 방진 마스크가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
 - ① 여과 효율이 좋을 것
 - ② 중량이 있을 것
 - ③ 시야가 넓을 것
 - ④ 안면에 밀착성이 좋을 것
- 43. 에어레스 스프레이 장치의 플랜저 펌프(flanger pump)에 관한 설명 중 틀린 사항은?
 - ① 압축 공기에 의해 왕복 운동을 한다.
 - ② 펌프의 배율이 일반적으로 1:20~1:40이다.

- ③ 에어 모우터와 플랜저 몸체로 이루어진다.
- ④ 도료의 압력을 가능하면 저압 상태로 유지시킨다.
- 44. 에어레스 스프레이 도장(airless spray coating)에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 도료의 소비량이 절약된다.
 - ② 작업시 오버 스프레이가 적다.
 - ③ 모퉁이 부분 또는 오목한 부분의 도장이 잘 된다.
 - ④ 작업 능률이 우수하다.
- 45. 도막의 층간 밀착 불량 발생 하는 이유와 관계 없는 것은?
 - ① 하도가 오-버 베이킹 되었을 때
 - ② 상도가 언-더 베이킹 되었을 때
 - ③ 상,하도 다른 계통의 도료를 사용 했을 때
 - ④ 하도의 도막을 연마 했을 때
- 46. 도장설계시 가장 고려하지 않아도 되는 사항은?
 - ① 도장공법의 선정
 - ② 도료의 선정
 - ③ 도장목적의 이해
 - ④ 도장공의 기능도
- 47. 상도표면에 먼지 등이 있는 경우 사용하는 연마지로 가장 적합한 것은?
 - ① #400 ~ #500
 - ② #1000 ~ #1200
 - ③ #100 ~ #150
 - ④ #200 ~ #300
- 48. 1회 도장으로 가장 두꺼운 도막이 형성되는 퍼티는?
 - ① 오일퍼티
 - ② 캐슈퍼티
 - ③ 래커퍼티
 - ④ 폴리에스테르퍼티
- 49. 래커 프라이머에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 속건성이다.
 - ② 내후성이 우수하다.
 - ③ 부착성이 낮다.
 - ④ 전색제는 래커이다.
- 50. 붓도장에서 가장 빠른 작업성을 요하는 도료는?
 - ① 유성페인트
 - ② 알키드수지페인트
 - ③ 래커페인트
 - ④ 수성페인트
- 51. 다음 도료의 시험법 중에 유출식 점도계에 속하지 않는 것은?
 - ① 오스왈드 점도계
 - ② 레드우드 점도계
 - ③ 포드컵 점도계
 - ④ 스토머 점도계
- 52. 상도도장의 요구사항을 나열한 것이다. 가장 타당한 것은?
 - ① 피도면의 보호와 밀착성을 향상시킨다.
 - ② 후속 도료의 흡수로 인한 광택 저하 방지를 한다.
 - ③ 색상, 광택 등의 외관 향상과 모든 물성을 부여한다.
 - ④ 하도와 중도의 부착성을 높이고 평활성을 부여한다.
- 53. 흡상식 스프레이 건으로 도장 작업 중 조절 할 수 없는 것은?
 - ① 페인트 토출량
 - ② 공기압력 조절
 - ③ 페인트 분사폭(pattern)조절
 - ④ 건의 노즐 조절

54. 에어 트랜스포머에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 압축공기 중의 수분, 먼지만을 제거하는 역할을 한다.
- ② 수분이나 유분이 분출될 때는 필터를 교환 또는 세척한다.
- ③ 스프레이건의 가까운 곳에 설치한다.
- ④ 배출밸브는 하루 2~3회 정도 방출시킨다.

55. 다음은 메탈릭이나 펠 도장시 자주 발생하는 얼룩에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 도장 조건의 밸런스가 나빠도 얼룩이 생길 수 있다. (공기 압력, 도료의 분사량 등)
- ② 메탈릭이나 펠 컬러의 얼룩은 베이스의 도막 두께나 프레스 타임과는 관계가 없다.
- ③ 스프레이 건의 이상으로 얼룩이 생길 수 있다.
- ④ 부적절한 신너나 도장 작업시 스프레이 테크닉도 얼룩에 영향을 줄 수 있다.

56. 미상, 미술 공예품, 문방구 등의 피도물 도막의 무늬에 사용되는 것은?

- ① 래커 에나멜 ② 멜라민 에나멜
- ③ 메탈릭 에나멜 ④ 아크릴 에나멜

57. 오일 퍼티에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 사용 전색제는 골드 사이즈, 유성 바니쉬를 사용한다
- ② 사용안료는 체질안료, 아연화 등이다.
- ③ 오일 퍼티의 두께는 0.8 ~ 1.0mm 정도가 표준이다.
- ④ 내후성 및 부착성이 양호하며 저렴하다.

58. 다음은 도료와 용제 등의 취급시 주의사항을 설명한 것이다. 거리가 먼 것은?

- ① 적절한 환기장치를 설치한다.
- ② 도료, 용제, 경화제가 눈에 들어갈 경우에는 누워서 안정을 취한다.
- ③ 용제 및 캔의 뚜껑은 반드시 밀봉하여 보관한다.
- ④ 도장 작업장 금연 및 화기 접근을 엄금한다.

59. 다음 중 붓을 선택할 때의 고려사항 중 거리가 먼 것은?

- ① 붓털의 길이가 일정하고 털끝이 강한 것을 선택한다.
- ② 붓털 끝이 균일하게 정리되어 있고 도료를 묻혀서 갈라짐이 없는 것을 선택한다.
- ③ 붓의 뿌리 부분이 튼튼하고 탈모가 없는 것을 선택한다.
- ④ 옷칠붓의 경우 목재의 접촉이 튼튼한 것을 선택한다.

60. 다음 중 도장면 수세작업에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 도장면을 에어더스트 건으로 도장면에 묻은 먼지를 모두 제거한다.
- ② 타르, 실리콘, 왁스, 오일, 그리스 등은 비눗물이나 세제를 이용하여 제거한다.
- ③ 사용후에는 마른 종이 걸레나 면 걸레로 닦아낸다.
- ④ 기후가 습한 경우에는 드라이 오븐이나 건조기를 이용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	③	③	④	③	②	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	①	①	①	④	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	③	④	②	②	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	②	①	③	③	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	④	③	④	④	②	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	①	②	③	③	②	①	②