

1과목 : 색채

- 다음 중 채도와 관련 없는 것은?  
 ① 순색                      ② 맑은 색  
 ③ 탁색                      ④ 밝은 색
- 다음 중 중간 혼합에 해당되는 것은?  
 ① 감산 혼합                ② 회전 혼합  
 ③ 가산 혼합                ④ 색광 혼합
- 다음 중 가장 후퇴 및 수축해 보이는 색은?  
 ① 고채도, 고명도색        ② 저채도, 저명도색  
 ③ 저채도, 고명도색        ④ 중채도, 중명도색
- 다음 중 색의 유사조화에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 빨강과 연두와 같은 배색조화를 말한다.  
 ② 같은 색상에서 명도의 차이를 극단적으로 벌어지게 배색할 때에 얻어지는 조화를 말한다.  
 ③ 서로 반대되는 배색끼리의 조화를 말한다.  
 ④ 명도가 비슷한 인접 색상을 동시에 배색하였을 때 얻어지는 색의 조화를 말한다.
- 파랑 순색에 회색의 혼입량이 단계적으로 많아지면?  
 ① 청색이 되며 채도가 점점 낮아진다.  
 ② 청색이 되며 채도가 점점 높아진다.  
 ③ 탁색이 되며 채도가 점점 낮아진다.  
 ④ 탁색이 되며 채도가 점점 높아진다.
- 다음 색 중 자동차를 가장 크게 보이도록 하는 색은?  
 ① 노랑                      ② 파랑  
 ③ 연두                      ④ 검정
- 다음 중 채도가 가장 높은 색은?  
 ① 흰색                      ② 녹색  
 ③ 청록                      ④ 자주
- 다음 중 명시도가 가장 높은 배색은?  
 ① 빨강-노랑                ② 검정-노랑  
 ③ 녹색-흰색                ④ 파랑-회색
- 흰색의 상징으로 옳은 것은?  
 ① 신성                      ② 활동  
 ③ 애정                      ④ 용기
- 빨강색을 주시하다가 흰색 바탕을 보았을 때 나타나는 색은?  
 ① 청록                      ② 노랑  
 ③ 보라                      ④ 파랑
- 여름철 의상에 가장 어울리는 배색은?  
 ① 빨강 바탕에 회색 무늬  
 ② 흰색 바탕에 빨강 무늬  
 ③ 흰색 바탕에 파랑 무늬  
 ④ 빨강 바탕에 파랑 무늬

- 면셀 표색계의 색상환에서 중성색에 속하는 색은?  
 ① 청록                      ② 연두  
 ③ 빨강                      ④ 파랑
- 산화촉진성을 갖고 있으며, 도막의 표면효과에 가장 효과가 있는 건조제는?  
 ① 고발트(Co) 건조제        ② 아연(Zn) 건조제  
 ③ 납(Pb) 건조제            ④ 망간(Mn) 건조제
- 상도도로 중 내열성이 가장 우수한 것은?  
 ① 아크릴 수지도료        ② 에폭시 수지도료  
 ③ 실리콘 수지도료        ④ 알키드 수지도료
- 다음 비철금속재료 중 전기전도도, 열전도율이 높으며 전성과 연성이 가장 좋은 것은?  
 ① 구리                      ② 니켈  
 ③ 황동                      ④ 단동
- 유성 바니시(vernish)를 전색제로 한 프라이머는?  
 ① 합성수지 프라이머        ② 광명단 프라이머  
 ③ 래커 프라이머            ④ 오일 프라이머
- 프탈산 수지라고도 부르며, 상온 건조용 및 가열 건조용 합성수지 도료의 도막 형성 요소로서 현재 많이 사용되는 도료용 합성수지는?  
 ① 페놀 수지                ② 아미노 수지  
 ③ 알키드 수지                ④ 아크릴 수지
- 다음 용제 중 래커용 진용제가 아닌 것은?  
 ① 케톤류                      ② 알콜류  
 ③ 에스테르류                ④ 에테르류
- 퍼티 작업시 안료의 농도가 높은 경우 발생하는 결함으로 틀린 것은?  
 ① 금이 간다.                ② 터진다.  
 ③ 탄성이 높아진다.        ④ 광택이 소실된다.
- 마스킹 테이프에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 접착력이 강해야 한다.  
 ② 내용제성을 가져야 한다.  
 ③ 내열성을 가져야 한다.  
 ④ 접착제가 도막에 남아야 한다.

2과목 : 금속도장재료

- 분말 수지를 가소제에 분산시킨 비닐졸 도료는?  
 ① 에멀션(emulsion) 도료  
 ② 주정(spirit) 도료  
 ③ 오르가노졸(organosol) 도료  
 ④ 플라스틱졸(plastisol) 도료
- 다음 중 탈지용제가 아닌 것은?  
 ① 미네랄 스피릿(mineral spirit)  
 ② 산화철(iron oxide)

- ③ 톨루엔(toluene)
  - ④ 트리클로로에틸렌(trichloroethylene)
23. 다음 중 도막의 부착성이 좋고 내약품성이(특히 내알칼리성)이 좋은 도료는?
- ① 에폭시 수지도료                      ② 요소 수지도료
  - ③ 페놀 수지도료                        ④ 아크릴 수지도료
24. 아미노 알키드수지 도료에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 산촉매로의 자연 건조형도 있지만 일반적으로 금속에는 가열형이 사용된다.
  - ② 도장방법은 에어 스프레이 정전도장이 사용된다.
  - ③ 가열온도는 일반적으로 저온용과 고온용이 많이 사용된다.
  - ④ 신나는 고온에서 위험성이 없는 전용 신나를 사용한다.
25. 도료용 식물유 중 건성유가 아닌 것은?
- ① 아마인유                              ② 들기름
  - ③ 오동유                                 ④ 피마자유
26. 녹을 제거시키는 방법 중 기계적인 방법이 아닌 것은?
- ① 와이어 브러시법                      ② 스케링 해머법
  - ③ 분사법(브라스트법)                ④ 프레임 크리너법
27. 화성 피막처리의 설명으로 옳은 것은?
- ① 화학처리로 피막형성, 방식성을 부여하고 도료의 부착성을 높인다.
  - ② 화학처리로 피막형성, 방식성을 부여하고 금속면의 유지류를 제거시킨다.
  - ③ 화학처리로 피막형성, 방식성을 부여하고 금속면의 산화물을 제거시킨다.
  - ④ 화학처리로 피막형성, 방식성을 부여하고 내약품성을 감소시킨다.
28. 약한 방사선을 내는 성분이 있어서 밤에 빛을 받지 않아도 선명하게 보이는 특수안료는?
- ① 형광안료                              ② 축광안료
  - ③ 시온안료                               ④ 발광안료
29. 금속 또는 비철금속 표면에 있는 유지류를 제거할 목적을 사용하는 것은?
- ① 박리제                                 ② 탈지제
  - ③ 첨가제                                 ④ 중화제
30. 다음 중 열가소성 수지가 아닌 것은?
- ① 스티롤 수지                            ② 아크릴 수지
  - ③ 비닐 수지                              ④ 페놀 수지
31. 도장 공정에 의한 도료의 종류에 해당되는 것은?
- ① 투명도료, 중도용 도료, 상도용 도료
  - ② 하도용 도료, 중도용 도료, 상도용 도료
  - ③ 용제건조형 도료, 반응건조형 도료, 가열건조형 도료
  - ④ 목공용 도료, 자동차용 도료, 건축용 도료
32. 다음 중 도막 형성 후에 일어나는 결함이 아닌 것은?
- ① 핀홀                                    ② 황변

- ③ 백화                                    ④ 부풀음
33. 좋은 붓의 조건이 아닌 것은?
- ① 털에 광택이 있고, 촉감이 좋으며 꺾이지 않아야 한다.
  - ② 털끝이 가지런하고 정돈되어야 한다.
  - ③ 털이 빠지지 않아야 한다.
  - ④ 굵은 털이 많이 섞여 있고, 털의 허리부분이 탄성을 가져야 한다.
34. 정전 도장시 발생하는 크레이터링(cratering) 현상이란?
- ① 도료를 도장한 도면에 바늘 구멍이 생기는 현상
  - ② 도막에 2색 이상의 안료가 분리해서 도면에 나타나는 현상
  - ③ 도막에 굴 꺾질과 같은 요철 모양이 생기는 현상
  - ④ 도막에 분화구상의 구멍이 생기는 현상
35. 다음 중 도장 공정별 분류가 아닌 것은?
- ① 프라이머(primer)                      ② 서페이스(surfacer)
  - ③ 해머톤(hammaton)                    ④ 상도(top coating)
36. 유기용제의 위험성과 가장 관계 없는 것은?
- ① 인화점                                 ② 폭발한계
  - ③ 발화점                                 ④ 비중
37. 에어 스프레이 도장 시 얼룩이 생기는 경우가 아닌 것은?
- ① 도료가 완전히 혼합되지 않았을 때
  - ② 도료가 지나치게 묽을 때
  - ③ 금속 안료가 정전력에 의해 응축 때
  - ④ 건을 도장 표면에서 멀리 할 때
38. 에어 스프레이 도장에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 너무 멀리 떨어져 분무하면 표면이 거칠게 된다.
  - ② 너무 가까워서 분무하면 균일한 도막의 두께를 가질 수가 없다.
  - ③ 도료의 패턴을 조절하여 작업하면 균일한 두께의 도막을 얻을 수 없다.
  - ④ 압력이 높으면 도료의 손실이 많아진다.
39. 주격도장시에 사용되는 나무주격의 재료로 가장 많이 사용되는 것은?
- ① 단풍나무                              ② 옻나무
  - ③ 버드나무                               ④ 노송나무
40. 노들 1.2mm의 에어 스프레이 건을 사용할 때 컴프레서의 안전밸브 압력을 몇 kg/cm<sup>2</sup>로 조절하는 것이 가장 적합한가?
- ① 2kg/cm<sup>2</sup>                                 ② 5kg/cm<sup>2</sup>
  - ③ 8kg/cm<sup>2</sup>                                 ④ 11kg/cm<sup>2</sup>

**3과목 : 금속도장**

41. 도료 시험법 중 유출식 점도계에 속하지 않는 것은?
- ① 오스왈드 점도계(Ostwald viscometer)
  - ② 레드우드 점도계(Red wood viscometer)
  - ③ 포드컵 점도계(Ford cup viscometer)



60. 다음 중 에어 스프레이 부스 내의 공기 흐름 속도로 가장 적당한 것은?

- ① 0.1m/sec                      ② 0.6m/sec
- ③ 1.5m/sec                      ④ 5m/sec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	④	③	①	④	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	③	①	④	③	②	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	③	④	①	①	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	④	③	④	④	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	④	②	④	①	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	②	③	②	②	③	②	②