

1과목 : 임의 구분

- 다음 중 유압필터의 역할은 ?
 - ① 배압발생 ② 기기의 윤활
 - ③ 유체온도 보상 ④ 유체 내 불순물 제거
- 행정 중단 부근에서 공기의 유출을 자동으로 교축함으로써 피스톤 로드의 운동을 감속시키는 작용은 ?
 - ① 실린더 평균속력 ② 실린더 스틱슬립
 - ③ 실린더 요동 ④ 실린더 쿠션
- 2개의 입력단과 1개의 출력단을 가지며 2개의 입력단에 입력이 가해졌을 때만 출력단에 출력이 있는 회로는 ?
 - ① AND회로 ② OR회로
 - ③ NOT회로 ④ NOR회로
- 다음 중 동점성계수의 단위는 ?
 - ① 프아즈(Poise) ② 스토크(Stoke)
 - ③ 아쿠아(Aqua) ④ 토크(Torque)
- KS규격에서 다음과 같은 공유압기호(보조기기)의 설명으로 맞는 것은 ?



- ① 압력계 ② 온도계
 - ③ 유량계 ④ 검류기
- 열처리노내의 산화작용은 어느때 가장 많이 일어나는가?
 - ① 가열온도가 높고 가열시간이 길수록
 - ② 가열온도가 낮고 가열시간이 짧을수록
 - ③ 가열온도가 높고 가열시간이 짧을수록
 - ④ 가열온도가 낮고 가열시간이 길수록
 - 스프링의 휨, 비틀림 등의 반복응력에서 피로한도를 향상시키는데 이용되는 방법으로 가장 알맞은 것은?
 - ① 고주파 경화법 ② 쇼트 피이닝법
 - ③ 침탄법 ④ 오스템퍼링법
 - 다음 제강 방법에 포함되지 않는 것은?
 - ① 평로 제강법 ② 전로 제강법
 - ③ 전기로 제강법 ④ 강괴 제강법
 - 다음은 오일리스 베어링(Oilless Bearing)을 설명한 것이다. 가장 옳지 않은 것은?
 - ① 대부분 분말 야금법에 의하여 제조된다.
 - ② Cu분말에 Sn분말을 8~12%, 흑연을 4~5% 혼합성형한다.
 - ③ Cu분말에 Ni분말을 8~12%, 흑연을 4~5% 혼합성형한다.
 - ④ 급유가 곤란한 냉장고, 전자제품의 베어링으로 사용한다.

- 합금강의 첨가 원소 중 강인성과 내식성 및 내산성을 증가시키는 원소는?
 - ① Cu ② W
 - ③ Cr ④ Ni
- 백주철을 흑심가단주철로 만들기 위한 2단계 풀림 열처리 온도로 가장 적당한 것은?
 - ① 680 ~ 720℃ ② 850 ~ 950℃
 - ③ 1000 ~ 1100℃ ④ 1100 ~ 1150℃
- 초음파탐상시험(UT)에서 사용되는 초음파의 종류가 아닌 것은?
 - ① 종파(압축파, longitudinal wave)
 - ② 표면파(surface wave)
 - ③ 횡파(전단파, transverse wave)
 - ④ 광파(light wave)
- 성형품의 굽힌 상처를 방지하기 위한 대책이 아닌 것은 ?
 - ① 캐비티 연마
 - ② 스프루 및 성형품의 빠기 구배 조정
 - ③ 콜드 슬러그 웰(cold slug well)의 대소 수정
 - ④ 이젝터 기구의 수정
- 사출금형에서 유입된 수지가 스프루러너(spure runner)를 통과하는 사이에 압력강하 현상을 일으키는 가장 큰 원인은 ?
 - ① 금형 재료의 열팽창계수 감소와 온도의 증대에 의한 에너지 손실
 - ② 게이트 구멍 직경의 과대 또는 유입 압력의 감소로 인한 에너지 손실
 - ③ 충분한 냉각수 공급의 부족으로 잔류응력의 증대로 인한 에너지 손실
 - ④ 수지의 점성저항 또는 유동방향의 변화에 의한 에너지 손실
- 다음중 언더컷을 처리할 수 있는 금형부품중 일정한 직선 거리로 형개한 후에 슬라이드 코어를 후퇴시킬 수 있는 기구는?
 - ① 체인방식 ② 스프링
 - ③ 앵글러핀 ④ 도그렉램
- 나사가 있는 성형품의 언더컷 처리 방법이 아닌 것은?
 - ① 회전기구에 의한 방식
 - ② 핀 슬라이드에 의한 방식
 - ③ 분할형에 의한 방식
 - ④ 컬랩시블(collapsible)코어에 의한 방식
- 금형에 의해서 생산된 제품이 아닌 것은?
 - ① 볼펜 케이스 ② 유리병
 - ③ 철제 캐비닛 ④ 라디오 케이스
- 사출성형품설계 시 CAE(computer aided engineering) S/W의 사용목적이 아닌 것은?
 - ① 생산성 향상 ② 치수 정밀도 향상
 - ③ 성형불량 감소 ④ 개발 기간 단축

19. 사출금형설계시 냉각시간과 냉각수 구멍의 크기를 결정하기 위한 냉각해석용 입력조건이 아닌 것은?
 ① 수지의 배향 ② 해석 냉각시간
 ③ 금형온도 ④ 캐비티의 두께와 재질
20. 벤딩금형의 스프링 백에 대한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은 ?
 ① 금형의 상, 하면이 정확히 맞지 않으면 스프링백 현상은 더 심하다.
 ② 경질 재료는 연질재료에 비하여 스프링백 현상이 더 심하다.
 ③ 스프링백이 문제되는 금형에는 반드시 스트록 구속장치가 필요하다.
 ④ 스프링백은 기계와는 무관한 금형내부에서 대처 할 사항이다.

2과목 : 임의 구분

21. 다음 중 맞춤핀(dowel pin)의 사용용도로 가장 적합하게 설명된 것은 ?
 ① 금형의 부품 복원, 조립, 위치결정을 위하여
 ② 재료의 굽힘방지를 위하여
 ③ 재료의 반출, 반입을 정확히 하기 위하여
 ④ 볼트(bolt)의 위치를 정확히 하기 위하여
22. 프로그레시브 다이(Progressive die)설계시 스트립 레이아웃 전개 방법이 가장 잘못된 것은?
 ① 피어싱 부분이 근접해 있는 경우는 여러개의 스테이션으로 분산시킨다.
 ② 드로잉 또는 포밍 공정에서는 이송이 제한받지 않도록 블랭크를 전개한다.
 ③ 스트립 레이아웃을 체크하여 가급적 여유폭(잔폭)이 최소가 되게한다.
 ④ 스크랩과 부품이 혼합되어 배출되도록 스트립을 설계한다.
23. 제품의 두께가 1.5mm 전단선의 길이 200mm일 경우 소재의 전단강도 $\tau_s=40\text{kgf/mm}^2$ 일 때 다이 두께는 약 몇 mm인가? (단, 연삭여유는 1.5 mm, $k=1.37$ 이다.)
 ① 30.87 ② 32.87
 ③ 34.87 ④ 36.87
24. 드로잉 다이 설계시 유의 사항과 거리가 가장 먼 항목은?
 ① 블랭크 치수 결정을 계산해야 한다.
 ② 블랭크 홀더의 압력계산을 해야 한다.
 ③ 드로잉율 계산은 할 필요가 없다.
 ④ 에어벤트를 고려해야 한다.
25. 판두께 3.0 mm이고 굽힘선길이 500 mm의 연강판을 90°로 V굽힘할 때 자유굽힘력(kgf)은? (단, $\sigma_b=40 \text{ kgf/mm}^2$, $2L=8t$, 비례상수 C:1.33이다.)
 ① 9075 ② 9275
 ③ 9575 ④ 9975
26. 블랭크 지름이 $\phi 85\text{mm}$ 이고, 제품의 지름이 $\phi 55\text{mm}$ 인 원통을 만들려고 한다. 드로잉률은 몇 %인가 ?

- ① 55.4 ② 64.7
 ③ 69.3 ④ 72.8
27. 다음은 프레스 가공에서 다이를 분할 할 때의 검토 사항이다. 가장 옳은 것은?
 ① 분할선의 방향은 절단윤곽의 곡선 또는 예각으로 한다.
 ② 치수는 분할된 각각에 대하여 결정한다.
 ③ 분할점은 곡선과 곡선의 접점으로 하고 비대칭이 되도록 한다.
 ④ 다이블록(die block)은 사각형, 원형, 직선에 가까운 형상으로 한다.
28. NC 테이프의 채널에 정보를 나타내는 구멍의 홀, 짝수를 검사하는 방법을 무엇이라고 하는가?
 ① TH검사 ② 테이프 검사
 ③ 패리티 검사 ④ 프로그램 검사
29. 다음 중 NC 공작기계의 특징에 속하지 않는 것은?
 ① 속련도의 불필요 ② 불량품의 감소
 ③ 치공구의 절감 ④ 반복성과 재현성 곤란
30. 전주가공법 중 장점인 것은 다음 중 어느 것인가?
 ① 가공시간이 길다.
 ② 전주가공 표면은 응력이 약간 생긴다.
 ③ 실물이나 상품을 쉽고 정밀하게 제작 할 수 있다.
 ④ 골극이 많은 제품은 두께가 불균일 할 때 볼록 부분과 오목 부분과의 두께차가 생길 수 있다.
31. 다음 방전가공에 대한 설명중 가장 거리가 먼 항목은 ?
 ① 임의의 단면 형상의 구멍 가공도 할 수 있다.
 ② 전기의 부도체인 공작물도 가공할 수 있다.
 ③ 가공 후 가공 변질층이 얇다.
 ④ 초경합금도 가공할 수 있다.
32. 모방가공에 사용되는 모델 재료로서 필요한 조건 중 틀린 것은?
 ① 가공이 용이하며 작업이 간단할 것
 ② 내마모성과 내열성이 클 것
 ③ 정확한 복제가 될 수 있을 것
 ④ 팽창,수축 등의 변화가 적을 것
33. 다음 금형의 종류 중에서 기계적 성질이 가장 우수한 제품을 얻을수 있는 금형은?
 ① DIE CAST 금형 ② PRESS 금형
 ③ 냉간단조 금형 ④ 플라스틱 금형
34. 브로칭 작업으로 가공할 수 없는 것은 다음 중 어느 것인가?
 ① 스플라인 구멍 ② 내면 기어
 ③ 다각형 구멍 ④ 헬리컬 기어
35. 주, 단조품 등의 위치 결정시 사용되는 위치 결정법으로 가장 옳은 것은 ?
 ① 고정위치 결정법 ② 압입위치 결정법
 ③ 조절위치 결정법 ④ 핀에 의한 위치 결정법

가?

- ① 불감대를 줄인다. ② 응답속도가 빨라진다.
- ③ 감도가 좋아진다. ④ 내구성이 향상된다.

54. 제어방식 중에서 가장 기초적인 방법으로 제어기의 출력이 오차입력에 산술적으로 비례하는 제어방식은?

- ① ON-OFF제어 ② 비례제어
- ③ 미분제어 ④ 적분제어


55. 샘플링 검사의 목적으로서 틀린 것은?

- ① 검사비용 절감 ② 생산공정상의 문제점 해결
- ③ 품질향상의 자극 ④ 나쁜 품질인 로트의 불합격

56. 월 100대의 제품을 생산하는데 세이퍼 1대의 제품 1대당 소요공수가 14.4H 라 한다. 1일 8H, 월 25일, 가동한다고 할 때 이 제품 전부를 만드는데 필요한 세이퍼의 필요대수를 계산하면? (단,작업자 가동율 80%, 세이퍼 가동율 90% 이다.)

- ① 8대 ② 9대
- ③ 10대 ④ 11대

57. 다음의 PERT/CPM에서 주공정(Critical path)은? (단, 화살표 밑의 숫자는 활동시간을 나타낸다.)



- ① ① - ③ - ② - ④ ② ① - ② - ③ - ④
- ③ ① - ② - ④ ④ ① - ④

58. 제품공정분석표에 사용되는 기호 중 공정간의 정체를 나타내는 기호는?

- ① ②
- ③ ④

59. T Q C (Total Quality Control)란?

- ① 시스템적 사고방법을 사용하지 않는 품질관리 기법이다.
- ② 애프터 서비스를 통한 품질을 보증하는 방법이다.
- ③ 전사적인 품질정보의 교환으로 품질향상을 기도하는 기법이다.
- ④ QC부의 정보분석 결과를 생산부에 피드백하는 것이다

60. 계수값 관리도는 어느 것인가?

- ① R 관리도 ② \bar{x} 관리도
- ③ P 관리도 ④ $\bar{x}-P$ 관리도

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	②	①	①	②	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	④	④	②	③	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	③	④	②	④	③	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	④	③	①	②	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	②	③	③	③	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	②	③	②	②	③	③