



17. 원거리음장의 빔(beam)분산에 영향을 미치는 요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주파수                      ② 재료의 두께
- ③ 탐촉자의 크기            ④ 재료에서의 음파 속도

18. 초음파의 빔분산에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 초음파의 속도가 느릴수록 빔분산각은 커진다.
- ② 초음파의 주파수가 작을수록 빔분산각은 작아진다.
- ③ 탐촉자의 파장이 작을수록 빔분산각은 커진다.
- ④ 탐촉자의 진동자 직경이 클수록 빔분산각은 작아진다.

19. 탐상면에 수직한 방향으로 존재하는 결함의 깊이를 측정하는데 유리한 주사방법은?

- ① 탠덤주사                    ② 종방향 주사
- ③ 횡방향 주사                ④ 지그재그 주사

20. 매질 내에서 초음파의 전달 속도에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 밀도와 탄성계수            ② 자속밀도와 소성
- ③ 선팽창계수와 투과율        ④ 침투력과 표면장력

2과목 : 초음파탐상관련규격

21. 두께 15mm인 강판의 탐상면에서 깊이 7.6mm부분에 탐상면과 평행하게 위치해 있는 결함을 검사하는 가장 효과적인 초음파탐상방법은?

- ① 판파 탐상
- ② 표면파 탐상
- ③ 종파에 의한 수직탐상
- ④ 횡파에 의한 경사각탐상

22. 초음파탐상시험에서 근거리음장 길이와 직접적인 관계가 없는 인자는?

- ① 탐촉자의 직경                      ② 탐촉자의 주파수
- ③ 시험체에서의 속도                ④ 접촉 매질의 접촉력

23. 수침법으로 초음파탐상시 CRT 스크린상에 나타나는 물거리 지시파 부분을 제거하려면 무엇을 조정하여야 하는가?

- ① 리젝트 조정                    ② 펄스 길이 조정
- ③ 소인 지연 조정                ④ 스위프 넓이 조정

24. STB-A1 표준시험편의 주된 사용 목적이 아닌 것은?

- ① 측정 범위의 조정
- ② 탐상 감도의 조정
- ③ 경사각 탐촉자의 굴절각 측정
- ④ 경사각 탐촉자의 분해능 측정

25. 횡파에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공기 중에는 횡파가 존재할 수 없다.
- ② 고체에서는 횡파와 종파가 존재한다.
- ③ 음파 진행방향에 대해 수직방향으로 진동 한다.
- ④ 액체 내에서는 횡파만이 존재 할 수 있다.

26. 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상 시험방법 통칙

(KS B 0817)에서 흠집의 치수 측정 항목에 포함 되지 않는 것은?

- ① 등가결함 위치                      ② 등가결함 지름
- ③ 흠집의 지시길이                    ④ 흠집의 지시높이

27. 강 용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따른 경사각탐상에서 탐상장치의 입사점, STB 굴절각은 작업개시시에 조정하며, 또한 조정의 조건이 유지되고 있는 것을 확인하기 위하여 작업시간 몇 시간 이내마다 점검 하는가?

- ① 2시간                                  ② 4시간
- ③ 6시간                                  ④ 8시간

28. 압력용기용 강판의 초음파탐상검사방법(KS D 0233)에서 강판의 두께가 60mm를 초과할 때 사용되는 탐촉자는?

- ① 수직 탐촉자
- ② 이진동자 수직 탐촉자
- ③ 이진동자 수직 탐촉자 및 수직 탐촉자
- ④ 경사각 탐촉자

29. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)의 경사각탐상에서 STB 굴절각의 측정에 사용되는 표준시험편은 어느 것인가?

- ① STB-N1                              ② STB-A2
- ③ STB-G                                ④ STB-A1

30. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 의한 흠 분류시 2방향 이상에서 탐상한 경우에 동일한 흠의 분류가 2류, 2류, 3류, 1류로 나타났다면 최종 등급은?

- ① 1류                                      ② 2류
- ③ 3류                                      ④ 4류

31. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 따라 경사각탐상으로 탐촉자를 접촉시키는 부분의 판 두께가 75mm 이상, 주파수 2MHz, 진동자 치수 20x20mm 의 탐촉자를 사용하는 경우, 흠의 지시길이 측정방법으로 옳은 것은?

- ① 최대 에코높이의 1/2을 넘는 탐촉자의 이동거리
- ② 최대 에코높이의 1/3을 넘는 탐촉자의 이동거리
- ③ 최대 에코높이의 1/4을 넘는 탐촉자의 이동거리
- ④ 최대 에코높이의 1/8을 넘는 탐촉자의 이동거리

32. 초음파탐상 시험용 표준시험편(KS B 0831)에서 탐상시험에 사용되는 N1형 STB 표준시험편의 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용되는 탐촉자의 종류는 수침탐촉자이다.
- ② 사용되는 탐촉자의 주파수는 2MHz를 쓴다.
- ③ 사용되는 탐촉자의 진동자재료는 수정을 쓴다.
- ④ 사용되는 탐촉자의 진동자치수는 지름이 20mm이다.

33. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 탐상기에 필요한 성능 중 시간축 직선성은 측정값의 몇%이내의 범위 이어야 하는가?

- ① ±1%                                  ② ±2%
- ③ ±3%                                  ④ ±5%

34. 초음파 탐촉자의 성능측정 방법(KS B 0535)에 따라 다음 [조건]의 탐촉자에 대한 표시 방법은?

[조건]

- 수정진동자의 지름 30mm
- 보통의 주파수 대역으로 공칭주파수 2MHz
- 수직탐촉자

- ① 30B2N                      ② 2A30Q
- ③ 2Q30N                      ④ 2Z30A

35. 금속재료의 펄스반사법에 따른 초음파탐상 시험방법 통칙(KS B 0817)의 적용범위로 옳은 것은?

- ① 금속재료의 불건전부를 검출하여 평가하는 방법이다.
- ② 비금속재료의 외부에 존재하는 불건전부를 검출하는 방법이다.
- ③ 비금속재료의 내부 및 표면에 존재하는 불건전부를 검출하는 방법이다.
- ④ 금속재료의 내부 또는 외부에 존재하는 불건전부를 검출하여 평가하는 방법이다.

36. 알루미늄의 맞대기용접부의 초음파경사각탐상 시험방법(KS B 0897)에서 모재 두께가 25mm 일 때 흠의 지시길이가 8mm 이고, 구분이 B종이라면 흠의 분류는?

- ① 1류                              ② 2류
- ③ 3류                              ④ 4류

37. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에 의한 수직탐상시 에코 높이의 영역 III은 어느 범위에 해당하는가?

- ① H선 초과                      ② L선 이하
- ③ M선 초과 H선 이하              ④ L선 초과 M선 이하

38. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896) 부속서에 따라 용접선 위의 주사에 의한 시험 결과, 흠의 분류로 옳은 것은?

- ① 1류
- ② 2류
- ③ 3류
- ④ 계약 당사자 사이의 협정에 따른다.

39. 강용접부의 초음파탐상 시험방법(KS B 0896)에서 정한 탐상기에 필요한 기능의 설명으로 틀린 것은?

- ① 탐상기는 1탐촉자법, 2탐촉자법 중 어느 것이나 사용할 수 있는 것으로 한다.
- ② 탐상기는 적어도 2MHz 및 5MHz의 주파수로 동작하는 것으로 한다.
- ③ 게인 조절기는 1스텝 5dB 이하에서, 합계 조절량이 10dB이상 가진 것으로 한다.
- ④ 표시기는 표시기 위에 표시된 탐상 도형이 옥외의 탐상 작업에서도 지장이 없도록 선명하여야 한다.

40. 건축용 강판 및 평강의 초음파탐상시험에 따른 등급분류와 판정 기준(KS D 0040)에서 2진동자 수직탐촉자에의 한 결함의 분류 표시기호가 △이 었다. 흠 에코높이에 대한 옳은 설명은?

- ① 압연방향에 평행하게 주사할 경우 DM선을 초과한 것
- ② 압연방향에 직각으로 주사할 경우 DH선을 초과한 것
- ③ 압연방향에 평행하게 주사할 경우 DL선 초과 DM선 이하인 것
- ④ 압연방향에 직각으로 주사할 경우 DL선 초과 DM선 이

하인 것

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 웹 페이지에서 사용할 수 있는 이미지는 8비트 색상을 지원하는 대표적인 이미지 압축 포맷은?

- ① GIF                              ② JPEG
- ③ TIF                                ④ BMP

42. 채팅할 때의 네티켓으로 옳지 않은 것은?

- ① 마주보고 이야기 하는 마음가짐으로 임한다.
- ② 대화방에 처음 들어가면 지금까지 진행된 대화의 내용과 분위기를 어느 정도 경청하는 것이 좋다.
- ③ 만나고 헤어질 때에는 인사를 한다.
- ④ 비어, 속어, 은어 등을 사용하여 대화 한다.

43. 다음 중 시스템 프로그램의 종류가 아닌 것은?

- ① 적재 프로그램                      ② 운영체제
- ③ 라이브러리 프로그램              ④ 응용프로그램

44. 인터넷에서 사용자가 원하는 정보를 탐색할 때 사용하는 것은?

- ① 쿠키                                ② 원도미디어
- ③ 검색엔진                          ④ 플러그 인

45. 인터넷 상의 사이트 주소의 기관 성격 중 국제 기구를 의미하는 것은?

- ① edu                                ② gov
- ③ int                                 ④ com

46. 단조나 압연을 하여 가공경화 한 금속재료를 고온으로 가열할 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 내부 응력의 제거                      ② 결정입자의 성장저지
- ③ 재결정                                ④ 회복

47. 비커스 경도계에서 사용하는 압입자는?

- ① 꼭지각이 136°인 피라미드형 다이아몬드 콘
- ② 꼭지각이 120°인 피라미드형 다이아몬드 콘
- ③ 지름이 1/16인치인 강구
- ④ 지름이 1/16인치인 초경 합금구

48. 절삭할 때 칩을 잘게 하고 피삭성을 좋게 만든 패삭강은 어떤 원소를 첨가한 것인가?

- ① S, Pb                                ② Cr, Ni
- ③ Mn, Mo                                ④ Cr, W

49. 다음의 탄소강 조직 중 상온에서 경도가 가장 높은 것은?

- ① 시메나이트                          ② 페라이트
- ③ 펄라이트                                ④ 오스테나이트

50. 철강의 냉간 가공시에 철열 매점이 생기는 온도 구간이 있으므로 이 구간에서의 가공을 피해야 한다. 이 구간의 온도 는?

- ① 약 100~210℃                      ② 약 210~360℃
- ③ 약 420~550℃                      ④ 약 610~730℃

51. Al-Cu-Si계 합금으로 Si를 넣어 주조성을 개선하고 Cu를 넣어 절삭성을 좋게 한 합금은?  
 ① 라우탈                      ② 로엑스  
 ③ 두랄루민                    ④ 플래티나이트 합금
52. 7-3황동에 Sn을 1% 첨가한 것으로 전연성이 좋아 관 또는 판을 만들어 증발기, 열교환기 등에 사용되는 것은?  
 ① 코슨 합금                      ② 네이벌 황동  
 ③ 애드미럴티 합금              ④ 플래티나이트 합금
53. 아공석강과 과공석강을 구분하는 탄소의 함유량(%)은?  
 ① 약 0.80%                      ② 약 2.0%  
 ③ 약 4.30%                      ④ 약 6.67%
54. 다음 특수강에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 고Mn강의 조직은 오스테나이트 이다.  
 ② 듀콜강은 저Mn 강의 대표적 이름이다  
 ③ 고속도강의 표준성분은 18%V-4%Ni-1%Cr 이다.  
 ④ 수인법으로 행한 강을 수인강 이라 한다.
55. 다음 중 저용융점 금속이 아닌 것은?  
 ① Fe                              ② Sn  
 ③ Pb                              ④ In
56. 물과 얼음의 평형 상태에서 자유도는 얼마인가?  
 ① 0                              ② 1  
 ③ 2                              ④ 3
57. 다음 중 경질 자성 재료가 아닌 것은?  
 ① 퍼멀로이                      ② 회토류계 자석  
 ③ 페라이트 자석                ④ 알니코 자석
58. 피복 금속 아크 용접에서 용접전류는 150A, 아크 전압이 30V이고, 용접속도가 10cm/min일 때 용접입열은 몇 j/cm인가?  
 ① 2700                            ② 27000  
 ③ 270000                        ④ 2700000
59. 아세틸렌가스 발생기를 카바이드와 물을 작용시키는 방법에 따라 분류 할 때 해당되지 않는 것은?  
 ① 주수식 발생기                ② 중압식 발생기  
 ③ 침수식 발생기                ④ 투입식 발생기
60. 피복 금속 아크 용접봉의 취급시 주의할 사항에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 용접봉은 건조하고 진동이 없는 장소에 보관한다.  
 ② 용접봉은 피복제가 떨어지는 일이 없도록 통에 담아 넣어서 사용한다.  
 ③ 저수소계 용접봉은 300~500℃에서 1~2시간 정도 건조 후 사용한다.  
 ④ 용접봉은 사용하기 전에 편심상태를 확인한 후 사용하여야 하며, 이때의 편심률은 20% 이내이어야 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	②	③	④	②	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	③	④	③	②	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	④	④	①	②	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	①	③	①	②	③	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	③	③	②	①	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	③	①	②	①	②	②	④