2013년06월02일년 컴퓨터응용가공산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 기계가공법 및 안전관리	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	④	②	④	③	①	①	②	④	②
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	①	③	①	②	②	②	①	④	①

【2과목 : 20문제】 기계설계 및 기계재료	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	④	④	③	③	①	③	④	①	③	④
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	②	④	①	③	①	④	②	③	①

【3과목 : 20문제】 컴퓨터응용가공	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	③	③	③	②	②	①	①	④	①
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	②	②	④	①	③	②	④	③	③

【4과목 : 20문제】 기계제도 및 CNC공작법	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	②	③	④	①	②	③	③	①	④	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	①	①	②	①	①	②	②	②	③

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 기계가공법 및 안전관리 (20문제)

1. 가공물이 대형이거나, 무거운 중량제품을 드릴 가공할 때에, 가공물을 고정식이고 드릴 스핀들을 암 위에서 수평으로 이동시키면서 가공할 수 있는 것은?

① 직립 드릴링 머신
② 레이디얼 드릴링 머신
③ 터릿 드릴링 머신
④ 만능 포터블 드릴링 머신

2. 드릴링 머신의 안전 사항에서 틀린 것은?

① 장갑을 끼고 작업을 하지 않는다.
② 가공물을 손으로 잡고 드릴링하지 않는다.
③ 얇은 판의 구멍 뚫기에는 나무 보조판을 사용한다.
④ 구멍 뚫기가 끝날 무렵은 이송을 빠르게 한다.

3. 내연기관의 실린더 내면에 진원도, 진직도, 표면거칠기 등을 더욱 향상시키기 위한 가공방법은?

① 래핑
② 호닝
③ 수퍼피니싱
④ 버핑

4. 사인바로 각도를 측정할 때 몇 도를 넘으면 오차가 가장 심하게 되는가?

① 10°
② 20°
③ 30°
④ 45°

5. 윤활방법 중 무명이나 털 등을 섞어 만든 패드의 일부를 기름통에 담가 저널의 아랫면에 모세관 현상을 이용하여 급유하는 것은?

① 적하 급유(drop feed oiling)
② 비말 급유(splash oiling)
③ 패드 급유(pad oiling)
④ 강제 급유(oil bath oiling)

6. 선반에서 이동용 방진구를 설치하는 곳은?

① 새들
② 주축대
③ 심압대
④ 베드

7. 전해연삭 가공의 특징이 아닌 것은?

① 경도가 낮은 재료일수록 연삭능률이 기계연삭보다 높다.
② 박판이나 형상이 복잡한 공작물을 변형없이 연삭할 수 있다.
③ 연삭저항이 적으므로 연삭열 발생이 적고, 숫돌 수명이 길다.
④ 정밀도는 기계연삭보다 낮다.

8. 선반 작업에서 발생하는 재해가 아닌 것은?

① 칩에 의한 것
② 정밀 측정기에 의한 것
③ 가공물의 회전부에 휘감겨 들어가는 것
④ 가공물과 절삭 공구와의 사이에 휘감기는 것

9. 다이얼게이지의 사용상 주의사항이 아닌 것은?

① 스핀들이 원활히 움직이는가를 확인한다.
② 스탠드를 앞뒤로 움직여 지시값이 차를 확인한다.
③ 스핀들을 갑자기 작동시켜 반복 정밀도를 본다.
④ 다이얼게이지의 편차가 클 때는 교환 또는 수리가 불가능하므로 무조건 폐기시킨다.

10. 밀링작업에서 상향절삭과 하향절삭의 특징을 비교했을 때 상향절삭에 해당하는 것은?

① 동력의 소비가 적다.
② 마찰열의 작용으로 가공면이 거칠다.
③ 가공할 때 충격이 있어 높은 강성이 필요하다.
④ 뒤틈(backlash) 제거장치가 없으면 가공이 곤란하다.

11. 다음 중 일반적으로 표면정밀도가 낮은 것부터 높은 순서로 바른 것은?

① 래핑→연삭→호닝
② 연삭→호닝→래핑
③ 호닝→연삭→래핑
④ 래핑→호닝→연삭

12. 연삭숫돌의 결합제와 기호를 짝지은 것이 잘못된 것은?

① 레지오니드-G

② 비트리파이드-V

③ 셸락-E

④ 고무-R

13. 밀링머신에서 할 수 없는 가공은?

① 총형 가공

② 기어 가공

③ 널링 가공

④ 나선홈 가공

14. 회전 중에 연삭숫돌이 파괴될 것을 대비하여 설치하는 안전 요소는?

① 덮개

② 드레서

③ 소화 장치

④ 절삭유 공급 장치

15. 선반에서 원형 단면을 가진 일감의 지름 100mm인 탄소강을 매분 회전수 314r/min(=rpm)으로 가공할 때, 절삭저항력이 736N이었다. 이 때 선반의 절삭효율을 80%라 하면 필요한 절삭동력은 약 몇 PS인가?

① 1.1

② 2.1

③ 4.4

④ 6.2

16. 허용한계치수의 해석에서 “통과측에는 모든 치수 또는 결정량이 동시에 검사되고 정지측에는 각각의 치수가 개개로 검사되어야 한다.”는 무슨 원리인가?

① 아베(Abbe)의 원리

② 테일러(Taylor)의 원리

③ 헤르츠(Hertz)의 원리

④ 후크(Hook)의 원리

17. 선반에서 지름 125mm, 길이 350mm인 연강봉을 초경합금 바이트로 절삭하려고 한다. 분당 회전수(r/min=rpm)는 약 얼마인가? (단, 절삭속도는 150m/mim이다.)

① 720

② 382

③ 540

④ 1200

18. 일반적으로 요구되는 절삭공구의 조건으로 적합하지 않은 것은?

① 고마찰성

② 고온경도

③ 내마모성

④ 강인성

19. 직접측정의 장점에 해당되지 않는 것은?

① 측정기의 측정범위가 다른 측정법에 비하여 넓다.

② 측정물의 실체치수를 직접 읽을 수 있다.

③ 수량이 적고, 많은 종류의 제품 측정에 적합하다.

④ 측정자의 숙련과 경험이 필요없다.

20. 스핀들이 수직이며, 스핀들은 안내면을 따라 이송되며, 공구위치는 크로스 레일 공구대에 의해 조절되는 보링머신은?

① 수직 보링 머신

② 정밀 보링 머신

③ 지그 보링 머신

④ 코어 보링 머신

【2과목】 기계설계 및 기계재료 (20문제)

21. 황동에서 잔류응력에 의해서 발생하는 현상은?

① 탈아연 부식

② 고온 탈아연

③ 저온 풀림경화

④ 자연균열

22. 다음 중 뜨임처리의 목적으로 틀린 것은?

① 담금질 응력 제거

② 치수의 경년 변화 방지

③ 연마 균열의 방지

④ 내마멸성 저하

23. 내식성과 내산화성이 크고, 성형성이 다른 것에 비해 좋은 비자성의 스테인리스강은?

① 페라이트계

② 마텐자이트계

③ 오스테나이트계

④ 석출경화형

24. Fe-C계 상태도에서 3개소의 반응이 있다. 옳게 설명한 것은?

① 공정-포정-편정

② 포석-공정-공석

③ 포정-공정-공석

④ 공석-공정-편정

25. 주철에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 시멘타이트+펄라이트의 회주철과, 페라이트+펄라이트의 백주철이 있다.

② 백주철을 열처리하여 연성을 부여한 주철을 가단주철이라 한다.

③ 주철중의 Si은 공정점을 저탄소강영역으로 이동시키는 역학을 한다.

④ 용융점이 낮고 주조성이 좋다.

26. 다음 중 강의 5대 원소에 속하지 않는 것은?

① C

② Mn

③ Cr

④ Si

27. 표면 경화법에서 금속 침투법이 아닌 것은?

① 세라다이징

② 크로마이징

③ 칼로라이징

④ 방전경화법

28. 두랄루민은 Al에 어떤 원소를 첨가한 합금인가?

① Cu+Mg+Mn

② Fe+Mo+Mn

③ Zn+Ni+Mn

④ Pb+Sn+Mn

29. 다음 중 경금속이 아닌 것은?

① 알루미늄

② 마그네슘

③ 백금

④ 티타늄

30. 다음 중 복합재료에서 섬유강화금속은?

① GFRP

② CFRP

③ FRS

④ FRM

31. 베어링의 설계시 주의사항으로 옳지 않는 것은?

① 마모가 적을 것

② 구조가 간단하여 유지보수가 쉬울 것

③ 마찰저항이 크고 손실동력이 감소할 것

④ 강도를 충분히 유지할 것

32. 일정한 주기 및 진폭으로 반복하여 계속 작용하는 하중으로 편진하중을 의미하는 것은?

① 변동하중(variable load)

② 반복하중(repeated load)

③ 교번하중(alternate load)

④ 충격하중(impact load)

33. 3.68kW의 동력으로 회전하는 드럼을 블록 브레이크를 이용하여 제동하고자 할 때 브레이크의 용량(brake capacity)은 약 몇 MPa · m/s인가? (단, 브레이크 블록의 길이가 100mm, 너비 30mm이고, 접촉부 마찰계수는 0.2이다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 0.12

② 0.25

③ 0.64

④ 1.23

34. 축의 원주에 여러 개의 키를 가공한 것으로 큰 토크를 전달할 수 있고 내구력이 크며 축과 보스와의 중심축을 정확하게 맞출 수 있는 것은?

① 스플라인

② 미끄럼 키

③ 묻힘 키

④ 반달 키

35. 원주속도가 4m/s로 18.4kW의 동력을 전달하는 헬리컬기어에서 비틀림각이 30°일 때 축방향으로 작용하는 힘(추력)은 약 몇 kN인가?

① 1.8

② 2.3

③ 2.7

④ 4.0

36. 지름이 20mm인 축이 114rpm으로 회전할 때 최대 약 몇 kW의 동력을 전달할 수 있는가? (단, 축 재료의 허용전단응력은 39.2MPa이다.)

① 0.74

② 1.43

③ 1.98

④ 2.35

37. 스프링의 용도로 거리가 먼 것은?

① 진동 또는 충격에너지를 흡수

② 에너지를 저축하여 동력원으로 작용

③ 힘의 측정에 사용

④ 동력원의 제동

38. 롤러 체인 전동에서 체인의 차단하중이 1.96kN이고, 체인의 회전속도가 3m/s이며, 안전율(safety factor)을 10으로 할 때 전달 동력은 약 몇 W인가?

① 467

② 588

③ 712

④ 843

39. 리벳 이음의 장점에 해당하지 않는 것은?

① 열응력에 의한 잔류응력이 생기지 않는다.

② 경합금과 같이 용접이 곤란한 재료의 결합에 적합하다.

③ 리벳 이음한 구조물에 대해서 분해 조립이 간편하다.

④ 구조물 등에 사용할 때 현장조립의 경우 용접작업보다 용이하다.

40. 2줄 나사의 리드(lead)가 3mm인 경우 피치는 몇 mm인가?

① 1.5

② 3

③ 6

④ 12

【3과목】 컴퓨터응용가공 (20문제)

41. 페라메트릭 모델링에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

① 형상구속조건과 치수구속조건을 이용하여 모델링한다.

② 구속조건식을 푸는 방법으로 순차적 풀기, 동시풀기 방법에 따라 결과형상이 달라질 수 있다.

③ 특징형상의 파라미터에 따라 모델의 크기를 바꾸는 것도 파라메트릭 모델링의 한 형태이다.

④ 파라메트릭 모델링의 형상요소를 한번 만든 후에는 조건식을 이용하여 수정하는 것보다 직접 형상요소를 수정하는 것이 효과적이다.

42. 다음 중 CNC 공작기계들과 핸들링 로봇, APC, ATC, 무인 운반차 등의 자동이송장치 및 자동창고 등을 갖춘 제조공정을 네트워크화하여, 중앙컴퓨터로 제어하는 시스템으로 제품과 시장수요의 변화에 빠르고 유연하게 대응할 수 있는 자동화된 제조시스템을 일컫는 용어는?

① DNC(Distributed Numerical Control)

② PLM(Product Lifecycle Management)

③ FMS(Flexible Manufacturing System)

④ VMS(Virtual Manufacturing System)

43. DNC 운전시 데이터의 전송속도를 나타내는 것은?

① RTS

② DSR

③ BPS

④ CTS

44. 자유 곡면의 NC가공을 계획하는 과정에서 가공 영역을 지정하는 방식 중 지정된 폐곡선 영역의 외부를 일정옵셋(offset)량을 주어 가공하는 지정 방식은?

① area 지정

② trimming 지정

③ island 지정

④ blending 지정

45. CAD/CAM시스템에서 모델링된 도형을 보다 현실감 있게 정적으로 화면에 디스플레이 하기 위해 사용되는 것이 아닌 것은?

① 색채 모델링(color modeling)

② 모핑(morphing)

③ 음영기법(shading)

④ 은선/은면 제거(hidden line/surface removal)

46. 곡면 모델링에 관련된 기하학적 요소(Geometric entity)와 관련이 없는 것은?

① 점(point)

② 픽셀(pixel)

③ 곡선(curve)

④ 곡면(surface)

47. CAD/CAM 프로그램을 이용한 모델링에 대한 일반적인 설명으로 잘못된 것은?

① 와이어 프레임 모델링은 체적을 구할 수 있다.

② 곡면 모델링(서피스 모델링)은 3차원 가공용 곡면작업이 용이하다.

③ 솔리드 모델링에서는 물리적 계산 및 시뮬레이션 작업이 가능하다.

④ 솔리드 모델링은 다른 방법에 비해 상대적으로 큰 저장용량이 요구된다.

48. 그래픽처리 디스플레이 장치에 의해서 화면을 구성하는 경우 화면을 구성하는 가장 최소 단위는?

① 픽셀(pixel)

② 스캔(sean)

③ 빔(beam)

④ 비트(bit)

49. Bezier 곡선에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

① Bezier 곡선은 이를 정의하는 다각형의 시작과 끝을 통과한다.

② Bezier 곡선을 정의하는 다각형의 첫 번째 선분은 Bezier 곡선의 시작점에서의 접선 벡터와 같다.

③ Bezier 곡선을 정의하는 다각형의 블록껍질(convex hull)은 Bezier 곡선을 포함한다.

④ Bezier 곡선을 정의하는 다각형의 꼭지점 순서를 거꾸로 하면 다른 곡선이 생성된다.

50. 물리적인 모델 또는 제품으로부터 측정 작업을 수행, 3차원 형상 데이터를 얻어내는 방법을 가리키는 용어는?

① 형상 역공학(RE)

② FMS

③ RP

④ PDM

51. 솔리드 모델링의 데이터 구조에서 정점(vertex), 면(face), 모서리(edge) 등 솔리드의 경계 정보를 저장하는 방식은?

① CGS 방식

② B-rep 방식

③ NURBS 방식

④ B-spline 방식

52. 다음 설명이 의미하는 데이터 표준 규격은?

① 내부 처리구조가 다른 CAD/CAM 시스템으로부터 쉽게 변환 정보를 교환할 수 있는 장점이 있다.
② 모델링된 곡면을 정확히 다면체로 옮길 수 없다.
③ 오차를 줄이기 위해 보다 정확히 변환시키려면 용량을 많이 차지하는 단점이 있다.

① STEP

② STL

③ DXF

④ IGES

53. 지정된 모든 점을 통과하면서도 부드럽게 연결된 곡선은 어느 것인가?

① Bi-aec 곡선
② 스플라인 곡선
③ 베지어 곡선
④ B-spline 곡선

54. 3차원 솔리드 모델링 형상 표현방법 중 CSG(Constructive Solid Geometry)에 해당되는 사항은?

① 경계면에 의한 표현
② 스위프(Sweep)에 의한 표현
③ 로프트(Loft)에 의한 표현
④ 프리미티브(Primitive)에 의한 표현

55. CAD 시스템을 구성하는 주요 기능과 가장 연관이 없는 것은?

① 운영 시스템(OS) 체크 기능
② 문자 작성 기능
③ 형상 치수 점검 기능
④ 다른 CAD 시스템의 자료와 호환하는 기능

56. 3차 Hermite 곡선식의 기하 계수(geometric coefficient)에 해당하는 것은?

① 곡선 상의 임의의 4개의 점
② 곡선의 양 끝점과 곡선 상의 임의의 2개의 점
③ 곡선의 양 끝점과 양 끝점에서의 접선 벡터
④ 곡선 상의 임의의 4개의 점에서의 접선 벡터

57. 반경이 R=√5cm인 볼 엔드밀로 평면을 가공하려고 한다. 경로 간 간격이 2cm일 때 커습(cusp) 높이는?

① √5-1cm
② √5-2cm
③ 1cm
④ 2cm

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

58. 머시닝센터에서 3차원 곡면을 정삭 가공 하고자 할 때 다음 중 가장 많이 사용되는 공구는?

① 플랫 엔드밀(flat endmill)
② 페이스 커터(face cutter)
③ 필렛 엔드밀(fillet endmill)
④ 볼 엔드밀(ball endmill)

59. 원추곡선(conic curve)을 그리기 위해 필요한 요소가 아닌 것은?

① 곡선의 양 끝점
② 양 끝점의 접선
③ 양 끝점의 곡률 반경
④ 곡선 위의 한 점

60. 점 데이터로 곡면을 형성할 때 측정오차 등으로 인한 굴곡이 있는 경우 이를 평활하게 하는 것은?

① 블렌딩(blending)
② 필렛팅(filleting)
③ 페어링(fairing)
④ 피팅(fitting)

【4과목】 기계제도 및 CNC공작법 (20문제)

61. 개스킷, 박판, 형강 등과 같이 절단면이 얇은 경우 이를 나타내는 방법으로 옳은 것은?

① 실제 치수와 관계없이 1개의 가는 1점 쇄선으로 나타낸다.
② 실제 치수와 관계없이 1개의 극히 굵은 실선으로 나타낸다.
③ 실제 치수와 관계없이 1개의 굵은 1점 쇄선으로 나타낸다.
④ 실제 치수와 관계없이 1개의 극히 굵은 2점 쇄선으로 나타낸다.

62. KS 재료 기호가 "SF 340A" 인 것은?

① 기계구조용 주강
② 일반구조용 압연 강재
③ 탄소강 단강품
④ 기계구조용 탄소 강판

63. 치수 보조기호 중 구(sphere)의 지름 기호는?


① R

② SR

③ ø

④ Sø

64. 그림과 같은 표면의 결 도시 기호에서 "B" 의 의미로 옳은 것은?



① 보링 가공

② 벨트 연삭

③ 블러싱 다듬질

④ 브로칭 가공

65. 끼워 맞춤에서 H7/r6은 어떤 워 맞춤인가?

① 구멍기준식 중간 끼워 맞춤

② 구멍기준식 억지 끼워 맞춤

③ 구멍기준식 헐거운 끼워 맞춤

④ 구멍기준식 고정 끼워 맞춤

66. 도면의 양식에서 다음 중 반드시 표시하지 않아도 되는 항목은?


① 표제란

② 그림영역을 한정하는 윤곽선


③ 비교 눈금

④ 중심 마크


67. 그림과 같은 입체도에서 화살표 방향이 정면일 때 정투상법으로 나타낸 투상도 중 잘못된 도면은?



① 

② 

③ 

④ 

68. 치수가 $80^{+0.008}_{+0.002}$ 로 나타날 경우 위치수 허용차는?

① 0.008

② 0.002

③ 0.010

④ 0.006

69. 스퍼기어를 제도할 경우 스퍼기어 요목표에 일반적으로 기입하지 않는 것은?


① 피치원 지름

② 모듈

③ 압력각

④ 기어의 치폭

70. 기계제도에서 치수선을 나타내는 방법에 해당하지 않는 것은?

① 

② 

③ 

④ 

71. 머시닝센터에서 ø12, 4날 황삭용 초경 평엔드밀로 SM45C의 공작물을 가공물을 가공하고자 한다. 이 경우 절삭 조건표에 의하면 절삭속도 V=35m/min이고, 공구 날당 이송 fz=0.06mm/tooth이다. 공구의 이송속도 F는 몇 mm/min 인가?

① 183

② 223

③ 253

④ 283

72. CNC 공작기계의 일반적인 특징이라고 볼 수 없는 것은?

① 복잡한 형상의 제품을 가공하려면 특수공구가 필요하여 공구관리비가 많이 든다.

② 제품의 균일성을 유지할 수 있다.

③ 작업자의 피로를 감소할 수 있다.

④ 제품의 일부가 일정한 사이클을 가지고 변화하는 제품 가공에 적응석이 좋다.

73. 다음 CNC 선반 프로그램에서 (A)의 R, (B)의 D가 의미하는 것은 무엇인가?

```
(A) G73 U__ W__ R__ ;
    G73 P__ Q__ U__ W__ F__ ;
(B) G73 P__ Q__ I__ K__ U__ W__ D__ F__ ;
```

① 분할 횟수

② 구멍바닥에서 정지 · 시간 지정

③ X축 방향 다듬 절삭 여유

④ 1회 절입량 지정

74. 와이어 컷 방전가공에서 세컨드 컷 가공의 목적과 효과가 아닌 것은?

① 코너부의 형상에러 및 가공면의 진직정도의 수정

② 가공 이송속도의 수정

③ 다이 형상에서의 동기부분 제거

④ 가공물의 내부 응력 개방 후의 형상수정.

75. CNC 공작기계로 자동운전 중 이송만 멈추게 하려면 어느 버튼을 누르는가?

① FEED HOLD

② SINGLE BLOCK

③ DRY RUN

④ Z AXIS LOCK

76. 다음 CNC 선반 프로그램에서 N7 블록의 절삭속도는 약 몇 m/min 인가?

```
N1 G50 X200. Z200. T0100 S800 M41 ;
N2 G96 S100 M03 ;
N3 G00 X50. Z5. T0101 M08 ;
N4 G01 Z-50. F0. 1 ;
N5 G00 X55. Z5. ;
N6 X10. ;
N7 G01 Z-10. ;
```


① 25

② 50

③ 100

④ 800

77. 머시닝센터 프로그램에서 A점에서 출발하여 시계방향으로 360° 원호가공 할 경우 지령은?




① G02 I30.0 F100 ;

② G02 I-30.0 F100 ;

③ G02 J30.0 F100 ;

④ G02 J-30.0 F100 ;

78. 서보 모터(servo motor)에서 위치 검출을 수행하는 방식으로서, 백래시(backlash)의 오차를 줄이기 위해 볼스크루(ball screw) 등을 활용하여 정밀도 문제를 해결하고 있으며 일반 CNC 공작기계에서 가장 많이 사용되는 다음과 같은 서보(servo) 방식은?



① 개방회로 방식(open loop system0

② 반폐쇄회로 방식(semi-closed loop system)

③ 폐쇄회로 방식(closed loop system)

④ 반개방회로 방식(semi-open loop system)

79. CNC 선반에서 공구보정(offset) 번호 6번을 선택하여, 1번 공구를 사용하려고 할 때 공구지령으로 옳은 것은?

① TO601

② TO106

③ T1060

④ T6010

80. CNC 선반 조작시 주의사항에 해당되는 않는 것은?

① 기계조작은 조작순서에 의하여 행한다.

② 급속 이송시 공구와 공작물의 충돌에 주의한다.

③ 프로그램을 작성할 때는 다른 프로그램을 도우 삭제한다.

④ 공구 교환시 공구와 공작물의 충돌에 주의한다.