2017년05월07일년 컴퓨터응용가공산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 기계가공법 및 안전관리	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	④	②	②	①	④	③	④	③	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	②	①	①	②	④	③	②	①	③

【2과목 : 20문제】 기계설계 및 기계재료	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	③	②	③	④	④	③	②	①	③
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	①	④	③	②	①	④	①	②	③

【3과목 : 20문제】 컴퓨터응용가공	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	①	②	②	③	①	④	④	③	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	③	④	③	②	④	②	②	②	①

【4과목 : 20문제】 기계제도 및 CNC공작법	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	④	④	③	①	①	④	②	③	③
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	③	②	②	③	①	②	①	②	④	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT


빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

【1과목】 기계가공법 및 안전관리 (20문제)

1. 다음 그림과 같이 피측정물의 구면을 측정할 때 다이얼 게이지의 눈금이 0.5mm 움직이면 구면의 반지름(mm)은 얼마인가? (단, 다이얼 게이지 측정자로부터 구면계의 다리까지의 거리는 20 mm 이다.)



① 100.25
② 200.25
③ 300.25
④ 400.25


2. 풀리(pulley)의 보스(boss)에 키 홈을 가공하려 할 때 사용되는 공작기계는?

① 보링 머신
② 호빙 머신
③ 드릴링 머신
④ 브로칭 머신

3. 입자를 이용한 가공법이 아닌 것은?

① 래핑
② 브로칭
③ 배럴가공
④ 액체 호닝

4. 심압대의 편위량을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, X : 심압대 편위량이다.)



① $X = \frac{D - dL}{2l}$
② $X = \frac{L(D - d)}{2l}$
③ $X = \frac{l(D - d)}{2L}$
④ $X = \frac{2L}{(D - d)l}$

5. 래핑작업에 사용하는 랩제의 종류가 아닌 것은?

① 흑연
② 산화크롬
③ 탄화규소
④ 산화알루미나

6. 다이얼 게이지 기어의 백 래시(back lash)로 인해 발생하는 오차는?

① 인접 오차
② 지시 오차
③ 진동 오차
④ 되돌림 오차

7. 비교 측정하는 방식의 측정기는?

① 측장기
② 마이크로미터
③ 다이얼 게이지
④ 버니어 캘리퍼스

8. 선반에서 할 수 없는 작업은?

① 나사 가공
② 널링 가공
③ 테이퍼 가공
④ 스플라인 홈 가공

9. 범용 밀링 머신으로 할 수 없는 가공은?

① T홈 가공

② 평면 가공

③ 수나사 가공

④ 더브테일 가공

10. 일반적으로 센터드릴에서 사용되는 각도가 아닌 것은?

① 45°

② 60°

③ 75°

④ 90°

11. 트위스트 드릴은 절삭날이 각도에 중심에 가까울수록 절삭작용이 나쁘게 되기 때문에 이를 개선하기 위해 드릴의 웨브부분을 연삭하는 것은?

① 디닝(thinning)

② 트루잉(truing)

③ 드레싱(dressing)

④ 글레이징(glazing)

12. 센터리스 연삭에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가늘고 긴 가공물의 연삭에 적합하다.

② 긴 홈이 있는 가공물의 연삭에 적합하다.

③ 다른 연삭기에 비해 연삭여유가 작아도 된다.

④ 센터가 필요치 않아 센터 구멍을 가공할 필요가 없다.

13. 박스 지그(box jig)의 사용처로 옳은 것은?

① 드릴로 대량 생산을 할 때

② 선반으로 크랭크 절삭을 할 때

③ 연삭기로 테이터 작업을 할 때

④ 밀링으로 평면 절삭작업을 할 때

14. 연삭작업에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?


① 거친 연삭을 할 때에는 연삭 깊이를 얕게 주도록 한다.

② 연질 가공물을 연삭할 때는 결합도가 높은 숫돌이 적합하다.

③ 다듬질 연삭을 할 때는 고운 입도의 연삭숫돌을 사용한다.

④ 강의 거친 연삭에서 공작물 1회전마다 숫돌바퀴 폭의 1/2 ~ 3/4 으로 이송한다.

15. 미끄러짐을 방지하기 위한 손잡이나 외관을 좋게 하기 위하여 사용되는 다음 그림과 같은 선반 가공법은?



① 나사 가공

② 널링 가공

③ 총형 가공

④ 다듬질 가공

16. 수기가공 할 때 작업안전 수칙으로 옳은 것은?

① 바이스를 사용할 때는 조에 기름을 충분히 묻히고 사용한다.

② 드릴가공을 할 때에는 장갑을 착용하여 단단하고 위험한 칩으로부터 손을 보호한다.

③ 금긋기 작업을 하는 이유는 주로 절단을 할 때에 절삭성이 좋아지기 위함이다.

④ 탭 작업 시에는 칩이 원활하게 배출일 될 수 있도록 후퇴와 전진을 번갈아 가면서 점진적으로 수행한다.

17. 밀링 머신에서 절삭공구를 고정하는데 사용되는 부속장치가 아닌 것은?

① 아버(arbor)

② 콜릿(collet)

③ 새들(saddle)

④ 어댑터(adapter)

18. 공기 마이크로미터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 압축 공기원이 필요하다.

② 비교 측정기로 1개의 마스터로 측정이 가능하다.

③ 타원, 테이퍼, 편심 등의 측정을 간단히 할 수 있다.

④ 확대 기구에 기계적 요소가 없기 때문에 장시간 고정도를 유지할 수 있다.

19. 밀링 머신에서 테이블의 이송속도(f)를 구하는 식으로 옳은 것은? (단, f_z : 1개의 날 당 이송(mm), z : 커터의 날 수, n : 커터의 회전수(rpm) 이다.)

① $f = f_z \times z \times n$

② $f = f_z \times \pi \times z \times n$

③ $f = \frac{f_z \times z}{n}$

④ $f = \frac{(f_z \times z)^2}{n}$

20. 산화알루미늄(Al_2O_3) 분말을 주성분으로 마그네슘(Mg), 규소(Si)등의 산화물과 소량의 다른 원소를 첨가하여 소결한 절삭공구의 재료는?

① CBN

② 서멧

③ 세라믹

④ 다이아몬드

【2과목】 기계설계 및 기계재료 (20문제)

21. 백주철을 고온에서 장시간 열처리하여 시멘타이트 조직을 분해하거나 소실시켜 인성 또는 연성을 개선한 주철은?

① 가단 주철

② 칠드 주철

③ 합금 주철

④ 구상흑연 주철

22. 플라스틱 성형재료 중 열가소성 수지는?

① 페놀 수지

② 요소 수지

③ 아크릴 수지

④ 멜라민 수지

23. 구리 및 구리합금에 관한 설명으로 틀린 것은?

① Cu의 용융점은 약 1083°C 이다.

② 문쯔메탈은 60%Cu + 40%Sn 합금이다.

③ 유연하고 전연성이 좋으므로 가공이 용이하다.

④ 부식성 물질이 용존하는 수용액 내에 있는 황동은 탈아연 현상이 나타난다.

24. 고속도강을 담금질 한 후 뜨임하게 되면 일어나는 현상은?

① 경년현상이 일어난다.

② 자연균열이 일어난다.

③ 2차경화가 일어난다.

④ 응력부식균열이 일어난다.

25. 다음 중 알루미늄합금이 아닌 것은?

① 라우탈

② 실루민

③ 두랄루민

④ 화이트메탈

26. 강의 표면에 붕소(B)를 침투시키는 처리 방법은?

① 세라다이징

② 칼로라이징

③ 크로마이징

④ 보로나이징

27. 상온에서 순철(α철)의 격자구조는?

① FCC

② CPH

③ BCC

④ CP

28. 금속의 일반적인 특성이 아닌 것은?

① 연성 및 전성이 좋다.

② 열과 전기의 부도체이다.

③ 금속적 광택을 가지고 있다.

④ 고체 상태에서 결정구조를 갖는다.

29. 오일리스 베어링(oilless bearing) 의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 단공질이므로 강인성이 높다.

② 무급유 베어링으로 사용한다.

③ 대부분 분말 야금법으로 제조한다.

④ 동계에는 Cu-Sn-C합금이 있다.

30. 일반적으로 탄소강에서 탄소량이 증가할수록 증가하는 성질은?

① 비중

② 열팽창계수

③ 전기저항

④ 열전도도

31. 지름이 10mm 인 시험편에 600N의 인장력이 작용한다고 할 때 이 시험편에 발생하는 인장응력은 약 몇 MPa 인가?

① 95.2

② 76.4

③ 7.64

④ 9.52

32. 스프링에 150N의 하중을 가했을 때 발생하는 최대전단응력이 400 MPa 이었다. 스프링 지수(C)는 10이라고 할 때, 스프링 소선의 지름은 약 몇 mm 인가? (단, 응력수정계수 $K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$ 를 적용한다.)

① 3.3

② 4.8

③ 7.5

④ 12.6

33. 맞물린 한 쌍의 인벌류트 기어에서 피치원의 공통접선과 맞물리는 부위에 힘이 작용하는 작용선이 이루는 각도를 무엇이라고 하는가?

① 중심각

② 접선각

③ 전위각

④ 압력각

34. 지름 45mm의 축이 200rpm 으로 회전하고 있다. 이 축은 길이 1m에 대하여 1/4° 의 비틀림 각이 발생한다고 할 때 약 몇 kW 의 동력을 전달하고 있는가? (단, 축 재료의 가로탄성계수는 84 GPa 이다.)

① 2.1

② 2.6

③ 3.1

④ 3.6

35. 정(Dhisel) 등의 공구를 사용하여 리벳머리의 주위와 강판의 가장자리를 두드리는 작업을 코킹(caulking)이라 하는데, 이러한 작업을 실시하는 목적으로 적절한 것은?

① 리벳팅 작업에 있어서 강판의 강도를 크게 하기 위해서

② 리벳팅 작업에 있어서 기밀을 유지하기 위하여

③ 리벳팅 작업 중 파손되 부분을 수정하기 위하여

④ 리벳이 들어갈 구멍을 뚫기 위하여

36. 축 방향으로 보스를 미끄럼 운동시킬 필요가 있을 때 사용하는 키는?

① 페더(feather) 키

② 반달(woodruff) 키

③ 성크(sunk) 키

④ 안장(saddle) 키

37. 어느 브레이크에서 제동동력이 3kW 이고, 브레이크 용량(brake capacity)을 0.8 $N/mm^2 \cdot m/s$ 라고 할 때, 브레이크 마찰면적의 크기는 약 몇 mm^2 인가?

① 3200

② 2250

③ 5500

④ 3750

38. 420 rpm 으로 16.20 kN 의 하중을 받고 있는 엔드저널의 지름(d)과 길이(ℓ)는? (단, 베어링 작용압력은 1 N/mm^2, 폭 지름비 ℓ/d=2 이다.)

① d = 90 mm, ℓ = 180 mm

② d = 85 mm, ℓ = 170 mm

③ d = 80 mm, ℓ = 160 mm

④ d = 75 mm, ℓ = 150 mm

39. 평벨트 전동장치와 비교하여 V-벨트 전동장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?


① 접촉 면적이 넓으므로 비교적 큰 동력을 전달한다.

② 장력이 커서 베어링에 걸리는 하중이 큰 편이다.

③ 미끄럼이 작고 속도비가 크다.

④ 바로걸기로만 사용이 가능하다.

40. M22볼트(골지름 19.294mm)가 그림과 같이 2장의 강판을 고정하고 있다. 체결 볼트의 허용전단응력이 36.15 MPa 라 하면 최대 몇 kN까지의 하중(P)을 견딜 수 있는가?



① 3.21

② 7.54

③ 10.57

④ 11.48

【3과목】 컴퓨터응용가공 (20문제)

41. 다음 중 곡면에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

① 베지어(Bezier)곡면의 차수는 조정점의 개수에 의해 좌우된다.

② 곡면식들은 필요해 의해 그 미분 값들을 자주 계산할 필요가 있다.

③ 쿤스 패치(Conns patch)는 패치를 구성하는 2개의 구석 점들을 선형 보간하여 전체 곡면식을 얻는다.

④ 최근의 솔리드 모델링 시스템은 사용되는 모든 곡면을 하나의 NURB 곡면식 형태로 저장하기도 한다.

42. 다음 중 원뿔에 의한 원추곡선이 아닌 것은?

① 3차 스플라인 곡선

② 쌍곡선

③ 포물선

④ 타원

43. 다음 중 P_0, P_1, P_2의 조정점을 갖고 오더가 3인 비주기적 균일 B-spline 곡선의 식을 다항식 형태로 유도한 것으로 적절한 것은?

① P(u) = u2P0+ 2u(1-u)P1+ (1-u)2P2

② P(u) = (1-u)2P0+ 2u(1-u)P1+ u2P2

③ P(u) = u2P0- 2u(1-u)P1+ (1-u)2P2

④ P(u) = (1-u)2P0- 2u(1-u)P1+ u2P2

44. 형상을 구성하고 있는 면과 면사이의 위상기하학적인 결합관계를 정의함으로써 3차원 물체를 표현하는 방식은?

① CGG 방식

② B-Rep 방식

③ Hybrid 방식

④ Wireframe 방식

45. 제품개발의 초기개념 설계단계에서 해당 제품의 폐기에 이르기까지 전체 제품 라이프 사이클의 모든 것(품질, 원가, 일정, 고객의 요구사항 등)을 감안하여 협업적으로 개발하도록 하는 시스템 공학적 제품개발 전략은?

① 가치분석(Value Analysis)

② 가치공학(Value Engineering)

③ 동시공학(Concurrent Engineering)

④ 총괄적 품질관리(Total Quality Control)

46. DNC(Direct Numerical Control)의 설명으로 옳은 것은?

① 여러 대의 NC기계를 한 대의 컴퓨터에 연결시켜 제어

② NC 공작기계 내에 저장되어 있는 표준부프로그램(subroutine)

③ 컴퓨터(마이크로프로세서)를 내장한 NC공작기계

④ 컴퓨터의 핵심기능을 수행하는 중앙 연산 처리장치

47. 컴퓨터를 이용한 공정계획의 약자로 맞는 것은?

① CAP

② MRP

③ CAT

④ CAPP

48. 다음 중 일반적인 공구경로 시뮬레이션을 통해 파트 프로그래머가 직접 시각적으로 확인하기 어려운 것은?

① 공구가 공작물의 필요한 부분까지 제거하는지의 여부

② 공구가 어떤 클램프(clamp)나 고정구(fixture)와 충돌하는지의 여부

③ 공구가 포켓(pocket)의 바닥이나 측면, 리브(lib)를 관통하여 지나가는지의 여부

④ 공구에 어떤 힘이 가해지며, 공구경로가 공구수명에 효율적인지의 여부

49. 3차원 솔리드 모델링 과정에서 사용되는 primitive 요소가 아닌 것은?

① 구

② 원뿔

③ 삼각면

④ 육면체

50. 일반적인 CAD 시스템에서 하나의 원(circle)을 정의하는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

① 중심과 반지름으로 표시

② 중심과 원주상의 한 점으로 표시

③ 한 점과 수평선과의 각도로 표시

④ 일직선상에 놓여 있지 않은 임의의 3개의 점으로 표시

51. x방향으로 2배 축소, y방향으로 2배 확대를 나타내는 변환 행렬 T_H는? $[x^* y^* 1] = [x\ y\ 1]\ T_H$

① $T_H = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

② $T_H = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

③ $T_H = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

④ $T_H = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

52. 다음 중 블렌딩 함수로 베른스타인(Bernstein) 다항식을 사용한 곡선 방정식은?

① NURBS 곡선

② B-spline 곡선

③ 베지어(Bezier) 곡선

④ 퍼거슨(Ferguson) 곡선

53. 터빈 블레이드나 선박의 스크루(screw), 항공기 부품 등을 가공할 때 사용하는 가장 적합한 가공 방식은?

① 2.5축 가공

② 3축 가공

③ 4축 가공

④ 5축 가공

54. 그래픽데이터 표준규격인 IGES(Intitial Graphics Exchanges Specification)파일 구조가 아닌 것은?

① Start 섹션

② Global 섹션

③ Blocks 섹션

④ Directory 섹션

55. 다음 중 CNC공작기계의 가공에 필요한 NC코드의 생성에 가장 적절한 모델은?

① 커브(curve) 모델

② 곡면(surface) 모델

③ 유한요소(FEM) 모델

④ 와이어프레임(wireframe) 모델

56. 중심(-10, 5), 반지름 5인 원의 방정식은?

① (x - 10)2+ (y + 5)2= 5

② (x + 10)2+ (y - 5)2= 5

③ (x - 10)2+ (y + 5)2= 25

④ (x + 10)2+ (y - 5)2= 25

57. 솔리드 모델(Solid model)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 데이터의 처리가 많아진다.

② 물리적 성질 등의 계산이 불가능하다.

③ 이동·회전 등을 통하여 정확한 형상파악을 할 수 있다.

④ Boolean 연산(합, 차, 적)을 통하여 복잡한 형상 표현도 가능하다.

58. 쾌속조형(RP)에 관한 일반적인 설명 중 틀린 것은?

① 클램프, 지그, 또는 고정구를 고려할 필요가 없다.

② 특징형상 기반 설계나 특징형상 인식이 필요하다.

③ 물체를 만들기 위해 단면 데이터를 생성하여 사용한다.

④ 재료를 제거하는 것이 아니라 재료를 더해 나가는 공정이다.

59. 래스터 디스플레이 장치를 이용하여 흑백이 아닌 칼라 색을 표현하는데 필요한 최소한의 비트 플레인(bit plane)은 몇 개인가?

① 1

② 3

③ 5

④ 7

60. 와이어프레임(wireframe) 모델의 특징으로 틀린 것은?

① 물리적 성질의 계산이 가능하다.


② 3면 투시도의 작성이 용이하다.

③ 숨은선 제거가 불가능하다.

④ 데이터 구조가 간단하다.

【4과목】 기계제도 및 CNC공작법 (20문제)

61. 그림과 같이 하나의 그림으로 정육면체의 세 면 중의 한 면 만을 중점적으로 엄밀·정확하게 표현하는 것으로, 캐비닛도가 이에 해당하는 투상법은?



① 사투상법

② 등각투상법

③ 정투상법

④ 투시도법

62. 가공 방법의 약호 중 FR이 뜻하는 것은?

① 브로칭 가공

② 호닝 가공

③ 줄 다듬질

④ 리밍 가공

63. 특수 가공하는 부분이나 특별한 요구사항을 적용하도록 범위를 지정하는데 사용되는 선의 종류는?

① 가는 1점 쇄선

② 가는 2점 쇄선

③ 굵은 실선

④ 굵은 1점 쇄선

64. 기하학적 형상공차를 사용하는 이유로 거리가 먼 것은?


① 최대 생산 공차를 주어 생산성을 높인다.

② 끼워맞춤 부품의 호환성을 보증한다.

③ 직각좌표의 치수방법을 변환시켜 간편하게 표시한다.

④ 끼워맞춤, 조립 등 그 형상이 요구하는 기능을 보증한다.

65. 그림과 같은 용접 기호를 가장 잘 설명한 것은?




① 목길이 6mm, 용접길이 300mm인 화살표 쪽의 필릿 용접

② 목두께 6mm, 용접길이 300mm인 화살표 쪽의 필릿 용접


③ 목길이 6mm, 용접길이 300mm인 화살표 반대 쪽의 필릿 용접


④ 목두께 6mm, 용접길이 300mm인 화살표 반대 쪽의 필릿 용접


66. 그림과 같은 입체도를 제3각법으로 투상하였을 때, 가장 적합한




투상도는?


① 

② 

③ 

④ 

67. 그림과 같은 기어 간략도를 살펴볼 때 기어의 종류는?



① 헬리컬 기어

② 스파이럴 베벨 기어

③ 스크루 기어

④ 하이포이드 기어

68. 축의 치수허용차 기호에서 위치수 허용차가 0인 공차역 기호는?


① b

② h

③ g

④ s

69. 그림과 같은 도면에서 테이퍼가 1/2 일 때 a의 지름은 몇 mm



인가?

① 20

② 25

③ 30

④ 35

70. 나사 표시 “M15×1.5 – 6H/6g”에서 6H/6g는?

① 나사의 호칭치수

② 나사부의 길이

③ 나사의 등급

④ 나사의 피치

71. CNC선반 가공 시 주의사항으로 틀린 것은?

① 공작물을 견고하게 고정한다.

② 옷소매나 머리카락이 주축에 휘감기지 않도록 주의한다.

③ 나사, 홈 가공 시는 주축회전수가 일정하게 되지 않도록 유의한다.

④ 공구선정 및 가공 절삭조건에 주의하며, 단면 및 외경 가공 시 충돌에 유의한다.

72. CNC 프로그램의 보조기능에 해당되지 않는 것은?


① 절삭유 공급 여부

② 프로그램 시작지령

③ 주축회전 방향 결정

④ 보조프로그램 호출

73. 다음 그림의 A 점에서 B 점까지 각오하는 프로그램으로 옳은 것은?



① G91 G03 X-30. I10. ;
② G91 G03 X-40. I-20. ;
③ G91 G03 X10. Y5. J-20. ;
④ G91 G03 X10. Y5. J-10. ;

74. 머시닝 센터에서 자동으로 공구를 교환해 주는 장치는?

① APC
② APT
③ ATC
④ TURRET

75. 고속가공의 일반적인 특징으로 틀린 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① Burr 생성이 증가한다.
② 표면조도를 향상시킨다.
③ 절삭저항이 저하되고 공구수명이 길어진다.
④ 황삭부터 정삭까지 One-Setup 가공이 가능하다.

76. 다음 프로그램에서 가공물의 직경이 50 mm일 때 주축의 회전수는 약 몇 rpm 인가?

```
G50 S1400 ;
G96 S140 ;
```

① 140
② 891
③ 1400
④ 8920

77. 다음 CNC 공작기계 구성 중 범용공작기계에서 사람이 직접 수동조작으로 하던 일을 대신하는 구성요소는?

① 서보기구
② 볼 스크루
③ 정보처리 회로
④ 테이블 및 컬럼

78. 머시닝센터에서 2날 엔드밀을 사용하여 이송속도(G94) F100으로 가공할대 엔드밀의 날 하나당 이송거리는 몇 mm 인가? (단, 주축의 회전수는 500 rpm 이다.)

① 0.05
② 0.1
③ 0.2
④ 0.25

79. 서보기구에 사용되는 회로방식 중 보정조건이 좋지 않은 기계에서 고정밀도를 요구할 때 사용되는 것은?

① 개방회로방식
② 반개방회로방식
③ 반폐쇄회로방식
④ 하이브리드 서보방식

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

80. CNC 선반에서 1.5초 휴지(dwell)하는 프로그램으로 틀린 것은?

① G04 X1.5
② G04 I1.5
③ G04 U1.5
④ G04 P1500