# 2018년09월15일년 컴퓨터응용가공산업기사 필기시험 기출문제 답안

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1과목 : 20문제】<br>기계가공법 및 안전관리 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ② | ① | ④ | ② | ③ | ③ | ② | ② | ③ | ④ |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | ② | ③ | ④ | ④ | ④ | ④ | ③ | ④ | ④ | ③ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【2과목 : 20문제】<br>기계설계 및 기계재료 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | ① | ③ | ② | ④ | ③ | ③ | ① | ③ | ③ | ② |
| | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | ① | ① | ② | ① | ④ | ② | ② | ④ | ③ | ③ |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【3과목 : 20문제】<br>컴퓨터응용가공 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| | ④ | ④ | ① | ④ | ② | ④ | ① | ① | ① | ② |
| | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | ② | ④ | ④ | ① | ② | ③ | ③ | ③ | ③ | ① |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【4과목 : 20문제】<br>기계제도 및 CNC공작법 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| | ④ | ② | ① | ④ | ③ | ① | ③ | ③ | ② | ④ |
| | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| | ① | ③ | ③ | ② | ② | ① | ④ | ② | ④ | ③ |

전자문제집 CBT 홈페이지 : https://www.cbtestpro.kr

최신 수정 자료와 해설(오타・오답・규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

CBT기출문제

전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## 【1과목】 기계가공법 및 안전관리 (20문제)

1. 선반용 부속품 및 부속장치에 대한 설명이 틀린 것은?

① 단동척은 편심, 불규칙한 가공물을 고정할 때 사용한다.

❷ 방진구는 주축의 회전력을 가공물에 전달하기 위하여 사용한다.

③ 면판은 척에 고정할 수 없는 불규칙하거나 대형의 가공물 또는 복잡한 가공물을 고정할 대 사용한다.

④ 콜릿척은 지름이 작은 가공물이나, 각 봉재를 가공할 때 사용되며 터릿선반이나 자동선반에 주로 사용한다.

2. 안전·보건표지의 색채와 사용예의 연결이 틀린 것은?

❶ 노란색 : 비상구 및 피난소

② 흰색 : 파란색 또는 녹색에 대한 보조색

③ 빨간색 : 정지신호, 소화설비 및 그 장소

④ 파란색 : 특정 행위의 지시 및 사실의 고지

3. 수평 보링 머신의 크기를 표시하는 기준이 아닌 것은?

① 주축의 지름

② 테이블의 크기

③ 주축의 이동거리

❹ 테이블의 회전수

4. 센터리스 연삭의 특징으로 틀린 것은?

① 연삭 여유가 작아도 된다.

❷ 가늘고 긴 가공물의 연삭에 부적합하다.

③ 긴 홈이 있는 가공물의 연삭은 불가능하다.

④ 연삭숫돌의 폭이 크므로 연삭숫돌 지름의 마멸이 적다.

5. 구성인선(built-up edge)의 발생을 방지하는 대책으로 옳은 것은?

① 절삭 깊이를 깊게 한다.

② 바이트의 윗면 경사각을 작게 한다.

❸ 절삭속도를 높이고, 절삭유를 사용한다.

④ 피가공물과 친화력이 많은 공구 재료를 선택한다.

6. 한계 게이지의 종류에 해당되지 않는 것은?

① 봉 게이지

② 스냅 게이지

❸ 틈새 게이지

④ 플러그 게이지

7. 게이지 블록의 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?


① 먼지가 적고 건조한 실내에서 사용할 것

❷ 사용한 뒤에는 세척하여 엄수를 발라둘 것

③ 측정면은 깨끗한 천이나 가죽으로 잘 닦을 것

④ 목재 테이블이나 천 또는 가죽 위에서 사용할 것

8. 다음 그림과 같은 운동경로를 가질 때 사용되는 G-코드는?




① G18 G02

❷ G18 G03

③ G19 G02

④ G19 G03

9. 밀링머신에서 테이블의 백래시(back lash) 제거장치 설치 위치는?

① 변속기어

② 자동 이송레버

❸ 테이블 이송나사

④ 테이블 이송핸들

10. 수준기에서 1눈금의 길이를 2mm로 하고, 1눈금이 각도 5"(초)를 나타내는 기포관의 곡률반경은?

① 7.26m

② 8.23m

③ 72.6m

❹ 82.5m

11. 일반적으로 요구되는 절삭공구의 조건으로 적합하지 않은 것은?

① 강인성

❷ 고마찰성

③ 고온경도

④ 내마모성

12. 밀링머신에서 주축의 회전운동을 왕복운동으로 변환시켜 가공물의 안지름에 키 홈 등을 가공할 때 사용하는 부속장치는?

① 분할대
② 회전 테이블
❸ 슬로팅 장치
④ 래크 절삭장치

13. 삼침법으로 미터나사의 유효경 측정값이 다음과 같을 때 유효지름은 약 몇 mm인가?

- 3침을 끼우고 측정한 외측 치수 : 43mm
- 나사의 피치 : 4mm
- 측정 핀의 직경 : 5mm

① 18.53
② 19.46
③ 24.53
❹ 31.46

14. 브로칭 머신에 사용하는 절삭공구 브로치의 피치 간격을 일정하게 하지 않는 이유로 옳은 것은?

① 난삭재 가공
② 칩 처리용이
③ 가공시간 단축
❹ 떨림 발생 방지

15. 연삭숫돌의 원통도 불량에 대한 주된 원인과 대책이 옳게 짝지어진 것은?

① 연삭숫돌의 눈 메움 : 연삭숫돌의 교체
② 연삭숫돌의 흔들림 : 센터 구멍의 홈 조정
③ 연삭숫돌의 입도가 거침 : 굵은 입도의 연삭숫돌 사용
❹ 테이블 운동의 정도 불량 : 정도 검사, 수리, 미끄럼 면의 윤활을 양호하게 할 것

16. 보통 선반의 심압대 대신 여러 개의 공구를 방사상으로 설치하여 공정 순서대로 공구를 차례로 사용하여 간단한 부품을 대량 생산할 때 사용되는 선반은?

① 공구선반
② 모방선반
③ 차륜선반
❹ 터릿선반


17. 초경합금을 제작할 때 사용되는 결합제는?

① F
② Cl
❸ Co
④ CH4

18. 래핑가공 중 치수정밀도가 나쁠 때의 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 속도를 낮춘다.
② 랩 정반을 점검한다.
③ 랩제의 양을 줄인다.
❹ 입도가 더 큰 랩제를 사용한다.

19. 다음 그림에서 Y는 약 몇 mm인가? (단, tan60°=1.7321, tan30°=0.5774, 그림의 치수 단위는 mm이다.)




① 20.14
② 15.07
③ 29.07
❹ 18.14

20. 다음 중 직립 드릴링 머신에서 경사면이나 뾰족한 부분에 드릴링을 할 경우 적절한 방법은?

① 드릴의 이송을 빠르게 하여 드릴링 한다.
② 공작물 아래에 나무판을 대고 드릴링 한다.
❸ 엔드밀, 센터드릴을 이용하여 드릴링 위치에 자리파기를 하고 드릴링 한다.
④ 드릴의 선단각이 180°이상인 플랫 드릴(flat drill)을 이용하여 드릴링 한다.

## 【2과목】 기계설계 및 기계재료 (20문제)

21. Fe에 C가 고용되어 α-Fe가 될 때 고용체의 형태는?

❶ 침입형 고용체
② 치환형 고용체
③ 고정형 고용체
④ 편석 고용체

22. 다음 중 유리 섬유 강화 플라스틱은?

① CFRP
② MFRP
❸ GFRP
④ FRTP

23. 전연성이 좋고 색깔도 아름답기 때문에 장식용 금속잡화, 악기 등에 사용되고, 특히 납(Pb)을 첨가한 것은 금색에 매우 가까우므로 박(foil)으로 압연하여 금박의 대용으로 사용되는 것은?

① 95% Cu-5%Sn 합금
❷ 80% Cu-20%Zn 합금
③ 60%Cu-40%Sn 합금
④ 50%Cu-50%Zn 합금

24. 비정질 합금의 일반적인 특징이 아닌 것은?

① 전기저항이 크다.
② 결정이방성이 없다.
③ 가공경화를 일으키지 않는다.
❹ 구조적으로 장거리 규칙성이 있다.

25. 니켈에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 면심입방격자이다.
② 상온에서 강자성체이다.
❸ 냉간가공 및 열간가공이 불가능하다.
④ 내식성이 좋아 대기 중에서 부식이 잘 일어나지 않는다.

26. 스프링강이 갖추어야 할 특성으로 틀린 것은?

① 탄성한도가 커야 한다.
② 충격 및 피로에 대한 저항성이 커야 한다.
❸ 마텐자이트 조직으로 구성되어 있어야 한다.
④ 사용 중에 영구변형을 일으키지 않아야 한다.

27. 담금질한 강에 $A_1$ 변태점 이하의 열을 가하여 인성을 부여하는 열처리는?

❶ 뜨임
② 질화법
③ 침탄법
④ 노멀라이징

28. 일반적인 플라스틱 재료의 성질과 강의 성질을 비교한 것 중 옳지 않은 것은?

① 강에 비해 가볍다.
② 강에 비해 성형성이 우수하다.
❸ 강에 비해 인장강도가 매우 크다.
④ 강에 비해 열에 대한 저항성이 낮다.

29. 탄소강에서 탄소 함량의 증가에 따라 증가하는 것은?

① 비중
② 열전도도
❸ 전기저항
④ 열팽창계수

30. 탄소강에 존재하는 원소 중에서 강도를 증가시키고 고온에서의 소성가공성을 좋게 하며 주조성과 담금질 효과를 향상시키는 원소는?

① Cr
❷ Mn
③ P
④ S

31. 나사 프레스에서 나사는 압축강도가 500N/mm$^2$인 재료로 만들었으며, 여기에 최대 3kN의 압축하중이 작용한다. 안전계수를 9이상으로 할 때 나사 골지름은 약 몇 mm 이상 이어야 하는가?

❶ 8.3
② 10.4
③ 12.8
④ 14.5

32. 공작기계의 주축 등에 사용하며 주로 비틀림을 받는 축으로 형상과 치수가 정밀하고 변형이 적으며 축의 지름에 비해 길이가 짧은 축을 의미하는 것은?

❶ 스핀들
② 유니버설 조인트
③ 전동축
④ 플렉시블 축

33. 밴드 브레이크의 긴장측 장력 7.99kN, 밴드 두께 2mm, 허용 인장응력 78.48MPa 일 때, 밴드의 폭은 약 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 이음 효율은 100%로 한다.)

① 43

❷ 51

③ 60

④ 71

34. 147kN의 인장하중을 받는 강판이 양쪽 덮개판 리벳 이음으로 연결되어 있다. 리벳의 지름이 13mm라면 리벳의 수는 몇 개 이상을 사용하면 좋은가? (단, 리벳의 허용전단응력은 50Mpa 이고, 양쪽 덮개판 이음에 따른 전단면 개수는 1.8로 한다.)

❶ 13개

② 11개

③ 9개

④ 7개

35. 평벨트와 비교하여 V벨트 전동장치가 가진 특징으로 옳지 않은 것은?

① 접촉 면적이 넓으므로 큰 동력을 전달할 수 있다.

② 미끄럼이 적고 속도비를 크게 할 수 있다.

③ 운전이 조용하고 충격 흡수 능력이 크다.

❹ 바로걸기와 엇걸기를 모두 적용할 수 있다.

36. 키 홈이나 축의 지름이 급격히 변화하는 부분에서 응력 분포가 불규칙하고 주위의 평균 응력보다 훨씬 큰 응력이 발생하는 것을 무엇이라고 하는가?

① 피로 파괴

❷ 응력 집중

③ 가공 경화

④ 크리프

37. 원통 롤러 베어링 N206이 500rpm으로 1800N의 베어링 하중을 받을 때 이 베어링의 수명은 약 몇 시간인가? (단, 이 베어링의 기본 동적격하중은 14500N, 하중계수는 1.5로 한다.)

① 8422

❷ 9041

③ 9672

④ 10422

38. 기어의 피치원의 지름을 D, 원주피치를 P라면 기어의 잇수(Z)를 구하는 공식은?

① $\frac{P}{\pi D}$

② $\frac{\pi P}{D}$

③ $\frac{D}{\pi P}$

❹ $\frac{\pi D}{P}$

39. 직사각형 단면의 판을 축방향으로 원추형으로 감아올려 사용하는 것으로 주로 압축용으로 쓰이는 스프링은?

① 링 스프링

② 토션 바

❸ 벌류트 스프링

④ 접시 스프링

40. 한 변이 50mm인 정사각형 단면의 봉에 3t 질량을 가진 물체에 의하여 중력방향으로 인장하중이 작용할 때 발생하는 인장응력은 약 몇 N/cm2인가?

① 117.7

② 141.4

❸ 1177

④ 1414

## 【3과목】 컴퓨터응용가공 (20문제)

41. 다음 중 곡률(curvature)에 관한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

① 곡률(curvature)의 역수를 곡률 반경(radius of curvature)이라 한다.

② 직선의 곡률반경은 무한대이다.

③ 반지름이 a인 원호의 곡률반경은 a이다.

❹ 평면상에 놓인 곡선에 대한 법선곡률(normal curvature)은 무한대이다.

**42.** 솔리드모델링에서 CSG(Constructive Solid Geometry)표현 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 데이터 구조가 복잡하다.

② 데이터 관리가 곤란하다.

③ 데이터 수정이 곤란하다.

❹ 체적 및 면적 계산에 처리시간이 오래 걸린다.

**43.** CAD 시스템에서 자유곡면을 정의할 때 분할된 단위 곡면 구간 영역은?

❶ patch

② curve

③ element

④ primitive

**44.** 다음 중 Bezier 곡선의 일반적인 특성으로 옳지 않은 것은?

① Bernstein 다항식을 블렌딩 함수로 사용한다.

② 생성되는 곡선은 시작점과 끝점을 반드시 지난다.

③ 블록 껍질(convex hull)내부에서만 곡선이 정의되는 성질을 갖는다.

❹ 곡선의 양끝 점과 그 점에서의 접선벡터만을 이용하여 곡선을 정의한다.

**45.** 서로 다른 CAD/CAM 시스템 사이에서 데이터를 상호 교환하기 위한 데이터 포맷방식이 아닌 것은?

① IGES

❷ DWG

③ STEP

④ DXF

**46.** CAD 시스템으로 모델링한 물체를 화면에 나타낼 때 실제 볼 수 없는 선과 면만을 나타내어 보는 시점에서의 모호성을 없애는 기법은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 렌더링

② 뷰포트

③ 솔리드 모델

❹ 은선과 은면 제거

**47.** 2차원 상에서 구성되는 원추 곡선을 다음과 같은 일반식으로 표현할 때, b=0, a=c인 경우는 다음 원추 곡선 중 어느 것을 나타내는가? $f(x,y)=ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+y=0$

❶ 원

② 타원

③ 쌍곡선

④ 포물선

**48.** 원통 좌표계에서 표시된 점의 위치가 (r, θ, z)이다. 이 위치를 직교 좌표계로 표현한 것은?

❶ $x=r\cdot\cos\theta,\ y=r\cdot\sin\theta,\ z$

② $x=r\cdot\sin\theta,\ y=r\cdot\cos\theta,\ z$

③ $x=r\cdot\cos\theta,\ y=r\cdot\sec\theta,\ z$

④ $x=r\cdot\tan\theta,\ y=r\cdot\cot\theta,\ z$

**49.** 3D 솔리드모델링 시스템에서 특징형상 기반 모델링 적용 시 대부분의 시스템에서 지원되는 전형적인 특징형상으로 볼 수 없는 것은?

❶ 널링(Knurling)

② 포켓(Pocket)

③ 필렛(Fillet)

④ 모따기(Chamfer)

**50.** CAD/CAM의 도입 효과와 가장 거리가 먼 것은?

① 설계 생산성 향상 및 설계 변경 용이

❷ 회계, 고객관리 업무의 통합적 수행

③ 도면 품질 향상

④ 제품 개발 기간 단축

**51.** CNC 가공의 곡면상에서 옵셋된 공구의 위치를 의미하는 것은?

① CC 포인트

❷ CL 데이터

③ CM 포인트

④ 공구 경로 검증

52. 공작기계의 좌표계에 대한 EIA(Electronic Industries Association)표준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① x, y, z는 주된 미끄럼 운동에 대한 축을 나타낸다.
② u, v, w는 부수적인 미끄럼 운동에 대한 축을 나타낸다.
③ a, b, c는 x, y, z 방향 축에 대한 회전운동을 나타낸다.
❹ l, m, n은 u, v, w 방향 축에 대한 회전운동을 나타낸다.

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) :[다운로드]
GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) :[다운로드]

53. 레스터 그래픽 장치에서 한 화소당 빨강, 초록, 파랑 각각의 색에 8bit plane씩 사용하여 총 24bit plane을 사용할 경우, 한 화면에서 동시에 사용할 수 있는 전체 색의 개수는?

① 24
② 28
③ 216
❹ 224

54. CAD 시스템에서 3차원 모델링 방법 중 와이어 프레임 모델링 방식의 특징이 아닌 것은?

❶ 은선 제거가 가능하다.
② 데이터의 구성이 간단하다.
③ 모델 작성을 쉽게 할 수 있다.
④ 처리속도가 빠르고 메모리 용량이 적게 소요된다.

55. NC 기계를 이용한 금형 가공에 있어서 초기단계에 많은 절삭영역을 빠른 시간 내에 가공하는 공정단계는?

① 잔삭
❷ 황삭
③ 정삭
④ 중삭

56. 다음 중에서 분말형태의 재료에 레이저를 조사하여 소결하여 적층하는 RP(Rapid Prototyping) 공정은?

① SLA(Stereo Lithographic Apparatus)
② LOM(Laminated-Object Manufacturing)
❸ SL S(Selective Laser Sintering)
④ FDM(Fused Deposition Modeling)

57. 2차원 평면상에서 물체를 θ만큼 반시계방향으로 회전변환하려고 한다. 이 경우 다음 2차원 변환행렬의 요소 중 c의 값은?

$$[x'\ y'\ 1] = [x\ y\ 1]\begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ e & f & 1 \end{pmatrix}$$

① cosθ
② sinθ
❸ -sinθ
④ -cosθ

58. 솔리드 모델링의 오일러 작업에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 오일러 관계식을 만족한다.
② 오일러 작업 후에는 항상 합당한 형상으로의 변화를 보장한다.
❸ 토폴로지 요소들은 서로 독립적으로 만들고 없앨 수 있다.
④ 토폴로지 요소에는 꼭지점, 모서리, 면, 루프, 셀이 있다.

59. NC 시스템을 동작제어 측면에서 보면 3가지로 구분할 수 있다. 여기에 포함되지 않는 것은?

① 2차원 윤곽 제어(2D contouring)
② 3차원 곡면 제어(3D sculpturing)
❸ 4차원 볼륨 제어(4D volume control)
④ 2차원 위치 제어(point-to-point control)

60. CAD 시스템의 형상모데링에서 B-Spline 방정식으로는 완벽하게 표현이 불가능하였지만 NURBS에서는 완벽한 표현이 가능한 것은?


❶ 원
② 직선
③ 삼각형
④ 사각형

## 【4과목】 기계제도 및 CNC공작법 (20문제)

61. 다음 중 헐거운 끼워맞춤에 해당하는 것은?

① H7/k6
② H7/m6
③ H7/n6
❹ H7/g6

62. 다음 그림에서 차수 “90”이 의미하는 것은?




① 구멍의 전체 수량

❷ 구멍의 피치

③ 구멍의 지름

④ 구멍의 등급

63. 핸들이나 바퀴 등의 암 및 리브, 훅, 축, 구조물의 부재 등에 대해 절단한 곳의 전, 후를 끊어서 그 사이에 회전도시 단면도를 그릴 때 단면 외형을 나타내는 선은 어떤 선으로 나타내야 하는가?


❶ 굵은 실선

② 가는 실선

③ 굵은 1점 쇄선

④ 가는 2점 쇄선

64. 다음 기하공차 기호에 대한 설명으로 틀린 것은?





① 기하공차 값 0.1mm는 원통도 기하공차가 적용된다.

② 평행도 기하공차 데이터 A는 양쪽 작은 원통 부위의 공통되는 축 직선을 말한다.

③ 지정길이 100mm에 대한 평행도 공차 값은 0.05mm 이다.

❹ 적용하는 형상은 2개의 기하공차 중 한 개만 만족하면 된다.

65. 그림과 같이 나사 표시가 있을 때, 옳은 설명은?





① 불나사 호칭 지름 10인치


② 둥근나사 호칭 지름 10mm


❸ 미터 사다리꼴 나사 호칭 지름 10mm


④ 관용 데이퍼 수나사 호칭 지름 10mm


66. 화살표 방향을 정면으로 하여 제 3각법으로 투상하였을 때 가장 적합한 것은?



❶ 

② 

③ 

④ 

67. 배관의 간략 도시에 있어서 다음 중 가는 파선으로 나타내는 항목이 아닌 것은?

① 바닥

② 벽

❸ 도급 계약의 경계

④ 구멍(뚫린 구멍)

*68.* 가공 방법의 약호에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?


① FB : 브러싱

② GH : 호닝가공

❸ BR : 래핑

④ DC : 다이캐스팅

*69.* 축을 가공하기 위한 센터구멍의 도시 방법 중 그림과 같은 도시 기호의 의미는?





① 센터구멍이 반드시 필요하며 센터구멍의 호칭지름은 2.5mm, 카운터 싱크 구멍지름은 8mm이다.


❷ 센터구멍은 남아 있어도 좋으며, 센터구멍이 있을 경우 센터 구멍의 호칭지름은 2.5mm, 카운터 싱크 구멍지름은 8mm이다.


③ 센터구멍이 반드시 필요하며 카운터 싱크 구멍지름은 2.5mm, 센터구멍의 호칭지름은 8mm이다.


④ 센터구멍은 남아 있어도 좋으며, 센터구멍이 있을 경우 카운터 싱크 구멍지름은 2.5mm, 센터구멍의 호칭지름은 8mm이다.


*70.* 그림과 같은 등각 투상도에서 화살표 방향을 정면도로 할 때 이에 대한 저면도로 가장 적합한 것은?



① 

② 

③ 

❹ 

*71.* CNC선반에서 G98 기능과 관련된 단위는?

❶ mm/min

② mm/rev

③ deg/min

④ rpm

*72.* 다음 중 공구의 크레이터 마모와 관련이 있는 부분은?

① 생크

② 인선

❸ 경사면

④ 여유면

*73.* CNC선반에서 직경이 ø50mm 부위를 –Z방향으로 절삭하려고 한다. 이때 적합한 주축 회전수 지령은? (단, 재료의 절삭속도 V=120m/min, 이송속도 F=0.2mm/rev이다.)

① G96 S764;

② G96 S1200;

❸ G97 S764;

④ G97 S1200;

74. 머시닝센터 가공 프로그램에 사용되는 준비기능 가운데 카운터 보링 기능에 해당하는 G코드는?

① G81
❷ G82
③ G83
④ G84

75. CNC 방전전극용 재료의 구비조건으로 틀린 것은?

① 전기 저항값이 낮고 전기 전도도가 클 것
❷ 융점이 낮아 방전 시 소모가 적을 것
③ 방전 가공성이 우수할 것
④ 성형이 용이할 것

76. 서보모터에서 위치 및 속도를 검출하여 피드백(feed back)하지 않는 제어방식은?

❶ 개방회로 방식
② 폐쇄회로 방식
③ 반폐쇄회로 방식
④ 복합회로 서보방식

77. 다음 중 기계안전에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 바이트의 자루는 가능한 굵은 것을 사용한다.
② CNC선반 공작물은 무게중심을 맞춰야 안전하다.
③ 절삭 중이나 회전 중에는 공작물을 측정하지 않는다.
❹ 드릴은 Chip의 배출이 어려우므로, 가능한 절삭속도를 빠르게 해야 한다.

78. CNC준비기능 중 급속 이송(rapid override)과 관련이 없는 것은?

① G00
❷ G01
③ G28
④ G30

79. 날당 이송량이 0.05mm/tooth인 2날 엔드밀의 이송속도는 몇 mm/min인가? (단, 회전수 800rpm, 절삭속도 34m/min이다.)

① 34
② 40
③ 68
❹ 80

80. 다음 CNC기계에 사용되는 좌표계로 가장 거리가 먼 것은?

① 구역 좌표계
② 기계 좌표계
❸ 보정 좌표계
④ 공작물 좌표계