

2008년03월02일년 설비보전산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	①	②	④	③	③	④	④	②
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	④	③	③	③	②	②	②	①	④
【2과목 : 20문제】 설비진단관리 및 기계정비	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	③	③	②	②	④	④	①	①	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	①	②	④	①	③	④	④	①	①
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	④	②	④	④	③	②	①	②	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	②	③	②	③	④	③	②	①	④
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	③	②	②	③	④	④	③	③	②	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	④	③	③	①	①	④	②	②	①	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.




전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

- 유압 모터 중 가장 간단하며 출력 토크가 일정하고 정, 역회전이 가능하며 토크 효율이 약 75 - 85%, 전 효율은 약 80% 정도이고 최저 회전 수는 150rpm으로 정밀 서보 기구에는 부적합한 모터는?
 ① 베인 모터
 ② 기어 모터
 ③ 액시얼 피스톤 모터
 ④ 레디얼 피스톤 모터
- 제어신호가 입력된 후 일정한 시간이 경과된 다음에 작동되는 시간지연 밸브의 구성요소가 아닌 것은?
 ① 속도조절밸브
 ② 3/2way 밸브
 ③ 압력증폭기
 ④ 공기저장 탱크
- 유압의 방향제어밸브 중 슬라이드 밸브 구조의 특징은?
 ① 밀봉이 우수하다
 ② 누유가 발생한다
 ③ 이물질에 둔감하다
 ④ 작동거리가 짧다
- 공기 압축기에서 표준 대기압 상태의 공기를 시간당 10m³씩 흡입한다. 이 공기를 700kpa로 압축하면 압축된 공기의 체적은 약 몇m³인가? (단, 압축 시 온도의 변화는 무시한다)
 ① 0.43
 ② 1.25
 ③ 2.43
 ④ 3.25
- 압축공기의 건조에 사용되는 흡착식 건조기에 대한 설명 중 옳바른 것은?
 ① 외부에너지 공급이 필요하지 않다.
 ② 사용되는 건조제는 염화리튬 수용액, 폴리에틸렌 등이다.
 ③ 일시적으로 사용한다.
 ④ 물리적 방식을 사용하여 반영구적으로 사용할 수 있다.

- 다음 중 유압 회로에 발생하는 서지(surge)압력을 흡수할 목적으로 사용되는 회로는?
 ① 블리드 오프 회로
 ② 압력 시퀀스 회로
 ③ 어큐뮬레이터 회로
 ④ 동조 회로
- 어큐뮬레이터의 용도에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 에너지 축적용
 ② 펌프 맥동 흡수용
 ③ 압력 증대용
 ④ 충격 압력의 완충용
- 기능을 나타내는 기호와 용도가 옳게 연결된 것은?
 ① ▷ : 유압
 ② ► : 공압
 ③ M : 스프링
 ④  : 교착
- 유압 펌프가 기름을 토출하지 못하고 있다. 점검항목이 아닌 것은?
 ① 오일 탱크에 규정량의 오일이 있는지 확인
 ② 흡입측 스트레이너 막힘상태
 ③ 유압 오일의 점도
 ④ 릴리프 밸브의 압력 설정
- 회로의 일부에 배압을 발생시키고자 할 때 사용하는 밸브로써 한 방향의 흐름에 대해서는 설정된 배압을 부여하고 다른 방향의 흐름은 자유흐름을 행하는 밸브는?
 ① 브레이크 밸브
 ② 카운터밸런스 밸브
 ③ 디스플레이션 밸브
 ④ 파일럿 릴리프 밸브

11. 단상 혹은 3상 전동기의 고장 중 전동기의 과열 원인과 거리가 먼 것은?
- ① 과부하
 - ② 축조임의 과다
 - ③ 퓨즈의 단선
 - ④ 코일의 단락
12. FMS 형태의 기본 설계에서 시스템 형태 결정에 관계없는 것은?
- ① 제품의 종류
 - ② 생산량
 - ③ 공정
 - ④ 필요공구
13. 설비 개선의 사고법에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 복원이란 결함이 있는 현재의 상태를 원래의 바른 상태로 되돌리는 일이다.
 - ② 미결함의 사고법은 결과에 대한 영향이 적다고 일반적으로 생각되는 것을 철저 하게 제거하는 사고를 뜻한다.
 - ③ 조정의 조절화의 사고법은 기계에 의한 정량화와 수치화를 통해 활용하는 것이다.
 - ④ 기능의 사고법이란 모든 현상에 대하여 체득한 것을 근거로 바르게 또한 반사적 으로 행동할 수 있는 힘이며 장시간에 걸쳐 지속될 수 있는 능력을 말한다.
14. 기기간 접촉보다 단지 액추에이터의 동작순서를 표시하는 것은?
- ① 논리도
 - ② 래더 다이어그램
 - ③ 변위-단계선도
 - ④ 제어선도
15. 제한된 공간상에서 긴 행정거리가 요구되는 곳에서 사용하며 외부와 피스톤 사이의 강한 자력에 의해 운동을 전달하므로 내부의 실링 효과가 우수하고 비 접촉식 센서에 의해서 위치제어가 가능한 실린더는?
- ① 텔레스코프 실린더
 - ② 케이블 실린더
 - ③ 로드레스 실린더
 - ④ 충격 실린더

16. 다음의 센서 시스템 구성에서 신호전달 순서가 현상으로부터 제어로 진행되는 과정이 맞는 것은?
- ① 신호전송요소- 신호처리요소 - 변환요소 - 정보출력요소
 - ② 변환요소 - 신호전송요소 - 신호처리요소- 정보출력요소
 - ③ 신호처리요소 - 변환요소 - 신호전송요소 - 정보출력요소
 - ④ 신호처리요소 - 신호전송요소 - 변환요소 - 정보출력요소
17. 열전대의 특징이 아닌 것은?
- ① 제백 효과를 이용한다.
 - ② 열저항을 측정하여 온도를 알 수 있다.
 - ③ 기준 접점에 대한 온도와 열기전력을 이용하여 온도를 측정한다.
 - ④ B형은 온도변화에 대한 열기전력이 매우 작다.
18. 다음 논리 기호와 진리값의 표현이 바르게 된 것은?

①

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

②

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

③

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

④

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

19. 시퀀스 제어계에서 위치 종속 시퀀스 제어계란 무엇인가?

- ① 순차적인 작업이 이전단계의 작업완료 여부를 확인하여 수행하는 제어시스템
- ② 순차적인 제어가 시간의 변화에 따라서 행해지는 제어시스템
- ③ 프로그램벨트나 캠축을 모터로 회전시켜 일정한 시간이 경과되면 다음 작업이 행해 지도록 하는 시스템
- ④ 실제의 시간과 관계없이 입력신호 변화에 의해서만 제어가 행해지는 시스템

20. 공압 기기에서 회전 실린더의 사엽화된 회전 범위가 아닌것은?

- ① 45°
- ② 90°
- ③ 180°
- ④ 270°

【2과목】 설비진단관리 및 기계정비 (20문제)

21. 보전자재관리의 경제성을 보증하는 시스템설계에서 기본적으로 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 자재의 표준화
- ② 자재조달과 자재사용 자료를 정확히 파악
- ③ 자재의 재고비용보다 자재품질로 인한 비용을 크게함
- ④ 컴퓨터를 이용한 재고관리시스템에서는 자동시스템을 채용함

22. 부하시간에 관한 것은?

- ① 부하시간 + 무부하시간
- ② 조업시간 + 무부하시간
- ③ 정미가동시간 + 정지시간
- ④ 조업시간 + 정지시간

23. 다음 중 설명이 옳은 것은?

- ① 변위 측정 - 기어 및 베어링 진동 측정
- ② 가속도 측정 - 회전체의 불평형 및 구조진동 측정
- ③ 속도 측정 - 전동기의 전기적 진동과 같이 2KHZ 이하의 진동 측정
- ④ 절대위상 측정 - 설비의 결함원인 분석

24. 윤활유에 관한 설명 중 옳바르지 않은 것은?

- ① 윤활유의 비중은 성능에는 관계없고 물과 비교한 무게 비이다.
- ② 절대점도는 동점도를 윤활유의 밀도로 나눈 값을 나타낸다.
- ③ 윤활유의 온도를 낮추게 되면 유동성이 없어지고 응고되며 유동성을 잃기 직전의 온도를 유동점 이라고 한다.
- ④ 점도는 윤활유의 기본이 되는 성질이며 점도의 단위로는 절대점도와 동점도를 사용한다.

25. 기계진동의 가장 일반적인 원인으로서 진동 특성이 1f 성분이 탁월한 회전기계의 열화 원인은? (단, f = 회전 주파수)

- ① 미스얼라인먼트
- ② 언밸런스
- ③ 기계적 풀림
- ④ 공진

26. 설비보전의 효과로서 적합하지 않은 것은?

- ① 설비불량으로 인한 정지손실이 감소한다.
- ② 예비설비가 줄어들어 투자비용이 절감된다.
- ③ 고장으로 인한 납기지연이 적어진다.
- ④ 가동율이 향상되나 보전비가 증가한다.

27. 설비를 주기적으로 검사하여 유해한 성능저하 상태를 미리 발견하고 성능저하의 원인을 제거하거나 원상태로 복구시키는 보전은?

- ① 보전예방
- ② 개량보전
- ③ 생산보전
- ④ 예방보전

28. 다음 진폭을 나타내는 파라미터 중 거리로 측정하는 것은?

- ① 변위
- ② 속도
- ③ 가속도
- ④ 중력

29. 다음은 리차드 무더(Richard Muther)에 의한 총체적 공장 배치계획 절차이다. 배치계획 단계절차가 순서대로 된 것은?

- ① P-Q분석 - 흐름 - 활동상호관계분석 - 면적상호관계분석
- ② P-Q분석 - 면적상호관계분석 - 흐름 - 활동상호관계분석
- ③ 흐름 - 활동상호관계분석 - P-Q분석 - 면적상호관계분석
- ④ 흐름 - 활동상호관계분석 - 면적상호관계분석 - P-Q분석

30. 소음을 거의완전하게 투과시키는 유공판의 개공율과 효과적인 구멍의 크기 및 배치방법?

- ① 개공율 30%. 많은 작은 구멍을 균일하게 분포
- ② 개공율 50%, 많은 작은 구멍을 균일하게 분포
- ③ 개공율 30%, 몇 개의 큰 구멍을 균일하게 분포
- ④ 개공율 50%, 몇 개의 큰 구멍을 균일하게 분포

31. 정상적인 사람이 들을 수 있는 가청 음압의 변화범위는 얼마인가?

- ① 20uPa - 200Pa
- ② 11uPa - 15Pa
- ③ 2uPa - 10Pa
- ④ 0.1uPa - 1Pa

32. 다음은 만성 로스의 대책이다 거리가 먼 것은?

- ① 로스의 발생량을 정확하게 측정한다.
- ② 관리해야 할 요인 계를 철저히 검토한다.
- ③ 현상 해석을 철저히 한다.
- ④ 요인 중에 숨어 있는 결함을 표면으로 끌어낸다.

33. 설비진단기술을 이용한 결과로 볼 수 있는 것은?

- ① 인위적 고장 증가
- ② 돌발 고장 감소
- ③ 정비 비용의 증가
- ④ 점검 개소의 감소

34. 설비보전 표준 설정의 직접 기능에 속하지 않는 것은?

- ① 설비검사
- ② 설비정비
- ③ 설비수리
- ④ 설비교체

35. 윤활유의 첨가제가 갖추어야 할 일반적인 성질 중 거리가 먼 것은?

- ① 증발이 많아야 한다.
- ② 기유에 용해가 좋아야 한다.
- ③ 유연성이 있어 다목적이어야 한다.
- ④ 색상이 깨끗하여야 한다.

36. 설비의 정비계획 시에 주간보전계획의 6S 활동이 아닌 것은?

- ① 정리
- ② 의식화
- ③ 분석
- ④ 청소

37. 진동차단기로 이용되는 패드의 재료로써 적합하지 않은 것은 어느 것인가?

- ① 스폰지 고무
- ② 파이버 글라스
- ③ 코르크
- ④ 알루미늄합금

38. 설비관리 요원이 가져야 할 업무자세가 아닌 것은?

- ① 작업량의 변동이 크므로 최고부하를 없앤다.
- ② 다직종에 걸쳐 풍부한 경험과 기능을 필요로 한다.
- ③ 긴급돌발을 없애고 작업자와 협력하는 자세를 가져야 한다.
- ④ 광범위한 전문기술을 필요로 하므로 다수의 요원이 독자적인 전문기술을 가지고 협력해야 한다.

39. 다음 중 회전기계의 진동 측정방법 중 변위를 측정해야 하는 경우로 가장 적합한 것은?

- ① 회전축의 흔들림
- ② 캐비테이션 진동
- ③ 베어링 홈 진동
- ④ 기어의 홈 진동

40. 설비정비 표준을 결정할 때 기술적인 면에 속하는 것은?

① 규격 사양서

② 조직 규정

③ 관리 규정

④ 책임 한계

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. 3상 교류회로의 각 상의 기전력과 전류의 크기가 같고 위상이 몇 (°)일 때 대칭 3 상 교류라 하는가?

① 180°

② 360°

③ 120°

④ 90°

42. 다음 중 조작기기의 요소가 구비해야 할 조건으로 적절하지 않은 것은?

① 신뢰성이 높고 보수가 쉬울 것

② 요소에 가해지는 반력에 대하여 작동하는 조작력이 있을 것

③ 동작범위,특성 및 크기가 적당할 것

④ 움직이는 부분의 이력현상(hysteresis)이 있고 반응 속도가 빠를 것

43. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 직류는 크기와 방향이 일정하다.

② 일반적으로 왜형파와 정현파는 같은 의미이다.

③ 일반적으로 교류라 함은 정현파를 의미 한다.

④ 교류는 시간에 따라서 크기와 방향이 주기적으로 변화한다.



전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)

44. 다음 중 직류전동기의 속도 제어법에 속하지 않는 것은?

① 계자제어법

② 저항제어법

③ 전압제어법

④ 주파수제어법

45. 다음 중 논리회로의 불 대수식을 간략화 하는데 사용되는 규칙으로 옳지 않은 것은?

① $A + 1 = 1$

② $A \cdot A = A$

③ $A + A = A$

④ $A \cdot \overline{A} = A$

46. AC 200(V) 5(A)의 전열기를 7분간 사용했을 때 발생하는 열량은 대략 몇 (Kcal)인가?

① 1Kcal

② 10Kcal

③ 100Kcal

④ 1000Kcal

47. 이득이 80dB 이면 전압 증폭비는?

① 102

② 104

③ 103

④ 10

48. 다음 중 극성을 가지는 콘덴서는?

① 전해 콘덴서

② 세라믹 콘덴서

③ 마일러 콘덴서

④ 마이카 콘덴서

49. 계측기가 미소한 측정량의 변화를 감지할 수 있는 최소 측정량의 크기를 무엇이라 하는가?

① 감도

② 분해능

③ 과도 특성

④ 정밀도

50. 제어 밸브는 프로세스의 요구에 따라 여러 종류의 형식이 있다. 다음 중 제어 밸브를 조작 신호와 밸브 시트의 형식에 따라 분류할 때 조작 신호에 따른 분류에 속하는 것은?






① 글로브밸브

② 격막밸브


③ 게이트밸브

④ 자력식밸브

51. 그림의 타임차트(TIME CHART)가 나타내는 접점 기호로 알맞은 것은?



52. 다음의 회로도에서 입력 A=0, B=1일 때 출력 C, S로 알맞은 것은? (단. C:자리올림(Carry), S: 합(Sum))




① C=0, S=0

② C=0, S=1

③ C=1, S=0

④ C=1, S=1

53. 다음 기호로 나타내는 것으로 알맞은 것은?



① 실리콘 제어 정류기(SCR)

② 다이랙 (Diac)

③ 트라이액(Triac)

④ 실리콘양방향 스위치(SBS)

54. 도전성 유체의 유속 또는 유량측정에 가장 적합한 것은?

① 벤츄리 유량계

② 전자 유량계

③ 오리피스 유량계

④ 와류 유량계

55. 다음 중 각도 검출용 센서가 아닌 것은?

① 포텐쇼미터(Potentiometer)

② 싱크로 (Synchro)

③ 로드 셀 (load cell)

④ 레졸버 (Resolver)

56. 반도체의 성질을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 반도체는 온도가 상승하면 전기저항이 감소한다.

② 반도체에서 전기전도는 전자와 정공으로 이루어 진다.

③ 반도체에 열이나 빛을 가하면 전기저항이 변한다.

④ 반도체는 불순물이 증가하면 전기저항이 현저하게 증가한다.

57. 다음 중 공업량의 계측에 필요한 비접촉방식의 온도계는?

① 저항 온도계

② 열전 온도계

③ 방사 온도계

④ 서머스터 온도계

58. 적분 요소의 전달함수는?


① Ts

② 1/TS

③ K/1+TS

④ K

59. 그림과 같은 회로는 어떤 회로인가?(유사그림)



① 브리지형 (Bridge) 전파 정류회로

② 반파 정류회로

③ 배전압 정류회로

④ 전파 정류회로

60. 신호 변환기에서 변위를 전압으로 변환하는 장치는?

- ① 벨로즈
- ② 노즐,플래퍼
- ③ 서미스터
- ④ 차동 변압기

【4과목】 기계정비 일반 (20문제)


61. 토출관이 짧은 저 양정 펌프 (전 양정 약 10m이하)에 사용되는 역류방지 밸브는?

- ① 게이트 밸브
- ② 푸트 밸브
- ③ 플랩 밸브
- ④ 슬루스 밸브

62. 회전축의 흔들림 점검, 공작물의 평행도 측정 및 표준과의 비교 측정에 이용되는 측정 기기는?

- ① 스트레인 게이지
- ② 다이얼 게이지
- ③ 서피스 게이지
- ④ 게이지 블록

63. 체인을 걸 때 이음 링크를 관통시켜 임시 고정시키고 체인의 느슨한 축을 손으로 눌러보고 조정해야 하는데 아래 그림에서 S-S가 어느 정도 일 때 적당한가?



- ① 체인 폭의 1-2배
- ② 체인 폭의 2-4배
- ③ 체인 피치의 1-2배
- ④ 체인 피치의 2-4배

64. 다음 중 체크밸브의 종류가 아닌 것은?

- ① 스윙형 체크밸브
- ② 리프트형 체크밸브
- ③ 솔리드 웨지 체크밸브
- ④ 경사 디스크 체크밸브

65. 상온에서 유동적인 접착성 물질로 바른 후 일정시간 지난 후 건조되어 누설을 방지하는 개스킷은?

- ① 고무 개스킷
- ② 석면 개스킷
- ③ 접착 개스킷
- ④ 액상 개스킷

66. 평행축형 감속기에 사용하지 않는 기어는?

- ① 스퍼 기어
- ② 헬리컬 기어
- ③ 더블 헬리컬 기어
- ④ 웜 기어

67. 전동기 사용시 베어링 부에서의 발열의 원인이 아닌 것은?

- ① 윤활 불량
- ② 베어링 조립불량
- ③ 체인, 벨트 등이 지나치게 느슨함
- ④ 커플링의 중심내기 불량이나 적정 틈새가 없음

68. 나사부의 녹에 의한 고착을 방지하기 위한 방법으로 잘못 된 것은?

- ① 산화연분을 기계유로 반죽하여 나사부에 칠한다.
- ② 나사부에 유성페인트를 칠한다.
- ③ 나사부에 개스킷을 사용한다.
- ④ 스테인리스강 등의 내식성 금속을 사용한다.

69. 축의 회전수가 1600rpm일 때 센터링 기준 값으로 적절한 것은?

- ① 원주간 방향 0.03mm, 면간차 0.01mm
- ② 원주간 방향 0.06mm, 면간차 0.03mm
- ③ 원주간 방향 0.08mm, 면간차 0.05mm
- ④ 원주간 방향 0.10mm, 면간차 0.08mm

70. 롤러 베어링을 축에 정착하는 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 가열유조에 의한 방법
- ② 고주파 가열기에 의한 방법
- ③ 프레스 압입에 의한 방법
- ④ 펀치에 의한 타격 방법

71. 다음 중 펌프의 전 효율을 구하는 식으로 맞는 것은? (단, 전효율= η , 수력효율= η_h , 기계효율= η_m , 체적효율= η_v)

- ① $\eta = \eta_h$
- ② $\eta = \eta_h \times \eta_m$
- ③ $\eta = \eta_h \times \eta_v$
- ④ $\eta = \eta_h \times \eta_m \times \eta_v$

72. 배관의 직선 연결 이음에 사용되지 않는 배관용 관 이음쇠는?

- ① 유니언
- ② 니플
- ③ 플러그
- ④ 부싱

73. 펌프의 흡입 양정이 높거나 흐름속도가 국부적으로 빠른 부분에서 압력 저하로 유체가 증발하는 현상은?

- ① 서징 현상
- ② 수격 현상
- ③ 캐비테이션 현상
- ④ 압력상승 현상

74. 가열 끼워 맞춤에서 가열온도를 250℃ 이하로 하는 이유로 맞는 것은?

- ① 재료의 변화 및 변형을 방지하기 위하여
- ② 가열 작업시간 단축을 위하여
- ③ 에너지 절감을 위하여
- ④ 조립 후 급냉을 위하여

75. 공구 전체의 길이로 규격을 나타내지 않는 것은?

- ① 스톱 링 플라이어
- ② 멍키 스패너
- ③ 롱 노즈 플라이어
- ④ 조합 플라이어

76. 기어의 피치원 지름을 D(mm), 잇수를 Z 라고 할 때 모듈 M 은 어떻게 표시되는가?

- ① $M = \pi Z / D$
- ② $M = Z / \pi D$
- ③ $M = Z / D$
- ④ $M = D / Z$

77. 송풍기 사용압력으로 옳은 것은?

- ① 0 - 0.1 kgf/cm²
- ② 0.1 - 1.0 kgf/cm²
- ③ 1.0 - 1.5 kgf/cm²
- ④ 2 - 3 kgf/cm²

78. 원심식 압축기의 장점이 아닌 것은?

- ① 윤활이 쉽다.
- ② 고압 발생이 용이하다
- ③ 압력 맥동이 없다.
- ④ 대용량이다.

79. 축이 마모되어 수리할 때 보스에 부시를 넣어야 하는 경우는?

- ① 마모부분 다시 깎기
- ② 마모부에 금속 용사하기
- ③ 마모부에 덧살 붙임 용접하기
- ④ 마모부에 잘라 맞춰 용접하기

80. 원심형 통풍기 (fan)의 정기 검사항목이 아닌 것은?

- ① 흡기, 배기의 능력
- ② 통풍기의 주유상태
- ③ 덕트의 마모상태
- ④ 베어링의 진동상태