

2011년03월20일년 설비보전산업기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 공유압 및 자동화시스템	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	②	②	①	③	①	②	④	③	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	①	②	③	②	②	④	④	②	②	④
【2과목 : 20문제】 설비진단관리 및 기계정비	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	③	①	④	①	①	③	②	④	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	④	④	②	③	④	②	③	③	②	④
【3과목 : 20문제】 공업계측 및 전기전자제어	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	③	②	②	①	④	②	③	①	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	④	②	④	④	②	②	④	①	②
【4과목 : 20문제】 기계정비 일반	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	④	③	③	②	④	④	③	①	④	④
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	④	③	③	④	③	③	③	④	③	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 공유압 및 자동화시스템 (20문제)

1. 방향제어밸브의 구조에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?

- ③ 파일럿 형식


2. 오일탱크의 바닥면과 지면의 최소 유지 간격으로 가장 바람직한 것은?

- ② 150mm

3. 공압 모터의 장점이 아닌 것은?

- ① 회전 방향을 쉽게 바꿀 수 있다.
- ② 회전 속도와 관계없이 일정한 공기를 소모한다.
- ③ 속도 조절 범위가 크다.
- ④ 과부하에 대하여 안전하다.

4. 다음 그림의 회로 명칭으로 맞는 것은?



- ① 미터-인 회로
- ② 미터-아웃 회로
- ③ 브리드 -오프회로
- ④ 블리드-온 회로

5. 다음 중 조작력이 작용하지 않는 때의 밸브 몸체의 위치로서 맞는 것은?

- ③ 노멀위치

6.



다음 기호의 명칭으로 맞는 것은?

- ① 적산 유량계
② 회전속도계
③ 토크계
④ 유면계

7. 공압기기 중 소음기에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 배기 속도를 빠르게 한다.
- ② 공기 흐름에 저항이 부여되고 배압이 생긴다.
- ③ 공압기기의 에너지 효율이 좋아진다.
- ④ 공압 작동부의 출력력이 커진다.

8. 1표준기압은 수은주 760mmHg이다. 상온의 물이라면 이것의 수주는 약 얼마인가?

- ④ 10.34m

9. 공기 압축기로부터 애프터 쿨러 또는 공기탱크까지 연결라인이
며 고온 고압과 진동이 수반되는 부분은?

- ③ 토출라인

10. 단단 베인 펌프 2개를 1개의 본체 내에 직렬로 연결시킨 펌프로 고압의 배출력이 요구되는 액추에이터의 구동에 적합한 펌프는?

① 2단 베인펌프

② 단단 베인펌프

③ 2연 베인펌프

④ 복합 베인펌프

11. 서보량(위치, 속도, 가속도 등)을 정밀하게 제어한 서보제어기에 사용되는 서보센서의 종류가 아닌 것은?

① 열전대

② 포텐쇼미터

③ 타코미터

④ 리졸버

12. 다음 중 기름이 누설되는 원인이 아닌 것은?

① 배관 재질이 불량한 경우

② 밸브의 작동이 불량한 경우

③ 배관 접속법이 불량한 경우

④ 실(seal)이 불량한 경우

13. 기기 간 접속보다 단지 액추에이터의 동작순서를 표시하는 것은?

① 논리도

② 래더 다이어그램

③ 변위-단계선도

④ 기능선도

14. 설비의 신뢰성을 나타내는 척도 중 MTBF는 무엇을 의미하는가?

① 평균고장 수리시간

② 평균고장 간격시간

③ 고장률

④ 고장설비 수

15. 직류전동기 과열의 원인이 아닌것은?


① 전동기 과부하

② 퓨즈의 용단

③ 스파크

④ 베어링 조임과다

16.



다음의 기호가 나타내는 것은?

① 요동형 공기압 펌프

② 요동형 공기압 모터

③ 요동형 공기압 압축기

④ 요동형 공기압 실린더

17. 유압 선형 액추에이터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 비압축성 유체를 사용한다.

② 정밀한 속도제어가 가능하다.

③ 온도의 변화에 따라 유체의 점도 변화가 심하다.

④ 빠른 속도가 필요한 곳에 유용하다.

18. 공압 요동형 액추에이터 중 피스톤 로드에서 기어의 형상이 있으며 피스톤의 직선 운동을 피니언으로 회전 운동으로 변화시키는 것은?

① 베인 실린더

② 회전실린더

③ 공압 모터

④ 터빈 모터

19. PLC의 성능이나 기능을 결정하는 중요한 프로그램으로 PLC 제작회사에서 직접 ROM에 써 넣는 것은?

① 데이터 메모리

② 시스템 메모리

③ 수치연산 제어 메모리

④ 사용자 프로그램 메모리

20. 제어시스템에서 제어를 행하는 과정에 따른 분류 중 설명이 틀린 것은?

① 파일럿제어 - 메모리 기능이 없고 이의 해결을 위해 불논리 방정식을 이용한다.

② 메모리제어 - 출력에 영향을 줄 반대되는 입력신호가 들어올 때까지 이전에 출력된 신호는 유지된다.

③ 시퀀스제어 - 이전단계 완료여부를 센서를 이용하여 확인 후 다음단계의 작업을 수행한다.

④ 조합제어 - 요구되는 입력 조건에 관계없이 그에 관련된 모든 신호가 출력된다.

【2과목】 설비진단관리 및 기계정비 (20문제)

21. 설비종합효율은 개별설비의 종합적 이용효율이다.TPM에서의 종합효율을 측정하는 지수가 아닌 것은?

① 에너지 효율

② 시간 가동률

③ 성능 가동률

④ 양품률

22. 원활한 보전을 위하여 보전용 자재의 일부를 상비품으로 준비하고자 한다. 상비품으로 고려할 사항이 아닌 것은?


① 여러 공정의 부품에 공통적으로 사용되는 부품

② 사용량이 많고 계속적으로 사용되는 부품

③ 단가가 비싼 부품

④ 보관상(중량,변질 등)지장이 없는 부품

23. 새 펌프를 구입하여 설치 후 시험가동 중에 축봉부에 누설이 생겨 목표한 양정으로 올리지 못하여 메카니컬실(Mechanicalseal)을 교체하여 가동하였다. 아래 그림에서 어느 구역의 고장기에 해당하는가?



① ① 구역

② ② 구역

③ ③ 구역

④ ④ 구역

24. 설비진단 기술의 도입 시 나타나는 일반적인 효과와 관련이 적은 것은?

① 진단기기를 사용하면 보다 정량화 할 수 있으므로 쉽게 이상측정이 가능하다.

② 경향관리를 통하여 설비의 수명 예측이 가능하다.

③ 중요 설비 부위를 상시 감시함에 따라 돌발사고를 미연에 방지할 수 있다.

④ 열화가 심한 설비에 효과적이며 오감에 의한 진단이 일반적이다.

25. 정현파 신호의 진동 파형에서 중심으로부터 제일 높은 부분의 최대값의 진동 크기를 나타내는 것은?

① 편진폭

② 양진폭

③ 실효값

④ 평균값

26. 진동 측정 시 주의해야 할 점이 아닌 것은?

① 진동계를 바꿔 가면서 측정한다.

② 항상 동일한 장소를 측정한다.

③ 항상 동일한 방향으로 측정한다.

④ 언제나 같은 센서를 사용한다.

27. 설비의 경제성 평가 방법 중 설비의 내구 사용 기간 사이의 자본비용과 가동비의 합을 현재 가치로 환산하여 내구 사용기간 중의 연평균 비용을 비교하여 대체 안을 결정하는 방법은?

① 자본 회수법

② 평균 이자법

③ 연평균 비교법

④ 자본회수 기간법

28. 두 물체의 고유진동수가 같은 때 한 쪽을 올리면 다른쪽도 올리는 현상은?

① 음의 지향성

② 공명

③ 맥동율

④ 보강 간섭

29. 프로세스형 설비의 로스는 9대 로스로 구분된다. 그 중 이론사이클 시간과 실제사이클 시간의 차이를 나타내는 것은 어떤 로스를 말하는가?

① 계획정지로스

② Shutdown로스

③ 순간정지로스

④ 속도저하로스

30. 흡진 재료인 화이버 그라스(fiberglass)에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 습기를 흡수하려는 성질이 있다.

② 강성은 밀도에 따라 결정되지 않는다.

③ 강성은 파이버의 직경과 상관 없다.

④ 모세관이 소량 포함되어 있다.

31. 설비진간 기법 중 진동법으로 알 수 없는 것은?

① 송풍기의 언밸런스(unbalance)

② 베어링의 결함

③ 플라이 휠(flywheel)의 언밸런스(unbalance)

④ 윤활유에 포함된 이물질의 양

32. 윤활유의 열화 방지법이 아닌 것은?

① 고온은 가능한 피한다.

② 기름의 혼합사용은 극력 피한다.

③ 신 기계 도입 시는 충분히 세척 후 사용한다.

④ 교환 시는 열화유를 조금 남기고 교환한다.

33. TPM의 활동에 관계없는 것은?

① 설비에 관계하는 사람은 빠짐없이 참여한다.

② 작업자를 보전 전문요원으로 활용한다.

③ 설비의 효율화를 저해하는ロス(loss)를 없앤다.

④ 계획보전체제를 확립한다.

34. 집중보전의 장점을 설명한 것 중 거리가 먼 것은?

① 대 수리가 필요할 때 충분한 인원을 동원할 수 있다.

② 자본과 새로운 일에 대하여 통제가 보다 확실하다.

③ 작업 표준을 위한 시간 손실이 적다.

④ 보전 요원의 기능향상을 위해 훈련이 보다 잘 행하여진다.

35. 대부분의 설비는 어느 기간 동안 수명을 유지한다. 그러다 어느 기간이 지나면 설비가 고장 나기 시작한다. 다음 중 초기고장과 우발고장기간이 지난 후 마모고장기에 발생하는 고장 원인과 가장 거리가 먼 것은?

① 열화에 의한 고장

② 부품들 간의 변형

③ 불충분한 오버홀

④ 부적절한 설비의 설치

36. 기계진동의 가장 일반적인 원인으로서는 진동 특성이 1f성분이 탁월한 회전기계의 열화 원인은? (단.f=회전주파수)

① 미스얼라인먼트

② 언밸런스

③ 기계적 풀림

④ 공진

37. 다음 중 설비관리의 기능과 가장 관계가 먼 것은?

① 일반관리 기능

② 기술 기능

③ 개발 기능

④ 실행 기능

38. 모세관 현상을 이용하여 윤활 시키며 윤활유를 순환시켜 사용하는 급유 방법은?

① 손 급유법

② 가시 부상 유적 급유법

③ 패드 급유법

④ 적하 급유법



전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)

39. 어떤 보전자재의 연간 자료가 다음과 같다.경제적 주문량은 얼마인가?

- 연간 평균수요량 : 2000개
- 보전자재 단가 : 3000원
- 1회 발주비용 : 20000원

① 152

② 164

③ 203

④ 244

40. 다음 중 기능별 설비배치의 특징에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

① 다품종 소량생산 형태로서 불규칙한 비율로 생산한다.

② 다품종 대량의 원자재 재고,재고품이 발생한다.

③ 운반거리가 길고 운반형식이 다양하다.

④ 공간 활용이 효과적이고 단위면적당 생산량이 높다

【3과목】 공업계측 및 전기전자제어 (20문제)

41. J-K플립플롭에서 J=1,K=1이면 동작의 상태는?

- ① 변하지 않음
- ② set상태
- ③ 반전
- ④ reset상태

42. 변위를 전압으로 변환하는 장치는?

- ① 서미스터
- ② 노즐 플래퍼
- ③ 차동 변압기
- ④ 벨로우즈관

43. 회전자에 슬립링을 설치하고 외부에 기동저항을 접속하여 기동 전류를 제한하는 전동기는?

- ① 농형 유도전동기
- ② 권선형 유도전동기
- ③ 단상 유도전동기
- ④ 반발 유도전동기

44. 다음 유량계 중 부자(float)의 이동으로 유로면적을 변화시켜 차압을 일정하게 유지하여 유량을 측정하는 유량계는?

- ① 차압식 유량계
- ② 면적식 유량계
- ③ 용적식 유량계
- ④ 터빈식 유량계

45. 60[Hz],4극 유도전동기의 회전자 속도가 1728[rpm]일 때, 슬립은 얼마인가?

- ① 0.04
- ② 0.05
- ③ 0.08
- ④ 0.10

46. 직류 발전기에서 계자철심에 잔류 자기가 없어도 발전할 수 있는 발전기는?

- ① 분권 발전기
- ② 복권 발전기
- ③ 직권 발전기
- ④ 타여자 발전기

47. %오차가 -2%인 전압계로 측정된 값이 100[V] 라면 그 참 값은 양 몇[V]인가?

- ① 98
- ② 102
- ③ 104
- ④ 106

48. 일전적인 회로시험기(multitester)로 직접 측정할 수 없는 것은?

- ① 교류전압
- ② 직류전압
- ③ 직류전력
- ④ 직류전류

49. 다음 중 공기식 조작기는?

- ① 다이어프램 밸브
- ② 전자밸브
- ③ 전동밸브
- ④ 서보전동기

50. 교류 기전력과 전류의 크기를 나타내는 값이 아닌 것은?

- ① 순시값
- ② 최대값
- ③ 파고값
- ④ 실효값

51. 다이오드에 역방향 바이어스를 걸어줄 때 어느 한도 이상의 역방향 바이어스를 넘어서면 전류가 급속히 증가하고 전압이 일정하게 된다.이러한 특성으로 인해 정전압 회로에 매우 중요한 다이오드는?

- ① 제너 다이오드
- ② 쇼트키 다이오드
- ③ 가변용량 다이오드
- ④ 터널 다이오드

52. 6극 유도 전동기에 60[Hz]의 교류 전압을 가하면 동기 속도 [rpm]는?

- ① 1800
- ② 3600
- ③ 2400
- ④ 1200

53. 기준량을 측정량에 평형시켜 측정하는 방식은?

- ① 편위법
- ② 영위법
- ③ 치환법
- ④ 보상법

54. 이상적인 연산증폭기가 갖추어야 할 조건 중 틀린 것은?

- ① 입력저항은 무한대이다.
- ② 출력저항은 0이다.
- ③ 전압 이득은 무한대이다.
- ④ 동위상 신호 제거비는 0이다.

55. 다음과 같은 범위(0.1~10[Ω])의 저항을 측정할 때 가장 적합한 계기는?

- ① 절연저항계
- ② 코울라시 브리지
- ③ 캘빈더블 브리지
- ④ 휘트스톤 브리지

56. PLC기본 모듈(CCU)의 구성이 아닌 것은?

- ① 전원부
- ② A/D변환부
- ③ CPU
- ④ 입출력부

57. 다음 중 PLC의 특징이 아닌 것은?

- ① 설비의 변경,확장이 쉽다.
- ② 제어반 설치면적이 크다.
- ③ 안전성,신뢰성이 높다.
- ④ 노이즈에 대한 대책이 필요하다.

58. 전기로의 온도를 900[°C]로 일정하게 유지시키기 위하여 열전 온도계의 지시값을 보면서 전압 조정기로 전기로에 대한 인가 전압을 조절하는 장치가 있다. 이 경우 열전온도계는 다음 중 어디에 해당하는가?

- ① 제어량
- ② 외란
- ③ 목표값
- ④ 검출부

59.

논리식 $X = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{ABC}$
를 간략화 하면?

- ① $\overline{C}$
- ② A
- ③ $\overline{B}$
- ④ $\overline{AB}$

60. 피드백 제어계에서 제어요소를 나타낸 것으로 가장 알맞은 것은?

- ① 검출부와 조작부
- ② 조절부와 조작부
- ③ 검출부와 조절부
- ④ 비교부와 검출부

【과목】 기계정비 일반 (20문제)

61. 플렉시블 커플링을 사용하는 이유로 적합하지 않은 것은?

- ① 두 축의 중심을 완전히 일치시키기 어려울 때
- ② 전달토크의 변동으로 축에 충격이 가해질 때
- ③ 고속회전으로 인한 진동을 완화 시킬 때
- ④ 두 축의 동력을 일시적으로 멈추고자 할 때

62. 펌프에 관한 설명 중 올바른 것은?

- ① 다단 펌프는 유량을 증가시킨다.
- ② 양흡입 펌프는 양정을 증가시킨다.
- ③ 양흡입펌프는 축추력이 발생되지 않는다.
- ④ 축방향으로 유체를 흡입하고 반경방향으로 토출시키는 펌프는 축류식 펌프이다.

63. V벨트의 특징이 아닌 것은?

- ① 속도비가 큰 경우의 동력전달에 좋다.
- ② 고속운전을 시킬 수 있다.
- ③ 벨트가 잘 벗겨진다.
- ④ 이음이 없어 전체가 균일한 강도를 갖는다.

64. 로크너트는 무엇을 방지하기 위한 것인가?

- ① 부식
- ② 풀림
- ③ 고착
- ④ 파손

65. 사이클로이드 감속기의 윤활 방법 중 옳은 것은?

- ① 1kw이하의 소형에는 적하급유 방법,그 이상의 것은 그 리스가 사용된다.
- ② 1kw이하의 소형에는 그리스,그 이상의 것은 적하급유 방법이 쓰인다.
- ③ 1kw이하의 소형에는 유욕(油慾)윤활방법,그 이상의 것은 그리스가 사용된다.
- ④ 1kw이하의 소형에는 그리스,그 이상의 것은 유욕(油慾) 윤활법이 쓰인다.

66. 전동기 베어링 부분에서 발열이 발생할 때 주요 원인이 아닌 것은?

- ① 베어링의 조립불량
- ② 벨트의 장력과대
- ③ 커플링 중심내기 불량
- ④ 전동기 입력전압의 변동

67. 펌프의 원리 구조상 분류 시 용적형 회전 펌프가 아닌 것은?

- ① 기어펌프
- ② 베인펌프
- ③ 터빈펌프
- ④ 나사펌프

68. 압력이 포화 수증기압 이하로 낮아지면서 기포가 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 캐비테이션
- ② 수격현상
- ③ 채터링현상
- ④ 교축현상

69. 축의 급유불량으로 나타나는 현상은?

- ① 조립불량
- ② 축의 굽힘
- ③ 강도부족
- ④ 베어링 발열

70. 버니어캘리퍼스의 사용상 주의점이 아닌 것은?

- ① 측정 시 측정 면의 이물질 제거한다.
- ② 눈금을 읽을 때 눈금으로부터 직각위치에서 읽는다.
- ③ 측정 시 본척과 부척의 영점 일치여부를 확인한다.
- ④ 정압 장치가 있으므로 측정력은 제한이 없다.

71. 다음 중 바셀린 방청유로서 막의 성질에 따른 분류로 맞는 것은?

- ① KP-1
- ② KP-2
- ③ KP-3
- ④ NP-4

72. 다음 중 감압밸브를 바르게 설명한 것은?

- ① 밸브의 양면에 작용하는 온도차로 자동적으로 작동
- ② 피스톤의 왕복운동에 의한 유체의 역류를 자동적으로 방지
- ③ 유체압력이 높을 경우 자동적으로 압력이 감소
- ④ 내약품,내열,고무제의 격막 판을 밸브시트에 밀어 붙인 밸브

73. 다음 기어 손상의 분류 중 피칭과 관련이 있는 것은?

- ① 소성항복
- ② 융착
- ③ 표면피로
- ④ 마모

74. 기계의 조립작업 시 주의사항으로 잘못 된 것은?

- ① 무리한 힘을 가하여 조립하지 말 것
- ② 접합면에 이물질이 들어가지 않도록 할 것
- ③ 볼트와 너트는 균일하게 체결할 것
- ④ 정밀기계는 장갑을 착용하고 작업 할 것

75. 송풍기 기동 후 베어링의 온도가 급상승하는 경우 점검사항이 아닌 것은?

- ① 윤활유의 적정 여부
- ② 미끄럼 베어링은 오일링의 회전이 정상인지 여부
- ③ 댐퍼 및 베인 콘트롤 장치의 개폐조작이 원활한지 여부
- ④ 관통부에 펠트[felt]가 쓰이는 경우,축에 강하게 접촉되어 있는지 여부

76. 신축이음(flexiblejoint)을 하는 이유로 부적당한 것은?

- ① 온도 변화에 따라 열팽창에 대한 관의 보호
- ② 열 영향으로부터 관을 보호
- ③ 작업이 용이하고 설치 및 분해가 쉬워 관을 보호
- ④ 매설관 등 지반의 부동침하에 따른 관의 보호

77. 토출관이 짧은 저 양정 펌프(전 양정 약 10m이하)에서 사용되는 역류방지 밸브는?

- ① 게이트 밸브
- ② 푸트 밸브
- ③ 플랩 밸브
- ④ 슬루스 밸브

78. 펌프의 수격현상의 방지책으로 옳지 않는 것은?

- ① 플라이휠 장치 사용
- ② 서지 탱크 설치
- ③ 관로의 부하 발생점에 공기 밸브 설치
- ④ 관로의 지름을 작게 하여 관내 유속을 증가시킴

79. 펌프의 부식작용 요소로 맞지 않는 것은?

- ① 온도가 높을수록 부식되기 쉽다.
- ② 유체 내의 산소량이 많을수록 부식되기 쉽다.
- ③ 유속이 느릴수록 부식되기 쉽다.
- ④ 재료가 응력을 받고 있는 부분은 부식되기 쉽다.

80. 수도,가스,배수관 등에 주철관을 많이 사용한다. 주철관이 강관에 비하여 우수한 점은?

- ① 내식성이 우수하고 가격이 저렴하다.
- ② 충격에 강하고 수명이 길다.
- ③ 비중이 적고 높은 내압에 잘 견딘다.
- ④ 내약품성,열전도성,용접성이 좋다.