




- ① 0.43                      ② 0.49
  - ③ 0.56                      ④ 0.63
22. 옥내배선에 많이 사용하는 전선으로 가요성이 크고 전기 저항이 작은 구리선은?
- ① 경동선                      ② 단선
  - ③ 연동선                      ④ 강심 알루미늄선
23. 전주의 길이가 8[m]이고 근가의 길이가 1.0[m]일 때 U-볼트(경×길이)[mm]의 표준은?
- ① 270×500                      ② 320×550
  - ③ 360×590                      ④ 400×630
24. 전기기계 기구의 철대 및 금속제 외함에는 400[V] 이상일 경우 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?
- ① 제 1종                      ② 제 2종
  - ③ 제 3종                      ④ 특별 제 3종
25. 금속관의 호칭을 바르게 설명한 것은?
- ① 박강, 후강 모두 내경으로 [mm]단위로 표시
  - ② 박강, 후강 모두 외경으로 [mm]단위로 표시
  - ③ 박강은 외경, 후강은 내경으로 [mm]단위로 표시
  - ④ 박강은 내경, 후강은 외경으로 [mm]단위로 표시
26. 저압 연접 인입선 시설에서 제한 사항이 아닌 것은?
- ① 인입선의 분기점에서 100[m]를 넘는 지역에 이르지 말 것
  - ② 폭 5[m]를 넘는 도로를 횡단하지 말 것
  - ③ 다른 수용가의 옥내를 관통하지 말 것
  - ④ 지름 2.0[mm]이하의 경동선을 사용하지 말 것
27. 전선의 접속 방법 중 트위스트 접속의 용도는?
- ① 2.6[mm]이하 단선의 직선접속
  - ② 3.2[mm]이상 단선의 직선접속
  - ③ 3.5[mm]이상 연선의 직선접속
  - ④ 5.5[mm]이상 연선의 분기접속
28. 전선의 스템브 접속에 있어서 펀치와 같이 사용되고 금속관 공사에서 로크 너트를 칠 때 사용하는 공구의 이름은?
- ① 펌프 플라이어(pump plier)      ② 히키(hickey)
  - ③ 비트 익스텐션(bit extension)      ④ 클리퍼(clipper)
29. 결선도와 같이 경질 비닐관 공사를 할 때 배선기구를 붙여야 할 개소는? (단, 분기점은 박스기구를 붙이는 것으로 함)



- ① 3                              ② 4
- ③ 5                              ④ 6

30. 분수 등 물속에 시설하는 조명등용 용기 및 방호장치의 금속부분에 하는 접지공사는?
- ① 제 1종                      ② 특별 제 3종
  - ③ 제 2종                      ④ 제 3종

31. 1.25[mm<sup>2</sup>] 코드선의 허용 전류로 옳은 것은? (단, 전선관에 넣지 않은 경우)
- ① 7                              ② 9
  - ③ 12                              ④ 17
32. 네온 전선 중 7.5[kV] N-RV전선의 명칭은 어느 것인가?
- ① 7.5[kV], 고무절연 비닐시스 네온전선
  - ② 7.5[kV], 고무절연 클로로프렌시스 네온전선
  - ③ 7.5[kV], 폴리에틸렌절연 비닐시스 네온전선
  - ④ 7.5[kV], 비닐절연 네온전선
33. 전선로에서 애자가 구비하여야 하는 조건 중 잘못된 것은?
- ① 충분한 절연 내력을 가질 것
  - ② 누설 전류가 적을 것
  - ③ 내구력이 작을 것
  - ④ 충분한 기계적 강도를 가질 것
34. 다음 중 접지의 목적과 관계없는 것은?
- ① 감전의 방지                      ② 전로의 대지전압 상승
  - ③ 보호 계전기의 동작확보      ④ 이상 전압의 억제
35. 열동계전기(THR)는 무엇이 동작하여 회로를 차단하는가?
- ① 퓨즈                              ② 다이오드
  - ③ 철심                              ④ 바이메탈
36. 연선결정에 있어서 중심 소선을 뺀 층수가 4층이다. 전체 소선수는?
- ① 91                              ② 61
  - ③ 37                              ④ 19
37. 공장이나 빌딩에서 400[V]배선을 하고 있는 이유로서 옳지 않은 것은?
- ① 전압 변동의 경감                      ② 전력손실의 경감
  - ③ 변압기 설비용량의 절감              ④ 전선재료의 절감
38. 공칭전압 3.3[kV]인 차단기의 정격전압은 몇[kV]인가?
- ① 3.6                              ② 3.3
  - ③ 3                                  ④ 4
39. 수용가의 인입구에서 분기하여 다른 지지물을 거치지 않고 다른 수용가의 인입구에 이르는 부분의 전선은?
- ① 가공전선                      ② 가공지선
  - ③ 가공인입선                      ④ 연접인입선
40. 외선 공사를 할 때 심부름 로프를 주상에서 전주에 묶는 방법으로 가장 적절한 것은?
- ① 꼬리묶음                      ② 이중묶음
  - ③ 고리매기                      ④ 풀림묶음

3과목 : 전기 설비

41. 제 1종 접지공사에 사용하는 접지선의 최소 굵기는?
- ① 1.6[mm]                      ② 2.0[mm]
  - ③ 2.6[mm]                      ④ 5.0[mm]

42. 소맥분, 전분 기타 가연성의 분진이 존재하는 곳의 저압 옥내 배선 공사 방법 중 적당하지 않은 것은?

- ① 애자 사용 공사      ② 합성수지관 공사
- ③ 케이블 공사        ④ 금속관 공사

43. 전력수용가의 수용률은?

- ①  $\frac{\text{평균전력}}{\text{최대전력}} \times 100\%$
- ②  $\frac{\text{최대수용전력}}{\text{수용설비용량}} \times 100\%$
- ③  $\frac{\text{최대전력}}{\text{평균전력}} \times 100\%$
- ④  $\frac{\text{수용설비용량}}{\text{최대수용전력}} \times 100\%$

44. 중성점접지방식 중에서 지락전류가 최대인 접지방식은?

- ① 비접지식            ② 소호코일접지식
- ③ 고저항접지식      ④ 직접접지식

45. 동작전류가 흐르는 순간에 동작하여 2~0.5Hz 정도의 고속도로 동작하는 계전기는?

- ① 반한시,정한시성계전기      ② 정한시성계전기
- ③ 순한시성계전기            ④ 반한시성계전기

46. 열사이클 중에서 가장 이상적인 열사이클은?

- ① 카르노사이클      ② 랭킨사이클
- ③ 재생사이클        ④ 재열사이클

47. 전주사이의 거리가 100m인 가공전선로가 있다. 전선 1m의 무게가 0.2kg 이고, 전선의 수평장력이 250kg 필요하다면, 전선의 이도는 몇 m 로 하여야 하는가? (단, 풍압, 온도 등의 영향은 없는 것으로 한다.)

- ① 0.8                    ② 1.0
- ③ 1.2                    ④ 1.4

48. 케이블의 고장점을 찾는데 사용되는 방법이 아닌 것은?

- ① 수색코일에 의한 방법      ② 펄스측정법
- ③ 머리 루프법            ④ 코올라우시브리지법

49. 신에 화력발전소에서 과열기 출구의 기압이 174kg/cm<sup>2</sup>이다. 이것은 몇 기압(ata)에 해당하는가?

- ① 158.6                ② 165.5
- ③ 166.2                ④ 168.5

50. 60Hz, 20극의 수차 발전기가 전부하 운전 중 선로의 고장으로 차단기가 열리고 갑자기 무부하로 되었을 때 순간적으로 발생하는 최대속도는 몇 rpm 인가? (단, 이 수차 발전기의 속도 변동률은 25%이다.)

- ① 360                    ② 400
- ③ 420                    ④ 450

51. 기력발전소에서 연료를 완전 연소할 때 연도가스의 성분이

아닌 것은?

- ① CO<sub>2</sub>                    ② O<sub>2</sub>
- ③ H<sub>2</sub>                    ④ N<sub>2</sub>

52. 단상3선식 배전방식을 단상2선식과 비교할 때 가장 큰 단점은?

- ① 전압불평형이 생길 우려가 있다.    ② 접지하기가 어렵다.
- ③ 설비용량이 나쁘다.            ④ 절연이 곤란하다.

53. 터빈에서 배기되는 증기를 용기 내부로 도입하여 물로 냉각시키면, 증기는 응결하고 용기 내부는 진공이 되므로 증기를 저압까지 팽창시킬 수 있다. 이렇게 하면 전체의 열낙차를 증가시키고, 증기터빈의 열효율을 높일 수 있는데 이러한 목적으로 사용되는 장치는?

- ① 복수기                    ② 조속기
- ③ 탈기기                    ④ 다이어프램

54. 중거리 송전선로(50~100km)의 송전특성을 계산할 때 무시하여도 되는 요소는?

- ① 저항                    ② 인덕턴스
- ③ 정전용량                ④ 누설컨덕턴스

55. 프란시스 수차의 주요 설비가 아닌 것은?

- ① 안내날개                ② 차실
- ③ 디플렉터                ④ 흡출관

56. 케이블의 도체에 교류가 흐르면 도체 주위에 생긴 자속 때문에 생기는 손실로서 케이블의 발열의 원인이 되는 것은?

- ① 유전체손                ② 저항손
- ③ 히스테리시스손        ④ 연피손

57. 배전선로의 전압강하를 조정하는 방법이 아닌 것은?

- ① 승압기 설치                ② 변압기의 탭 조정
- ③ 유도전압조정기 설치      ④ 밸런스 설치

58. 조상설비에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무효전력을 조정해서 전압의 조정과 전력손실을 경감시킨다.
- ② 유효전력을 조정해서 전류의 조정과 전력을 증가시킨다.
- ③ 낙뢰와 차단기의 개폐 등에 의한 이상전압으로부터 기기를 보호한다.
- ④ 주회로의 전압 및 전류에 비례한 저전압, 소전류로 변성시킨다.

59. 고압 배전선로의 선간전압을 3300V에서 5700V로 높이는 경우에 같은 배전선에서 배전전력이 같은 경우의 전력 손실은 몇 배로 줄일 수 있는가?

- ① 1/2                    ② 1/3
- ③ 1/4                    ④ 1/5

60. 수조의 역할이 아닌 것은?

- ① 토사의 침전 제거      ② 수위의 이상상승 방지
- ③ 공동현상의 완화      ④ 불순 부유물의 제거

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	④	②	②	④	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	③	②	②	④	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	③	④	①	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	②	④	②	③	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	④	③	①	②	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	④	③	④	④	①	②	③