

1과목 : 임의구분

- 고온에서 용융된 유황과 수소가 반응하였을 때 현상으로 옳은 것은?  
 ① 발열하면서 H<sub>2</sub>S가 생성된다.  
 ② 흡열하면서 H<sub>2</sub>S가 생성된다.  
 ③ 발열은 하지만 생성물은 없다.  
 ④ 흡열은 하지만 생성물은 없다.
- 위험물안전관리자의 선임신고를 허위로 한 자에게 부과하는 과태료의 금액은?(2021년 10월 21일 개정된 규정 적용됨)  
 ① 200만원                      ② 300만원  
 ③ 500만원                      ④ 1000만원
- 위험물안전관리법령상 간이저장탱크에 설치하는 밸브 없는 통기관의 설치 기준에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 통기관의 지름은 20mm 이상으로 한다.  
 ② 통기관은 옥내에 설치하고 선단의 높이는 지상 1.5m 이상으로 한다.  
 ③ 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치를 한다.  
 ④ 통기관의 선단은 수평면에 대하여 아래로 35도 이상 구부러 빗물 등이 들어가지 않도록 한다.
- 다음 제2류 위험물 중 지정수량이 나머지 셋과 다른 하나는?  
 ① 철분                              ② 금속분  
 ③ 마그네슘                        ④ 유황
- 순수한 과산화수소의 녹는점과 끓는점을 70wt% 농도의 과산화수소와 비교한 내용으로 옳은 것은?  
 ① 순수한 과산화수소의 녹는점은 더 낮고, 끓는점은 더 높다.  
 ② 순수한 과산화수소의 녹는점은 더 높고, 끓는점은 더 낮다.  
 ③ 순수한 과산화수소의 녹는점과 끓는점이 모두 더 낮다.  
 ④ 순수한 과산화수소의 녹는점과 끓는점이 모두 더 높다.
- 인화알루미늄의 위험물안전관리법령상 지정수량과 인화알루미늄이 물과 반응하였을 때 발생하는 가스의 명칭을 옳게 나타낸 것은?  
 ① 50kg, 포스핀                      ② 50kg, 포스겐  
 ③ 300kg, 포스핀                      ④ 300kg, 포스겐
- 다음은 위험물안전관리법령에서 정한 유황이 위험물로 취급되는 기준이다. ()안에 알맞은 말을 차례대로 나타낸 것은?

유황은 순도가 ( )중량퍼센트 이상인 것을 말한다. 이 경우 순도측정에 있어서 불순물을 활석등 불연성물질과 ( )에 한한다.

- 가연성물질                      ② 40, 수분  
 ③ 50, 가연성물질                      ④ 60, 수분
- 다음 물질 중 증기 비중이 가장 큰 것은?  
 ① 이황화탄소                      ② 시안화수소  
 ③ 에탄올                              ④ 벤젠
- 위험물안전관리법령상 이송취급소의 위치·구조 및 설비의

- 기준에서 배관을 지하에 매설하는 경우에는 배관은 그 외면으로부터 지하가 및 터널까지 몇 m 이상의 안전거리를 두어야 하는가? (단, 원칙적인 경우에 한한다.)  
 ① 1.5m                              ② 10m  
 ③ 150m                              ④ 300m
- 위험물안전관리법령상 주유취급소의 주위에는 자동차 등이 출입하는 쪽 외의 부분에 높이 몇 m 이상의 담 또는 벽을 설치하여야 하는가? (단, 주유취급소의 인근에 연소의 우려가 있는 건축물이 없는 경우이다.)  
 ① 1                                      ② 1.5  
 ③ 2                                      ④ 2.5
  - 50%의 N<sub>2</sub>와 50%의 Ar으로 구성된 소화약제는?  
 ① HFC-125                              ② IG-100  
 ③ HFC-23                              ④ IG-55
  - 분자량은 약 72.06이고 증기비중이 약 2.48인 것은?  
 ① 큐멘                                      ② 아크릴산  
 ③ 스타이렌                              ④ 히드라진
  - 다음 중 위험물안전관리법의 적용제외 대상이 아닌 것은?  
 ① 항공기로 위험물을 국외에서 국내로 운반하는 경우  
 ② 철도로 위험물을 국내에서 국내로 운반하는 경우  
 ③ 선박(기선)으로 위험물을 국내에서 국외로 운반하는 경우  
 ④ 국제해상위험물규칙(IMDFG Code)에 적합한 운반용기에 수납된 위험물을 자동차로 운반하는 경우
  - 위험물안전관리법령상 간이탱크저장소의 설치기준으로 옳지 않은 것은?  
 ① 하나의 간이탱크저장소에 설치하는 간이저장탱크의 수는 3 이하로 한다.  
 ② 간이저장탱크의 용량은 600L 이하로 한다.  
 ③ 간이저장탱크는 두께 2.3mm 이상의 강판으로 제작한다.  
 ④ 간이저장탱크에는 통기관을 설치하여야 한다.
  - 아염소산나트륨을 저장하는 곳에 화재가 발생하였다. 위험물안전관리법령상 소화설비로 적응성이 있는 것은?  
 ① 포산화설비                              ② 불활성가스소화설비  
 ③ 할로겐화합물소화설비                      ④ 탄산수소염류 분말소화설비
  - 소금물을 전기분해하여 표준상태에서 염소가스 22.4L를 얻으려면 소금 몇 g이 이론적으로 필요한가? (단, 나트륨의 원자량은 23이고, 염소의 원자량은 35.5이다.)  
 ① 18g                                      ② 36g  
 ③ 58g                                      ④ 117g
  - NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 조해성이 있기 때문에 수분이 포함되지 않도록 포장한다.  
 ② 단독으로도 급격한 가열로 분해하여 다량의 가스를 발생시킬 수 있다.  
 ③ 무취의 결정으로 알코올에 녹는다.  
 ④ 물에 녹을 때 발열반응을 일으키므로 주의한다.
  - 과염소산과 질산의 공통성질로 옳은 것은?  
 ① 환원성물질로서 증기는 유독하다.

- ② 다른 가연물의 연소를 돕는 가연성물질이다.
- ③ 강산이고 물과 접촉하면 발열한다.
- ④ 부식성은 적으나 다른 물질과 혼촉발화 가능성이 높다.

19. 위험물안전관리법령상 위험등급 1인 위험물은?

- ① 과요오드산칼륨      ② 아조화합물
- ③ 니트로화합물      ④ 질산에스테르류

20. 이동탱크저장소에 의한 위험물의 장거리 운송시 2명 이상이 운전하여야 하나 다음 중 그렇게 하지 않아도 되는 위험물은?

- ① 탄화알루미늄      ② 과산화수소
- ③ 황린                ④ 인화칼슘

**2과목 : 임의구분**

21. 물과 반응 하였을 때 생성되는 탄화수소가스의 종류가 나머지 셋과 다른 하나는?

- ① Be<sub>2</sub>C                ② Mn<sub>3</sub>C
- ③ MgC<sub>2</sub>             ④ Al<sub>4</sub>C<sub>3</sub>

22. 액체위험물의 옥외저장탱크에는 위험물의 양을 자동적으로 표시할 수 있는 계량장치를 설치하여야 한다. 그 종류로서 적당하지 않은 것은?

- ① 기밀부유식 계량장치
- ② 증기가 비산하는 구조의 부유식 계량장치
- ③ 전기압력자동방식에 의한 자동계량장치
- ④ 방사성동위원소를 이용한 방식에 의한 자동계량장치

23. 위험물안전관리법령상 스프링클러헤드의 설치기준으로 틀린 것은?

- ① 개방형 스프링클러헤드는 헤드 반사판으로부터 수평방향으로 30cm의 공간을 보유하여야 한다.
- ② 폐쇄형 스프링클러헤드의 반사판과 헤드의 부착면과의 거리는 30cm 이하로 한다.
- ③ 폐쇄형 스프링클러헤드 부착장소의 평상시 최고 주위온도가 28℃ 미만인 경우 58℃미만의 표시온도를 갖는 헤드를 사용한다.
- ④ 개구부에 설치하는 폐쇄형 스프링클러헤드는 해당 개구부의 상단으로부터 높이 30cm 이내의 벽면에 설치한다.

24. 다음 중 가연성 물질로만 나열된 것은?

- ① 질산칼륨, 황린, 니트로글리세린
- ② 니트로글리세린, 과염소산, 탄화알루미늄
- ③ 과염소산, 탄화알루미늄, 아닐린
- ④ 탄화알루미늄, 아닐린, 포름산메틸

25. 위험물안전관리법령상 알코올류와 지정수량이 같은 것은?

- ① 제1석유류(비수용성)      ② 제1석유류(수용성)
- ③ 제2석유류(비수용성)      ④ 제2석유류(수용성)

26. 다음 제1류 위험물 중 용점이 가장 높은 것은?

- ① 과염소산칼륨      ② 과염소산나트륨
- ③ 염소산나트륨      ④ 염소산칼륨

27. 위험물제조소등의 안전거리를 단축하기 위하여 설치하는 방

화상 유효한 담의 높이는  $H > pD^2 + a$ 인 경우  $h = H - p(D^2 - d^2)$ 에 의하여 산정한 높이 이상으로 한다. 여기서 d가 의미하는 것은?

- ① 제조소등과 인접 건축물과의 거리(m)
- ② 제조소등과 방화상 유효한 담과의 거리(m)
- ③ 제조소등과 방화상 유효한 지붕과의 거리(m)
- ④ 제조소등과 인접 건축물 경계선과의 거리(m)

28. 위험물안전관리법령상 자동화재탐지설비의 하나의 경계구역의 면적은 해당 건축물 그 밖의 공작물의 주요한 출입구에서 그 내부의 전체를 볼 수 있는 경우에 있어서는 그 면적을 몇 m<sup>2</sup>이하로 할 수 있는가?

- ① 500                            ② 600
- ③ 1,000                        ④ 2,000

29. 위험물안전관리법령상 연소산칼륨을 금속제 내장용기에 수납하여 운반하고자 할 때 이 용기의 최대 용적은?

- ① 10L                            ② 20L
- ③ 30L                            ④ 40L

30. 다음 위험물을 저장할 때 안정성을 높이기 위해 사용할 수 있는 물질의 종류가 나머지 셋과 다른 하나는?

- ① 나트륨                        ② 이황화탄소
- ③ 황린                            ④ 니트로셀룰로오스

31. 다음 중 나머지 셋과 위험물의 유별 구분이 다른 것은?

- ① 니트로글리세린      ② 니트로셀룰로오스
- ③ 셀룰로이드                ④ 니트로벤젠

32. NH<sub>4</sub>ClO<sub>3</sub>에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산화력이 강한 물질이다.
- ② 조해성이 있다.
- ③ 충격이나 화재에 의해 폭발할 위험이 있다.
- ④ 폭발시 CO<sub>2</sub>, HCl, NO<sub>2</sub> 가스를 주로 발생한다.

33. 위험물안전관리법령상 불활성가스소화설비가 적응성을 가지는 위험물은?

- ① 마그네슘                      ② 알칼리금속
- ③ 금속성물질                  ④ 인화성고체

34. 니트로글리세린에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순수한 것은 상온에서 푸른색을 띤다.
- ② 충격마찰에 매우 민감하므로 운반 시 다공성 물질에 흡수시킨다.
- ③ 겨울철에는 동결할 수 있다.
- ④ 비중은 약 1.6으로 물보다 무겁다.

35. 물분무소화에 사용된 20℃의 물 2g이 완전히 기화되어 100℃의 수증기가 되었다면 흡수된 열량과 수증기 발생량은 약 얼마인가? (단, 1기압을 기준으로 한다.)

- ① 1238cal, 2400mL      ② 1238cal, 3400mL
- ③ 2476cal, 2400mL      ④ 2476cal, 3400mL

36. 디에틸에테르(diethyl ether)의 화학식으로 옳은 것은?

- ① C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>                    ② C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>
- ③ C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>COC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>                ④ C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>COOC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>

- 37. 에틸알코올의 산화로부터 얻을 수 있는 것은?  
 ① 아세트알데히드      ② 포름알데히드  
 ③ 디에틸에테르        ④ 포름산
- 38. 아연분이 NaOH 수용액과 반응하였을 때 발생하는 물질은?  
 ① H<sub>2</sub>                      ② O<sub>2</sub>  
 ③ NaO<sub>2</sub>                  ④ NaZn
- 39. 금속칼륨을 등유 속에 넣어 보관하는 이유로 가장 적합한 것은?  
 ① 산소의 발생을 막기 위해  
 ② 마찰시 충격을 방지하려고  
 ③ 제4류 위험물과의 혼재가 가능하기 때문에  
 ④ 습기 및 공기와의 접촉을 방지하려고
- 40. 다음 중 Mn의 산화수가 +2인 것은?  
 ① KMnO<sub>4</sub>                ② MnO<sub>2</sub>  
 ③ MnSO<sub>4</sub>                ④ K<sub>2</sub>MnO<sub>4</sub>

**3과목 : 임의구분**

- 41. 다음 중 위험물 중 동일 질량에 대해 지정수량의 배수가 가장 큰 것은?  
 ① 부틸리튬              ② 마그네슘  
 ③ 인화칼슘              ④ 황린
- 42. 다음 물질 중 조연성 가스에 해당하는 것은?  
 ① 수소                    ② 산소  
 ③ 아세틸렌              ④ 질소
- 43. 직경이 500mm인 관과 300mm인 관이 연결되어 있다. 직경 500mm관에서의 유속이 3m/s라면 300mm 관에서의 유속은 약 몇 m/s인가?  
 ① 8.33                    ② 6.33  
 ③ 5.56                    ④ 4.56
- 44. 탄화알루미늄이 물과 반응하였을 때 발생하는 가스는?  
 ① CH<sub>4</sub>                    ② C<sub>2</sub>H<sub>2</sub>  
 ③ C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>                  ④ CH<sub>3</sub>
- 45. 어떤 화합물을 분석한 결과 질량비가 탄소 54.55%, 수소 9.10%, 산소 36.35% 이고, 이 화합물 1g은 표준상태에서 0.17L라면 이 화합물의 분자식은?  
 ① C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>                ② C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>  
 ③ C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub>                ④ C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>3</sub>
- 46. 위험물안전관리법령상 물분무소화설비가 적응성이 있는 대상물이 아닌 것은?  
 ① 전기설비                ② 철분  
 ③ 인화성고체            ④ 제4류 위험물
- 47. 벽·기둥 및 바닥이 내화구조로 된 옥내저장소의 건축물에서 저장 또는 취급하는 위험물의 최대 수량이 지정수량의 15배일 때 보유공치 너비기준으로 옳은 것은?  
 ① 0.5m 이상            ② 1m 이상

- ③ 2m 이상                ④ 3m 이상
- 48. 포름산(formic acid)의 증기비중은 약 얼마인가?  
 ① 1.59                    ② 2.45  
 ③ 2.78                    ④ 3.54
- 49. 위험물안전관리법령상 수납하는 위험물에 따라 운반용기의 외부에 표시하는 주의사항을 모두 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?  
 ① 제3류 위험물 중 금수성물질 : 물기엄금  
 ② 제3류 위험물 중 자연발화성물질 : 화기엄금 및 공기접촉엄금  
 ③ 제4류 위험물 : 화기엄금  
 ④ 제5류 위험물 : 화기주의 및 충격주의
- 50. 다음은 위험물안전관리법령에 따른 인화점 측정시험 방법을 나타낸 것이다. 어떤 인화점측정기에 의한 인화점 측정시험인가?

- 시험장소는 기압 1기압, 무풍의 장소로 할 것  
 - 시료컵의 온도를 1분간 설정온도로 유지할 것  
 - 시험불꽃을 점화하고 화염의 크기를 직경 4mm가 되도록 조정할 것  
 - 1분 경과 후 개폐기를 작동하여 시험불꽃을 시료컵에 2.5초간 노출시키고 닫을 것. 이 경우 시험불꽃을 급격히 상하로 움직이지 아니하여야 한다.

- ① 태크밀페식 인화점측정기
- ② 신속평형법 인화점측정기
- ③ 클리브랜드개방컵 인화점측정기
- ④ 침강평형법 인화점측정기
- 51. 위험물안전관리법령상 제조소등별로 설치하여야 하는 경보설비의 종류 중 자동화재탐지설비에 해당하는 표의 일부이다. ()에 알맞은 수치를 차례대로 나타낸 것은?

| 제조소 등의 구분    | 제조소등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 종류 및 최대 수량 등   | 경비 설비       |
|--------------|--|-------------|
| 제조소 및 일반 취급소 | - 면면적 ( )m <sup>2</sup> 이상인 것<br>- 옥내에서 지정수량의 ( )배 이상을 취급하는 것(고인화점 위험물만을 ( )°C 미만의 온도에서 취급하는 것을 제외한다.) | 자동 화재 탐지 설비 |

- ① 150, 100, 100        ② 500, 100, 100
- ③ 150, 10, 100        ④ 500, 10, 70
- 52. 각 위험물의 지정수량을 합하면 가장 큰 값을 나타내는 것은?  
 ① 중크롬산칼륨+아염소산나트륨  
 ② 중크롬산나트륨+아질산칼륨  
 ③ 과망간산나트륨+염소산칼륨  
 ④ 요오드산칼륨+아질산칼륨

53. 다음은 위험물안전관리법령에서 규정하고 있는 사항이다. 규정내용과 상이한 것은?  
 ① 위험물탱크의 충수·수압시험은 탱크의 제작이 완성된 상태여야 하고, 배관 등의 접속이나 내·외부 도장작업은 실시하지 아니한 단계에서 물을 탱크 최대사용높이 이상까지 가득 채워서 실시한다.  
 ② 암반탱크의 내벽을 정비하는 것은 이 위험물저장소에 대한 변경허가를 신청할 때 기술검토를 받지 아니하여도 되는 부분적 변경에 해당한다.  
 ③ 탱크안전성능시험은 탱크내부의 중요부분에 대한 구조, 불량점합사항까지 검사하는 것이 필요하므로 탱크를 제작하는 현장에서 실시하는 것을 원칙으로 한다.  
 ④ 용량 1000KL인 원통중형탱크의 충수시험은 물을 채운 상태에서 24시간이 경과한 후 지반침하가 없어야 하고, 또한 탱크의 수평도와 수직도를 측정하여 이 수치가 법정기준을 충족하여야 한다.
54. 1몰의 트리에틸알루미늄이 충분한 양의 물과 반응하였을 때 발생하는 가연성 가스는 표준상태를 기준으로 몇 L인가?  
 ① 11.2                      ② 22.4  
 ③ 44.8                      ④ 67.2
55. 3σ법의  $\bar{X}$  관리도에서 공정이 관리상태에 있는데도 불구하고 관리상태가 아니라고 판정하는 제1종 과오는 약 몇 % 인가?  
 ① 0.27                      ② 0.54  
 ③ 1.0                        ④ 1.2
56. 설비보전조직 중 지역보전(area maintenance)의 장·단점에 해당하지 않는 것은?  
 ① 현장 왕복 시간이 증가한다.  
 ② 조업요원과 지역보전요원과의 관계가 밀접해진다.  
 ③ 보전요원이 현장에 있으므로 생산 분위가 되며 생산의욕을 가진다.  
 ④ 같은 사람이 같은 설비를 담당하므로 설비를 잘 알며 충분한 서비스를 할 수 있다.
57. 위크 샘플링에 관한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 위크 샘플링은 일명 스냅리딩(Snap Reading)이라 불린다.  
 ② 위크 샘플링은 스톱워치를 사용하여 관측대상을 순간적으로 관측하는 것이다.  
 ③ 위크 샘플링은 영국의 통계학자 L.H.C. Tippett가 가동률 조사를 위해 창안한 것이다.  
 ④ 위크 샘플링은 사람의 상태나 기계의 가동상태 및 작업의 종류 등을 순간적으로 관측하는 것이다.
58. 부적합품률이 20%인 공정에서 생산되는 제품을 매시간 10개씩 샘플링 검사하여 공정을 관리하려고 한다. 이 때 측정되는 시료의 부적합품 수에 대한 기댓값과 분산은 약 얼마인가?  
 ① 기댓값 : 1.6, 분산 : 1.3    ② 기댓값 : 1.6, 분산 : 1.6  
 ③ 기댓값 : 2.0, 분산 : 1.3    ④ 기댓값 : 2.0, 분산 : 1.6
59. 설비배치 및 개선의 목적을 설명한 내용으로 가장 관계가 먼 것은?  
 ① 재가공품의 증가            ② 설비투자 최소화

- ③ 이동거리의 감소            ④ 작업자 부하 평준화
60. 검사의 종류 중 검사공정에 의한 분류에 해당되지 않는 것은?  
 ① 수입검사                      ② 출하검사  
 ③ 출장검사                      ④ 공정검사

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ③  | ③  | ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ②  | ④  | ③  | ①  | ④  | ④  | ③  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ②  | ④  | ④  | ②  | ①  | ②  | ③  | ③  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④  | ④  | ④  | ①  | ②  | ②  | ①  | ①  | ④  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ②  | ①  | ①  | ④  | ②  | ③  | ①  | ④  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ②  | ③  | ④  | ①  | ①  | ②  | ④  | ①  | ③  |